



HHM1520A2

Fabricante Número de pieza:	HHM1520A2
Fabricante / Marca	TDK Corporation
Parte de la descripción:	BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805
Hojas de datos:	HHM1520A2.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 74000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

HHM1520A2 100% Nuevo Original 74000 pzas en stock, Encuentre el precio HHM1520A2, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre HHM1520A2 TDK Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFO HHM1520A2: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de HHM1520A2.

Número de pieza	HHM1520A2	Fabricante / Marca	TDK Corporation
Serie	HHM	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 2.3GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0805 (2012 Metric)
Rango de frecuencia	2.3GHz ~ 2.5GHz	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 / 100 Ohm
Diferencia de fase	180° ±10°	La pérdida de inserción (Max)	1.0dB
Pérdida de retorno (Min)	10dB	Otros nombres	445-3985-2
Cantidad de stock	74000 pcs Stock	Categoría	RF/IF y RFID > Balun
Descripción	BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con HHM1520A2

TDK Corporation HHM1520A2	Parte HHM1520A2	Precio HHM1520A2	Distribuidor HHM1520A2
Técnico HHM1520A2	HHM1520A2 Stock	Inventario HHM1520A2	Proveedor HHM1520A2
HHM1520A2 pedido en línea	Consulta HHM1520A2	Imagen HHM1520A2	Imagen HHM1520A2
HHM1520A2 pdf	Hoja de datos HHM1520A2	Hoja de datos HHM1520A2	Hoja de datos pdf HHM1520A2
Descargar la ficha técnica de HHM1520A2	TDK Corporation Fabricante	TDK Corporation HHM1520A2	

También te puede interesar:

<p>HHM1522B1 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1525S1 Descripción: HHM1525S1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1523B8 Descripción: HHM1523B8 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1518A1 Descripción: HHM1518A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 55000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1508 Descripción: HHM1508 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1541 Descripción: HHM1541 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1515 Descripción: HHM1515 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1515B2 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1018 Descripción: HHM1018 TDK 3(0805) Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 26000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1504 Descripción: HHM1504 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1524B1 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1526 Descripción: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 7400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1533 Descripción: HHM1533 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1516 Descripción: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 23000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1523B3 Descripción: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1503 Descripción: HHM1503 TDK 805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM15101A1 Descripción: HHM15101A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1517 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 124000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1016 Descripción: HHM1016 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1525 Descripción: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 92300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1521 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 21500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1534 Descripción: BALUN DUAL 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1522E1 Descripción: HHM1522E1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1524B3 Descripción: HHM1524B3 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1524B2 Descripción: HHM1524B2 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1509 Descripción: HHM1509 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 29900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1520 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 45000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1540 Descripción: HHM1540 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1505 Descripción: HHM1505 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 174000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>HHM1301 Descripción: HHM1301 TDK NMX SMD Fabricantes: TDK NMX En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong