




IMAGE NOT AVAILABLE



CLC020BCQ

Fabricante Número de pieza:	CLC020BCQ
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC SERIALIZER VIDEO DGTL 28-PLCC
Hojas de datos:	 Contiene plomo / RoHS no compatible
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Contiene plomo / RoHS no compatible
Condición de stock:	Nuevo original, 2753 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

CLC020BCQ 100% nuevas piezas originales 2753 en stock, encuentre el precio CLC020BCQ, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre CLC020BCQ con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ CLC020BCQ: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de CLC020BCQ.

Número de pieza	CLC020BCQ	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	4.5 V ~ 5.5 V	Paquete del dispositivo	28-PLCC (11.51x11.51)
Serie	Automotive, AEC-Q100	embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	28-LCC (J-Lead)	Tipo de salida	HCMOS/TTL
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C (TA)	Número de salidas	1
Número de entradas	10	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	2A (4 Weeks)	Tipo de entrada	HCMOS/TTL
Función	Serializer	Descripción detallada	400Mbps Serializer 10 Input 1 Output 28-PLCC (11.51x11.51)
Velocidad de datos	400Mbps	Número de pieza base	CLC020
Cantidad de stock	2753 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Serializadores de interfaz, deserializadores
Descripción	IC SERIALIZER VIDEO DGTL 28-PLCC	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible

Palabras clave relacionadas con CLC020BCQ

CLC020BCQ	Parte CLC020BCQ	Precio CLC020BCQ	Distribuidor CLC020BCQ
CLC020BCQ Technical	Stock CLC020BCQ	Inventario CLC020BCQ	Proveedor CLC020BCQ
Pedido en línea CLC020BCQ	Consulta CLC020BCQ	Imagen CLC020BCQ	Imagen CLC020BCQ
CLC020BCQ pdf	Hoja de datos CLC020BCQ	Hoja de datos CLC020BCQ	Hoja de datos pdf CLC020BCQ
Descargar la hoja de datos CLC020BCQ	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>CLC021VGZ-5.0 Descripción: CLC021VGZ-5.0 QFP VM324A Fabricantes: QFP En stock: Nuevo original, 2869 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC034MA Descripción: CLC034MA NSC SOP Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2634 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC020ACQ Descripción: CLC020ACQ PLCC vs912a Fabricantes: PLCC En stock: Nuevo original, 2765 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CLC1001AS08X Descripción: CLC1001AS08X CADEKA SOP8 Fabricantes: CADEKA En stock: Nuevo original, 2686 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC021VGZ3.3 Descripción: CLC021VGZ3.3 NS QFP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2828 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC021AVGZ-5.0/NOPB Descripción: IC SERIALIZER VIDEO DGTL 44QFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2745 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CLC1001IST6MTR Descripción: IC OPAMP VFB 2.1GHZ SOT23-6 Fabricantes: Exar Corporation En stock: Nuevo original, 2789 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC021AVGZ-3.3/NOPB Descripción: IC SERIALIZER VIDEO DGTL 44QFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2627 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC021VGZ-3.3 Descripción: CLC021VGZ-3.3 QFP 02 Fabricantes: QFP En stock: Nuevo original, 2872 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CLC011ACQ Descripción: CLC011ACQ NS PLCC Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2728 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC014AJE-TR13 Descripción: CLC014AJE-TR13 NS SOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2685 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC016AJQ Descripción: CLC016AJQ NSC PLCC-28 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CLC1002AS08X Descripción: CLC1002AS08X CADEKA SOP8 Fabricantes: CADEKA En stock: Nuevo original, 2629 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC1002IS08X Descripción: IC OPAMP VFB 965MHZ 8SOIC Fabricantes: Exar Corporation En stock: Nuevo original, 58500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC014AJE/NOPB Descripción: IC CABLE EQUALIZER ADAPTV 1450IC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CLC0311VEC Descripción: IC DESERIAL/DESCRMBLR VID 64TQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2685 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC1001IS08X Descripción: IC OPAMP VFB 2.1GHZ SOIC-8 Fabricantes: Exar Corporation En stock: Nuevo original, 28100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC016ACQ/NOPB Descripción: N/A Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CLC018AJVJQ Descripción: CLC018AJVJQ QFP EK242A Fabricantes: QFP En stock: Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC016ACQ Descripción: CLC016ACQ NSC PLCC Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC021AVGZ-3.3 Descripción: IC SERIALIZER VIDEO DGTL 44QFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2643 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CLC0311AVEC Descripción: IC DESERIAL/DESCRMBLR VID 64TQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2809 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC1001IST6X Descripción: IC OPAMP VFB 2.1GHZ SOT23-6 Fabricantes: Exar Corporation En stock: Nuevo original, 36100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC016 Descripción: CLC016 NS PLCC28 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2684 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CLC014AJE Descripción: CLC014AJE NS SOP14 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 6500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC016MTC Descripción: CLC016MTC NS TSSOP28 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC012 Descripción: Nuevo original, 2733 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CLC011BCQ Descripción: CLC011BCQ PLCC ES952AB Fabricantes: PLCC En stock: Nuevo original, 2814 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC012AJE Descripción: CLC012AJE NS SOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CLC011 Descripción: Nuevo original, 2823 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong