



TB3500L-13-F

Fabricante Número de pieza:	TB3500L-13-F
Fabricante / Marca	Diodes Incorporated
Parte de la descripción:	THYRISTOR PROTECT BI-DIR 30A SMB
Hojas de datos:	TB3500L-13-F.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Contiene plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

TB3500L-13-F 100% nuevas piezas originales 345000 en stock, encuentre el precio TB3500L-13-F, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre TB3500L-13-F Diodes Incorporated con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ TB3500L-13-F: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de TB3500L-13-F.

Número de pieza	TB3500L-13-F	Fabricante / Marca	Diodes Incorporated
Tensión - En estado	3.5V	Tensión - Estado Off	320V
Tensión - irrupción	400V	Serie	-
embalaje	Tape & Reel (TR)	Paquete / Cubierta	DO-214AA, SMB
Otros nombres	TB3500L-FDITR	Número de elementos	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Corriente - Pico de pulso (8 / 20µs)	150A	Corriente - Pico de pulso (10 / 1000µs)	30A
Corriente - Hold (Ih)	150mA	Capacidad	40pF
Cantidad de stock	345000 pcs Stock	Categoría	Protección del circuito > TVs-tiristores
Descripción	THYRISTOR PROTECT BI-DIR 30A SMB	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con TB3500L-13-F

Diodes Incorporated TB3500L-13-F	Parte TB3500L-13-F	Precio TB3500L-13-F	Distribuidor TB3500L-13-F
TB3500L-13-F Technical	Stock TB3500L-13-F	Inventario TB3500L-13-F	Proveedor TB3500L-13-F
Pedido en línea TB3500L-13-F	Consulta TB3500L-13-F	Imagen TB3500L-13-F	Imagen TB3500L-13-F
TB3500L-13-F pdf	Hoja de datos TB3500L-13-F	Hoja de datos TB3500L-13-F	Hoja de datos pdf TB3500L-13-F
Descargar la hoja de datos TB3500L-13-F	Fabricante Diodes Incorporated	Diodes Incorporated TB3500L-13-F	Diodes Inc TB3500L-13-F
Pericom Semiconductor TB3500L-13-F	Zetex Semiconductors (Diodes Incorporated) TB3500L-13-F		

También te puede interesar:

<p>TB31371FNG Descripción: TOSHIBA SSOP-24 Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB31307AF Descripción: HOTAYI QFP Fabricantes: HOTAYI En stock: Nuevo original, 2685 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB374GD Descripción: TB374GD TAI-SAW QFN-8 Fabricantes: TAI-SAW En stock: Nuevo original, 2709 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TB3500H Descripción: Fabricantes: DIODES En stock: Nuevo original, 2770 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB31304FG Descripción: TB31304FG TOSHIBA QFP Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 2773 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB31303AF1 Descripción: TB31303AF1 TOS QFP Fabricantes: TOS En stock: Nuevo original, 2773 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB3R2DR Descripción: IC QUAD DIFF RCVR HS 16-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2662 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB322513U330CF32U642 Descripción: TB322513U330CF32U642 HITACHI 153 Fabricantes: HITACHI En stock: Nuevo original, 22000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB360EC360.00MHZ Descripción: TB360EC360.00MHZ TAI-SAW NA Fabricantes: TAI-SAW En stock: Nuevo original, 2807 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TB31303BF Descripción: TOSHIBA QFP Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 2662 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB34S Descripción: JD ABS-4 Fabricantes: JD En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB3500M-13 Descripción: THYRISTOR PROTECT BI-DIR 50A SMB Fabricantes: Diodes Incorporated En stock: Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB3R2D Descripción: IC QUAD DIFF RCVR HS 16-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2851 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB3R1D Descripción: IC QUAD DIFF RCVR HS 16-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2655 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB31307AFG Descripción: TOSHIBA QFP-52 Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 2783 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TB31304F Descripción: TOSHIBA QFP Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB32162FNG Descripción: TOSHIBA SSOP Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 2656 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB31373FNG Descripción: TOSHIBA SSOP Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 2659 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TB3500H-13-F Descripción: THYRISTOR PROTECT BIDIR 100A SMB Fabricantes: Diodes Incorporated En stock: Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB3223BU3210-2.5KCF13U641 Descripción: TB3223BU3210-2.5KCF13U641 HITACHI 153 Fabricantes: HITACHI En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB36S Descripción: VISHAY ABS Fabricantes: VISHAY En stock: Nuevo original, 123000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TB3500M Descripción: TB3500M LT DO214 Fabricantes: LT En stock: Nuevo original, 2608 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB31370FNG Descripción: TOSHIBA TSSOP Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 4059 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB31303AF Descripción: TOSHIBA QFP Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TB32302FG Descripción: TB32302FG TOSHIBA QFP52 Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 2645 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB3500M-13-F Descripción: THYRISTOR PROTECT BIDIR 50A SMB Fabricantes: Diodes Incorporated En stock: Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB31470FG Descripción: TOSHIBA QFP Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 2646 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TB31372FNG Descripción: TOSHIBA TSSOP24 Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 13574 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB31306AF Descripción: TOSHIBA QFP Fabricantes: TOSHIBA En stock: Nuevo original, 2781 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TB3500H-13 Descripción: THYRISTOR PROTECT BIDIR 100A SMB Fabricantes: Diodes Incorporated En stock: Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong