



IMAGE NOT AVAILABLE



LM5575MH

| | |
|---|---|
| Fabricante Número de pieza: | LM5575MH |
| Fabricante / Marca | N/A |
| Parte de la descripción: | IC REG BUCK ADJ 1.5A 16HTSSOP |
| Hojas de datos: |   Contiene plomo / RoHS no compatible |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS: | Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles. |
| Condición de stock: | Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles. |
| Nave de: | Hong Kong |
| Manera del envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LM5575MH 100% nuevas piezas originales 2700 en stock, encuentre el precio LM5575MH, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM5575MH con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM5575MH: Info@IC-Components.com



Las especificaciones de LM5575MH.

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Número de pieza | LM5575MH | Fabricante / Marca | N/A |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.225V | Salida de voltaje - (Max) | 70V |
| Tensión - Entrada (Min) | 6V | Tensión - Entrada (Max) | 75V |
| topología | Buck | rectificador síncrono | No |
| Paquete del dispositivo | 16-HTSSOP | Serie | SIMPLE SWITCHER® |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Tipo de salida | Adjustable | Configuración de salida | Positive |
| Otros nombres | 296-37729-5 LM5575MH-ND | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Función | Step-Down |
| Frecuencia - Conmutación | 50kHz ~ 500kHz | Descripción detallada | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.225V 1 Output 1.5A 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Corriente - Salida | 1.5A | Número de pieza base | LM5575 |
| Cantidad de stock | 2700 pcs Stock | Categoría | Circuitos integrados (ICS) > PMIC-Reguladores de voltaje-DC reguladores de con |
| Descripción | IC REG BUCK ADJ 1.5A 16HTSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |

Palabras clave relacionadas con LM5575MH

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| LM5575MH | Parte LM5575MH | Precio LM5575MH | Distribuidor LM5575MH |
| LM5575MH Technical | Stock LM5575MH | Inventario LM5575MH | Proveedor LM5575MH |
| Pedido en línea LM5575MH | Consulta LM5575MH | Imagen LM5575MH | Imagen LM5575MH |
| LM5575MH pdf | Hoja de datos LM5575MH | Hoja de datos LM5575MH | Hoja de datos pdf LM5575MH |
| Descargar la hoja de datos LM5575MH | Fabricante | | |

También te puede interesar:

| | | |
|--|---|--|
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5576MH/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2662 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5576Q0MH</p> <p>Descripción: LM5576Q0MH NSC HTSSOP20</p> <p>Fabricantes: NSC</p> <p>En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5575MHX/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 1.5A 16HTSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5576QMH</p> <p>Descripción: LM5576QMH NS HTSSOP20</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5575QMHX</p> <p>Descripción: LM5575QMHX NSC TSSOP16</p> <p>Fabricantes: NSC</p> <p>En stock: Nuevo original, 2852 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5574MT/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5576MHX</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2650 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5576MH</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5574QMT</p> <p>Descripción: LM5574QMT NS TSSOP</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2716 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM556CMX</p> <p>Descripción: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM556CN</p> <p>Descripción: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-DIP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 7900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5575QMH</p> <p>Descripción: LM5575QMH NS TSSOP</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5575MH/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 1.5A 16HTSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM556CMX/NOPB</p> <p>Descripción: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 14500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5574MTX/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 19500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5574Q0MT</p> <p>Descripción: LM5574Q0MT NS TSSOP-14</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2721 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5575QMHX/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 1.5A 16TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5576QMH/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20ETSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2774 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p></p> <p>LM556N</p> <p>Descripción: LM556N FAIRCHILD DIP-8</p> <p>Fabricantes: FAIRCHILD</p> <p>En stock: Nuevo original, 2763 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5574MTX</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 20400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5574QMTCTX</p> <p>Descripción: LM5574QMTCTX NS TSSOP</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2819 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5574QMTX</p> <p>Descripción: LM5574QMTX NS TSSOP</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2747 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5574MT</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 21700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5576MHX/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 25700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5575MHX.</p> <p>Descripción: LM5575MHX. NS HTSSOP16</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2679 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p></p> <p>LM556CN</p> <p>Descripción: IC OSC TIMER DUAL 14-DIP</p> <p>Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>En stock: Nuevo original, 7900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5575MHX</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2897 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5574QMTX/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 3400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM556L</p> <p>Descripción: LM556L UTC DIP</p> <p>Fabricantes: UTC</p> <p>En stock: Nuevo original, 2832 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM5575Q0MH</p> <p>Descripción: LM5575Q0MH NSC HTSSOP16</p> <p>Fabricantes: NSC</p> <p>En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong