



DPX205950DT-9108A1

Fabricante Número de pieza:	DPX205950DT-9108A1
Fabricante / Marca	TDK Corporation
Parte de la descripción:	RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805
Hojas de datos:	DPX205950DT-9108A1.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 58000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

DPX205950DT-9108A1 100% Nuevo Original 58000 pzas en stock, Encuentre el precio DPX205950DT-9108A1, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre DPX205950DT-9108A1 TDK Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ DPX205950DT-9108A1: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de DPX205950DT-9108A1.

Número de pieza	DPX205950DT-9108A1	Fabricante / Marca	TDK Corporation
Serie	DPX	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric), 6 PC Pad	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Diplexor 2.3GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Bandas de Frecuencia (bajo / alto)	2.3GHz ~ 2.5GHz / 4.9GHz ~ 5.95GHz	Banda de atenuación alta (min / max dB)	20.00dB / -
Pérdida de retorno (banda baja / alta de la banda)	20dB / 11dB	Banda baja atenuación (min / max dB)	20.00dB / -
Otros nombres	445-6135-6	Cantidad de stock	58000 pcs Stock
Categoría	RF/IF y RFID > Diplexores RF	Descripción	RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con DPX205950DT-9108A1

TDK Corporation DPX205950DT-9108A1	Parte DPX205950DT-9108A1	Precio DPX205950DT-9108A1	Distribuidor DPX205950DT-9108A1
Técnico DPX205950DT-9108A1	DPX205950DT-9108A1 Stock	Inventario DPX205950DT-9108A1	Proveedor DPX205950DT-9108A1
DPX205950DT-9108A1 pedido en línea	Consulta DPX205950DT-9108A1	Imagen DPX205950DT-9108A1	Imagen DPX205950DT-9108A1
DPX205950DT-9108A1 pdf	Hoja de datos DPX205950DT-9108A1	Hoja de datos DPX205950DT-9108A1	Hoja de datos pdf DPX205950DT-9108A1
Descargar la ficha técnica de DPX205950DT-9108A1	TDK Corporation Fabricante	TDK Corporation DPX205950DT-9108A1	

También te puede interesar:

<p>DPX255875DT-0016C1 Descripción: DPX255875DT-0016C1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205950DT-9063C1SJ Descripción: DPX205950DT-9063C1SJ TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205950DT-9108 Descripción: DPX205950DT-9108 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX252690DT-5032B1 Descripción: RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 19700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205950DT-9026C1SJ Descripción: DPX205950DT-9026C1SJ TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX252690DT-5042B2 Descripción: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX255875DT-0017A1 Descripción: DPX255875DT-0017A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205950DT-9063B1SJ Descripción: DPX205950DT-9063B1SJ TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX315950DT-5005B2 Descripción: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 1206 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX205950DT-9163C1SJ Descripción: DPX205950DT-9163C1SJ TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205850DT-9038A1 Descripción: DPX205850DT-9038A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205950DT-9027A1 Descripción: DPX205950DT-9027A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX252690DT-5021B1 Descripción: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 1008 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 68700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205850DT-9038A1-H Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX311990DT-3004 Descripción: DPX311990DT-3004 TDK 1206 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX255875DT-0017B1 Descripción: DPX255875DT-0017B1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205850DT-9173C1SJ Descripción: DPX205850DT-9173C1SJ TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 44000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205850DT-9043B1 Descripción: DPX205850DT-9043B1 TDK SOP-2 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX205850DT-9043B2BR Descripción: DPX205850DT-9043B2BR TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX252690DT-5121C1 Descripción: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 44500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205950DT-9057B1SJ Descripción: DPX205950DT-9057B1SJ TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX205950DT-9126A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 11800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205850DT-4154B1 Descripción: RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX255875DT-0016B1 Descripción: DPX255875DT-0016B1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX252690DT-5031A1 Descripción: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 32000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205850DT-4054B5 Descripción: DPX205850DT-4054B5 TDK SOP-2 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX252690DT-5220A2K Descripción: DPX252690DT-5220A2K TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX252690DT-5032A1 Descripción: DPX252690DT-5032A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205950DT-9062A1SJ Descripción: DPX205950DT-9062A1SJ TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX205850DT-4062A4 Descripción: DPX205850DT-4062A4 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong