



DRQ125-220-R

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fabricante Número de pieza: | DRQ125-220-R |
| Fabricante / Marca | Bussmann (Eaton) |
| Parte de la descripción: | INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD |
| Hojas de datos: | DRQ125-220-R.pdf |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS: |  Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Condición de stock: | Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. |
| Nave de: | Hong Kong |
| Manera del envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

DRQ125-220-R 100% Nuevo Original 3100 pzas en stock, Encuentre el precio DRQ125-220-R, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre DRQ125-220-R Bussmann (Eaton) con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ DRQ125-220-R: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de DRQ125-220-R.

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Número de pieza | DRQ125-220-R | Fabricante / Marca | Bussmann (Eaton) |
| Serie | DRQ | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Descripción detallada | Shielded 2 Coil Inductor Array 89.44µH Inductance - Connected in Series 22.36µH Inductance - Connected in Parallel 39.6 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.7A Nonstandard | calificaciones | - |
| Tamaño / Medidas | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | Altura | 0.236" (6.00mm) |
| blindaje | Shielded | Tolerancia | ±20% |
| Número de bobinas | 2 | Inductancia - conectado en paralelo | 22.36µH |
| Corriente nominal - Paralelo | 3.7A | Corriente nominal - Serie | 1.84A |
| Saturación actual - Paralelo | 4.71A | Saturación actual - Serie | 2.36A |
| Resistencia CC (DCR) - Paralelo | 39.6 mOhm | Resistencia CC (DCR) - Serie | 159 mOhm |
| Inductancia - Conectada en serie | 89.44µH | Otros nombres | 513-1291-2 DRQ125-220 DRQ125-220-ND DRQ125-220-R-ND DRQ125-220R DRQ125220R |
| Cantidad de stock | 3100 pcs Stock | Categoría | Inductores, bobinas, estranguladores > Matrices, transformadores de señal |
| Descripción | INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |

Palabras clave relacionadas con DRQ125-220-R

| | | | |
|--|---|--|--|
| Bussmann (Eaton) DRQ125-220-R | Parte DRQ125-220-R | Precio DRQ125-220-R | Distribuidor DRQ125-220-R |
| Técnico DRQ125-220-R | DRQ125-220-R Stock | Inventario DRQ125-220-R | Proveedor DRQ125-220-R |
| DRQ125-220-R pedido en línea | Consulta DRQ125-220-R | Imagen DRQ125-220-R | Imagen DRQ125-220-R |
| DRQ125-220-R pdf | Hoja de datos DRQ125-220-R | Hoja de datos DRQ125-220-R | Hoja de datos pdf DRQ125-220-R |
| Descargar la ficha técnica de DRQ125-220-R | Bussmann (Eaton) Fabricante | Bussmann (Eaton) DRQ125-220-R | Bussmann (Eaton) DRQ125-220-R |
| Eaton DRQ125-220-R | Eaton Bussmann DRQ125-220-R | Cooper Bussmann (Eaton) DRQ125-220-R | Coiltronics (Eaton) DRQ125-220-R |
| PowerStor (Eaton) DRQ125-220-R | | | |

También te puede interesar:

| | | |
|--|--|--|
|  <p>CTX100-4-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.23UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 11400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>DRQ125-220-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>CTX50-1 Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 50.63UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |
|  <p>CTX200-4P-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 200.11UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>DRQ74-3R3-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>CTX50-4-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 50.18UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |
|  <p>DRQ73-150-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>SDQ12-150-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 15.21UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 13000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>DRQ74-150-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |
|  <p>CTX33-4-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 33.12UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>CTX5-4 Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 4.9UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>CTX5-4A-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 4.26UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |
|  <p>CTX100-2P-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.14UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>PM620-01-RC Descripción: INDUCT ARRAY 6 COIL 160.6UH SMD Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>CTX200-4-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 200.7UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |
|  <p>DRQ73-471-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>CTX300-4P-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 298.93UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>CTX20-2P-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.58UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |
|  <p>7023 Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH T/H Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>DRQ73-102-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>DRQ73-680-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |
|  <p>CTX10-4P-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>DRQ127-2R2-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>P0177NL Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 10.4UH SMD Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |
|  <p>CTX10-4-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.6UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>CTX20-4P-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 20.62UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>DRQ127-102-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |
|  <p>DRQ125-2R2-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>DRQ74-470-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 14900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |  <p>DRQ127-4R7 Descripción: DRQ127-4R7 COILCRAF SMD Fabricantes: COILCRAF En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: RFQ</p> |



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong