




## CDC2586PAHR

Fabricante	Número de pieza:	CDC2586PAHR
Fabricante / Marca		N/A
Parte de la descripción:		IC 3.3V PLL CLK-DRVR 52-TQFP
Hojas de datos:		 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles.
Condición de stock:		Hong Kong
Nave de:		DHL/Fedex/TNT/UPS
Manera del envío:		

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**CDC2586PAHR** 100% nuevas piezas originales 4900 en stock, encuentre el precio CDC2586PAHR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre CDC2586PAHR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ CDC2586PAHR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Las especificaciones de CDC2586PAHR.

Número de pieza	CDC2586PAHR	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	3 V ~ 3.6 V	Tipo	PLL Clock Driver
Paquete del dispositivo	52-TQFP (10x10)	Serie	-
Relación - Entrada: Salida	1:12	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	52-TQFP	PLL	Yes with Bypass
Salida	LVTTL	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C
Número de circuitos	1	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	4 (72 Hours)	Entrada	LVTTL
Frecuencia - Max	100MHz	Divisor / Multiplicador	Yes/Yes
Diferencial - Entrada: salida	No/No	Número de pieza base	CDC2586
Cantidad de stock	4900 pcs Stock	Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">Generadores del reloj/del tiempo-reloj</a> , <a href="#">PLLs</a> , <a href="#">sint</a>
Descripción	IC 3.3V PLL CLK-DRVR 52-TQFP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

### Palabras clave relacionadas con CDC2586PAHR

CDC2586PAHR	Parte CDC2586PAHR	Precio CDC2586PAHR	Distribuidor CDC2586PAHR
CDC2586PAHR Technical	Stock CDC2586PAHR	Inventario CDC2586PAHR	Proveedor CDC2586PAHR
Pedido en línea CDC2586PAHR	Consulta CDC2586PAHR	Imagen CDC2586PAHR	Imagen CDC2586PAHR
CDC2586PAHR pdf	Hoja de datos CDC2586PAHR	Hoja de datos CDC2586PAHR	Hoja de datos pdf CDC2586PAHR
Descargar la hoja de datos CDC2586PAHR	Fabricante		

### También te puede interesar:

 <p><b>CDC2516DGRRG4G4</b>  <b>Descripción:</b> CDC2516DGRRG4G4 TI TSSOP-48  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2870 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC305</b>  <b>Descripción:</b> TI SO-5.2  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2671 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC319DBRG4</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDC2510PWR</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2884 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC304N</b>  <b>Descripción:</b> TI DIP-16  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2845 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC303NSR</b>  <b>Descripción:</b> TI SOP16  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3182 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDC2510PW</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2768 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC319DB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2867 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC2536DBR</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 28-SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDC318ADLR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:18 100MHZ 48SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC2510BPWR</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2660 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC3257G</b>  <b>Descripción:</b> CDC3257G MICRONA QFP  <b>Fabricantes:</b> MICRONA  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2769 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDC2510PWRE4</b>  <b>Descripción:</b> CDC2510PWRE4 TI TSSOP28  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2826 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC2536DB</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 28-SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2773 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC319DBR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 28000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDC318ADLRG4</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:18 100MHZ 48SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 10400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC2510C</b>  <b>Descripción:</b> CDC2510C TI TSSOP24  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2852 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC303N</b>  <b>Descripción:</b> TI DIP  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3243 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDC2510CPWR</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC2510APWR</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2772 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC2582PAH</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 52-TQFP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2773 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDC319DBG4</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2820 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC318DLR</b>  <b>Descripción:</b> CDC318DLR TI SOP48  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2676 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC2586PAH</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 52-TQFP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 13900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDC2510CPW</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC3257G-QK-C237506GSD0</b>  <b>Descripción:</b> CDC3257G-QK-C237506GSD0 MICRONS QFP128  <b>Fabricantes:</b> MICRONS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2790 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC318ADL</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:18 100MHZ 48SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2621 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDC2510PWR/CK2510</b>  <b>Descripción:</b> CDC2510PWR/CK2510 TI SSOP24  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2686 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC2516DGG</b>  <b>Descripción:</b> IC 3.3V PLL CLK-DRV 3ST 48-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC3257G-QK-C2</b>  <b>Descripción:</b> CDC3257G-QK-C2 ERTEC QFP  <b>Fabricantes:</b> ERTEC  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2620 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong