


IMAGE NOT AVAILABLE



LM5642MTC

Fabricante Número de pieza:	LM5642MTC
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP
Hojas de datos:	 Contiene plomo / RoHS no compatible
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LM5642MTC 100% nuevas piezas originales 5800 en stock, encuentre el precio LM5642MTC, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM5642MTC con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM5642MTC: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de LM5642MTC.

Número de pieza	LM5642MTC	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd)	4.5 V ~ 36 V	topología	Buck
rectificador síncrono	Yes	Paquete del dispositivo	28-TSSOP
Serie	-	Interfaces Seriales	-
embalaje	Tube	Paquete / Cubierta	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo de salida	Transistor Driver	Fases de producción	2
Configuración de salida	Positive	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C (TJ)
Número de salidas	2	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Función	Step-Down	Frecuencia - Conmutación	200kHz
Ciclo de trabajo (máx.)	98.9%	Descripción detallada	Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-TSSOP
Funciones de control	Current Limit, Enable, Soft Start	Sincronización de reloj	Yes
Número de pieza base	LM5642	Cantidad de stock	5800 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-Reguladores de voltaje-DC controladores de co	Descripción	IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible		

Palabras clave relacionadas con LM5642MTC

LM5642MTC	Parte LM5642MTC	Precio LM5642MTC	Distribuidor LM5642MTC
LM5642MTC Technical	Stock LM5642MTC	Inventario LM5642MTC	Proveedor LM5642MTC
Pedido en línea LM5642MTC	Consulta LM5642MTC	Imagen LM5642MTC	Imagen LM5642MTC
LM5642MTC pdf	Hoja de datos LM5642MTC	Hoja de datos LM5642MTC	Hoja de datos pdf LM5642MTC
Descargar la hoja de datos LM5642MTC	Fabricante		

También te puede interesar:

 LM5642MTCX Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTC/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2728 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMT/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642XMH/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2878 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576MHX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 25700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576Q0MH Descripción: LM5576Q0MH NSC HTSSOP20 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM565CN Descripción: Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2755 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MHX Descripción: LM5642MHX NS TSSOP28 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTCX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5596S-5.0 Descripción: HG TO263 Fabricantes: HG En stock: Nuevo original, 2781 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576QMHX Descripción: LM5576QMHX NS TSSOP20 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2727 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576QMHX/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5576MH Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5575QMHX/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 1.5A 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MH Descripción: LM5642MH NSC TSSOP-28 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2801 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642MHX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2717 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMT Descripción: LM5642XMT NS TSSOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2887 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576MH/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2662 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5576QMH/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2774 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMH Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMHX Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2640 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642XMT Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 21100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642ESXMH Descripción: LM5642ESXMH TI 28TSSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576QMH Descripción: LM5576QMH NS HTSSOP20 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM565CN Descripción: LM565CN NSC DIP Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2601 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576MHX Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2650 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642XMHX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTX Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM566 Descripción: Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong