



**B39380K9352M100**

Fabricante Número de pieza:	B39380K9352M100
Fabricante / Marca	Epcos / RF360
Parte de la descripción:	FILTER SAW 38MHZ 5SIP
Hojas de datos:	B39380K9352M100.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2600 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**B39380K9352M100** 100% Nuevo Original 2600 pzas en stock, Encuentre el precio B39380K9352M100, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre B39380K9352M100 Epcos / RF360 con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ B39380K9352M100: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de B39380K9352M100.

Número de pieza	B39380K9352M100	Fabricante / Marca	Epcos / RF360
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	5-SIP	embalaje	Tube
Tipo de montaje	Through Hole	Tamaño / Medidas	0.681" L x 0.154" W (17.30mm x 3.90mm)
Altura (Max)	0.343" (8.70mm)	Pérdida de inserción	13.3dB
aplicaciones	TV	Frecuencia - Centro	38MHz
Ancho de banda	-	Cantidad de stock	2600 pcs Stock
Categoría	<a href="#">Filtros &gt; Filtros de Sierra</a>	Descripción	FILTER SAW 38MHZ 5SIP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con B39380K9352M100

Epcos / RF360 B39380K9352M100	Parte B39380K9352M100	Precio B39380K9352M100	Distribuidor B39380K9352M100
Técnico B39380K9352M100	B39380K9352M100 Stock	Inventario B39380K9352M100	Proveedor B39380K9352M100
B39380K9352M100 pedido en línea	Consulta B39380K9352M100	Imagen B39380K9352M100	Imagen B39380K9352M100
B39380K9352M100 pdf	Hoja de datos B39380K9352M100	Hoja de datos B39380K9352M100	Hoja de datos pdf B39380K9352M100
Descargar la ficha técnica de B39380K9352M100	Epcos / RF360 Fabricante	Epcos / RF360 B39380K9352M100	Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) B39380K9352M100
Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) B39380K9352M100	RF360 - A Qualcomm-TDK joint venture	TDK RF360 B39380K9352M100	
	B39380K9352M100		

También te puede interesar:

<p><b>B39380K7289N201</b>  <b>Descripción:</b> B39380K7289N201 EPCOS SMD  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 26000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K7267M100</b>  <b>Descripción:</b> B39380K7267M100 EPCOS SIP5K  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K2959M100</b>  <b>Descripción:</b> FILTER SAW 38MHZ 5SIP  <b>Fabricantes:</b> Epcos / RF360  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39389-G1963-M100</b>  <b>Descripción:</b> B39389-G1963-M100 EPCOS ZIP5  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 22000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39389-G1985-M100S 1</b>  <b>Descripción:</b> B39389-G1985-M100S 1 EPCOS SIP5K  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39389-K3953-M100</b>  <b>Descripción:</b> B39389-K3953-M100 EPCOS SIP5  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 134700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39389-K3953-D100</b>  <b>Descripción:</b> B39389-K3953-D100 EPCOS ZIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 11200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K9358M100</b>  <b>Descripción:</b> B39380K9358M100 EPCOS DIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K7256M100S 1</b>  <b>Descripción:</b> B39380K7256M100S 1 EPCOS SIP5K  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39380K7279M100</b>  <b>Descripción:</b> B39380K7279M100 EPCOS SMD  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39389-K2966-M100</b>  <b>Descripción:</b> B39389-K2966-M100 EPCOS SIP-5  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K7254M100S 1</b>  <b>Descripción:</b> B39380K7254M100S 1 EPCOS SMD  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39389-G3967-M100</b>  <b>Descripción:</b> B39389-G3967-M100 EPCOS SIP-5K  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K7262N201</b>  <b>Descripción:</b> B39380K7262N201 EPCOS SIP-5  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380-K9655-N201</b>  <b>Descripción:</b> B39380-K9655-N201 EPCOS SIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39389-K3953-N201</b>  <b>Descripción:</b> B39389-K3953-N201 EPCOS SIP-5  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K3977N201</b>  <b>Descripción:</b> B39380K3977N201 EPCOS DIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 14000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39389-K2967-M100</b>  <b>Descripción:</b> B39389-K2967-M100 EPCOS SIP-5  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 27000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39389-G3962-M100</b>  <b>Descripción:</b> B39389-G3962-M100 EPCOS DIP5  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380-M3956-L100</b>  <b>Descripción:</b> B39380-M3956-L100 EPCOS SOP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K7290X400</b>  <b>Descripción:</b> B39380K7290X400 EPCOS SMD  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 32000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39389-G1971-D100</b>  <b>Descripción:</b> B39389-G1971-D100 EPCOS ZIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 17000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K9261M100</b>  <b>Descripción:</b> B39380K9261M100 EPCOS SIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39389-G3964-M100</b>  <b>Descripción:</b> B39389-G3964-M100 EPCOS SIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39389-K3564-D201</b>  <b>Descripción:</b> B39389-K3564-D201 EPCOS ZIP5  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 31000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39389-K3563-M201</b>  <b>Descripción:</b> B39389-K3563-M201 EPCOS SIP-5  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 62600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380-K9655-M100</b>  <b>Descripción:</b> B39380-K9655-M100 EPCOS SIP5K  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>B39380K7282N201</b>  <b>Descripción:</b> B39380K7282N201 EPCOS DIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 14000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39389-K3953-M300</b>  <b>Descripción:</b> B39389-K3953-M300 EPCOS DIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39380K3955X400</b>  <b>Descripción:</b> B39380K3955X400 EPCOS DIP  <b>Fabricantes:</b> EPCOS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong