



2450BM14E0003T

Fabricante Número de pieza:	2450BM14E0003T
Fabricante / Marca:	Johanson Technology
Parte de la descripción:	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603
Hojas de datos:	2450BM14E0003T.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

2450BM14E0003T 100% Nuevo Original 100 pzas en stock. Encuentre el precio 2450BM14E0003T, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 2450BM14E0003T Johanson Technology con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 2450BM14E0003T: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 2450BM14E0003T.

Número de pieza	2450BM14E0003T	Fabricante / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	embalaje	Cut Tape (CT)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 2.4GHZ ~ 2.5GHZ 50 / - Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Rango de frecuencia	2.4GHZ ~ 2.5GHZ	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 / - Ohm
Diferencia de fase	150° ±15°	La pérdida de inserción (Max)	2.5dB
Pérdida de retorno (Min)	9.5dB	Otros nombres	712-1581-1
Cantidad de stock	100 pcs Stock	Categoría	RF/í y RFID > Balun
Descripción	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con 2450BM14E0003T

Johanson Technology 2450BM14E0003T	Parte 2450BM14E0003T	Precio 2450BM14E0003T	Distribuidor 2450BM14E0003T
Técnico 2450BM14E0003T	2450BM14E0003T Stock	Inventario 2450BM14E0003T	Proveedor 2450BM14E0003T
2450BM14E0003T pedido en línea	Consulta 2450BM14E0003T	Imagen 2450BM14E0003T	Imagen 2450BM14E0003T
2450BM14E0003T.pdf	Hoja de datos 2450BM14E0003T	Hoja de datos 2450BM14E0003T	Hoja de datos pdf 2450BM14E0003T
Descargar la ficha técnica de 2450BM14E0003T	Johanson Technology Fabricante	Johanson Technology 2450BM14E0003T	Johanson 2450BM14E0003T
Johanson Technology Inc. 2450BM14E0003T			

También te puede interesar:

<p>2450BP15P0100E Descripción: BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 11900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450AT42D0100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BL15B100E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 13000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BL15B050E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 5500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP39C100BE Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP39D100CE Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450AT42A100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BM15A0015E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450AT43D100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 32200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450AT45A100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 8200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BM14A0002T Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450AT18B100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BP18C100CE Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB15K0002 Descripción: 2450FB15K0002 JOHANSON Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 32200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP15H0100E Descripción: FILTER BAND PASS 2.45GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450AT42B100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450AT44A100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450AT43A100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BP15E0100E Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BM15A0002E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450AT18E0100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450FB15K0005E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 24400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP39C100CE Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: JOHANSON En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB14K0001E Descripción: 2450FB14K0001E JOHANSON Fabricantes: JOHANSON En stock: Nuevo original, 23500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BP15B100E Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>2450FB14K0002E Descripción: 2450FB14K0002E JOHANSON SMD Fabricantes: JOHANSON En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP07A0100T Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BL15B200E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 10800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450AT43H0100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450AT43F0100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong