




### DIR9001PWR

<b>Fabricante Número de pieza:</b>	DIR9001PWR
<b>Fabricante / Marca</b>	N/A
<b>Parte de la descripción:</b>	IC DGTL AUDIO IR RCVR 28-TSSOP
<b>Hojas de datos:</b>	 Sin plomo / Cumple con RoHS
<b>Estado Libre de plomo / Estado RoHS:</b>	Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles.
<b>Condición de stock:</b>	Hong Kong
<b>Nave de:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS
<b>Manera del envío:</b>	

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**DIR9001PWR** 100% nuevas piezas originales 4600 en stock, encuentre el precio DIR9001PWR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre DIR9001PWR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ DIR9001PWR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)



















### Las especificaciones de DIR9001PWR.

Número de pieza	DIR9001PWR	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	2.7 V ~ 3.6 V	Paquete del dispositivo	28-TSSOP
Presupuesto	28kHz ~ 108kHz	Serie	-
embalaje	Cut Tape (CT)	Paquete / Cubierta	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Otros nombres	296-38926-1	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C (TA)
número de canales	1	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Función	Audio Receiver	Descripción detallada	Audio Audio Receiver 1 Channel 28-TSSOP
Número de pieza base	DIR9001	aplicaciones	Automotive Audio, Consumer Audio, Musical Instruments
Cantidad de stock	4600 pcs Stock	Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">Audio especial propósito</a>
Descripción	IC DGTL AUDIO IR RCVR 28-TSSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

### Palabras clave relacionadas con DIR9001PWR

DIR9001PWR	Parte DIR9001PWR	Precio DIR9001PWR	Distribuidor DIR9001PWR
DIR9001PWR Technical	Stock DIR9001PWR	Inventario DIR9001PWR	Proveedor DIR9001PWR
Pedido en línea DIR9001PWR	Consulta DIR9001PWR	Imagen DIR9001PWR	Imagen DIR9001PWR
DIR9001PWR pdf	Hoja de datos DIR9001PWR	Hoja de datos DIR9001PWR	Hoja de datos pdf DIR9001PWR
Descargar la hoja de datos DIR9001PWR	Fabricante		

### También te puede interesar:

 <p><b>TDA7348D</b>  <b>Descripción:</b> IC PROCESSOR AUDIO DGTL SO-28  <b>Fabricantes:</b> STMicroelectronics  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TDA7461ND</b>  <b>Descripción:</b> IC PROCESSOR CAR RAD SGNL SO-28  <b>Fabricantes:</b> STMicroelectronics  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TDA7500A</b>  <b>Descripción:</b> IC PROCESSOR AM/FM DGTL 100-TQFP  <b>Fabricantes:</b> STMicroelectronics  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2690 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>TDA7442D</b>  <b>Descripción:</b> IC PROCESSOR TONE/SURRND 28-SOIC  <b>Fabricantes:</b> STMicroelectronics  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>BD37503FV-E2</b>  <b>Descripción:</b> IC SOUND PROCESSOR 20SSOP  <b>Fabricantes:</b> LAPIS Semiconductor  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2871 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TAS3004PFB</b>  <b>Descripción:</b> IC DIGITAL AUD PROCESSOR 48-TQFP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2676 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TAS5026APAG</b>  <b>Descripción:</b> IC DIGITAL AUDIO PWM PROC 64TQFP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 14700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>U2860B-MFPG3G</b>  <b>Descripción:</b> IC DEMOD DUAL FM FOR TV 14SOIC  <b>Fabricantes:</b> Micrel / Microchip Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2811 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>TAS5508CPAGR</b>  <b>Descripción:</b> IC DGTL AUD PWM PROC 8CH 64TQFP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2759 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>IRS20955SPBF</b>  <b>Descripción:</b> IC AUDIO DRIVER DGTL PROT 16SOIC  <b>Fabricantes:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>PGA2310UA</b>  <b>Descripción:</b> IC STEREO AUDIO VOL CTRL 16-SOIC  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2805 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>DIR-04H</b>  <b>Descripción:</b> DIR-04H ON 8-DIP  <b>Fabricantes:</b> ON  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2890 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>MAX9890BETA+T</b>  <b>Descripción:</b> IC SUPPRESSOR CLICK-POP 8TDFN  <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated  <b>En stock:</b> Nuevo original, 14400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DRV135UA/2K5</b>  <b>Descripción:</b> IC AUDIO DIFF LINE DRVR 8-SOIC  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2802 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DIR-S8-105A</b>  <b>Descripción:</b> GOODSKY DIP  <b>Fabricantes:</b> GOODSKY  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2744 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DIR9001PWRQ1</b>  <b>Descripción:</b> IC DGTL AUDIO IR RCVR 28-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>TDA7442</b>  <b>Descripción:</b> IC PROCESSOR TONE/SURRND 32-SDIP  <b>Fabricantes:</b> STMicroelectronics  <b>En stock:</b> Nuevo original, 50400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>MAX4298EUB+T</b>  <b>Descripción:</b> IC STEREO DVR AUDIO 10-UMAX  <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>BD3813KS-E2</b>  <b>Descripción:</b> IC SOUND PROCESSOR 6CH 56SQFP  <b>Fabricantes:</b> LAPIS Semiconductor  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DIR1701E</b>  <b>Descripción:</b> IC DIGITAL AUD INTRFC RCVR 28SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2767 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DIR1703E/2K</b>  <b>Descripción:</b> DIR1703E/2K TI SSOP28  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>BD3861FS-E2</b>  <b>Descripción:</b> IC SOUND PROCESSOR 32-SSOP  <b>Fabricantes:</b> LAPIS Semiconductor  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2818 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD1895AYRSZ</b>  <b>Descripción:</b> IC CONV SAMPLE RATE ASYNC 28SSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>D2-92683-QR</b>  <b>Descripción:</b> IC AUDIO AMP INTELLIGENT 72QFN  <b>Fabricantes:</b> Intersil  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2724 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>STA369BWTR</b>  <b>Descripción:</b> IC AUDIO SYS DGTL 2.1CH PWRSSO36  <b>Fabricantes:</b> STMicroelectronics  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2818 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>CS8415A-CZZR</b>  <b>Descripción:</b> IC DGTL RCVR 96KHZ 28-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> Cirrus Logic  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2632 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DIX4192TPFBRQ1</b>  <b>Descripción:</b> IC AUDIO TRANSCEIVER 48TQFP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2863 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>SA571DR2G</b>  <b>Descripción:</b> IC COMPANDOR DUAL GAIN 16-SOIC  <b>Fabricantes:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2730 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DIR1703E</b>  <b>Descripción:</b> IC DIGITAL AUD INTRFC RCVR 28SSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DIR9001PW</b>  <b>Descripción:</b> IC DGTL AUDIO IR RCVR 28-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2753 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong