





OKI-78SR-5/1.5-W36H-C

Fabricante Número de pieza:	OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
Fabricante / Marca	MURATA
Parte de la descripción:	
Hojas de datos:	
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

OKI-78SR-5/1.5-W36H-C 100% nuevas piezas originales 5000 en stock, encuentre el precio OKI-78SR-5/1.5-W36H-C, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre OKI-78SR-5/1.5-W36H-C Murata Electronics con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ OKI-78SR-5/1.5-W36H-C: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de OKI-78SR-5/1.5-W36H-C.

Número de pieza	OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Fabricante / Marca	MURATA
Salida de voltaje - 3	-	Tensión - Salida 2	-
Salida de voltaje - 1	5V	Tensión - Entrada (Min)	7V
Tensión - Entrada (Max)	36V	Tipo	Linear Regulator Replacement
Tamaño / Medidas	0.41" L x 0.30" W x 0.65" H (10.4mm x 7.6mm x 16.5mm)	Serie	Okami™ OKI-78SR
Potencia (W)	8W	embalaje	Tray
Paquete / Cubierta	3-SIP Module	Otros nombres	811-2692 OKI78SR515W36HC
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C	Número de salidas	1
Tipo de montaje	Through Hole	Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Características	SCP	Eficiencia	90.5%
Descripción detallada	Linear Regulator Replacement DC DC Converter 1 Output 5V 1.5A 7V - 36V Input	Corriente - Salida (Max)	1.5A
Funciones de control	-	aplicaciones	ITE (Commercial)
Cantidad de stock	5000 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > ICS especializado
Descripción	Estado Libre de plomo / Estado RoHS		

Palabras clave relacionadas con OKI-78SR-5/1.5-W36H-C

Murata Electronics OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Parte OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Precio OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Distribuidor OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
OKI-78SR-5/1.5-W36H-C Technical	Stock OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Inventario OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Proveedor OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
Pedido en línea OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Consulta OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Imagen OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Imagen OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
OKI-78SR-5/1.5-W36H-C pdf	Hoja de datos OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Hoja de datos OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Hoja de datos pdf OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
Descargar la hoja de datos OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	Fabricante Murata Electronics	Murata Electronics OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	MURATA OKI-78SR-5/1.5-W36H-C
Murata Electronics North America OKI-78SR-5/1.5-W36H-C	TOKO / Murata OKI-78SR-5/1.5-W36H-C		

También te puede interesar:

 SN54ALS00AJ Descripción: SN54ALS00AJ TI DIP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2713 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 ILD255 Descripción: ILD255 SIEMENS DIP Fabricantes: SIEMENS En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 EP1C20F400C6L Descripción: EP1C20F400C6L ALTERA BGA Fabricantes: ALTERA En stock: Nuevo original, 2664 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 RFLPF3216090A1T Descripción: RFLPF3216090A1T 华新 1206 Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 HSMS-381E-TR1G Descripción: HSMS-381E-TR1G AVAGO SOT-323 Fabricantes: AVAGO En stock: Nuevo original, 68000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 STPS2045CTC Descripción: STPS2045CTC ST原装 TO-220 Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 SI4400M3 Descripción: VISHAY SOP8 Fabricantes: VISHAY En stock: Nuevo original, 2790 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 AT24C08-PI2.7 Descripción: AT24C08-PI2.7 ATMEL DIP8 Fabricantes: ATMEL En stock: Nuevo original, 2687 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SMS7621-006 Descripción: SMS7621-006 AI SOT23 Fabricantes: AI En stock: Nuevo original, 40000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 OKI-78SR-3.3/1.5-W36-C Descripción: DC DC CONVERTER 3.3V 5W Fabricantes: Murata Power Solutions En stock: Nuevo original, 2861 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 3269W-1-102G(3269WVFV5102G) Descripción: 3269W-1-102G(3269WVFV5102G) BOURNS SMD Fabricantes: BOURNS En stock: Nuevo original, 2657 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 STPS10150CTG Descripción: STPS10150CTG ST TO-220 Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 2769 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 BL8555-30PRB Descripción: BL8555-30PRB BELLING SOT23-5 Fabricantes: BELLING En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 LT1017IS8 Descripción: LT1017IS8 LT SOP-8 Fabricantes: LT En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 H11AG3TVM Descripción: H11AG3TVM FAIRCHILD DIP-6 Fabricantes: FAIRCHILD En stock: Nuevo original, 2713 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 PS78L05D-T89R Descripción: LISION SOT-89 Fabricantes: LISION En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SI2304BDS Descripción: SI2304BDS VISHAY SOT-23 Fabricantes: VISHAY En stock: Nuevo original, 2834 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 AM93L422APC Descripción: AMD DIP Fabricantes: AMD En stock: Nuevo original, 2744 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 MA3062-M Descripción: MA3062-M Panasonic SOT23 Fabricantes: Panasonic En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 BCM11211KFBG Descripción: BCM11211KFBG BROADCOM FBGA436 Fabricantes: BROADCOM En stock: Nuevo original, 3900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 920-BR06 Descripción: 920-BR06 3COM QFP Fabricantes: 3COM En stock: Nuevo original, 2654 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 OKI-78SR-5/1.5-W36-C Descripción: Fabricantes: Murata Power Solutions En stock: Nuevo original, 2637 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 AD6482JSTV3.0 Descripción: AD6482JSTV3.0 AD LQFP176 Fabricantes: AD En stock: Nuevo original, 2710 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SI6876BEDQ-T1-E3 Descripción: SI6876BEDQ-T1-E3 VISHAY TSSOP Fabricantes: VISHAY En stock: Nuevo original, 2614 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 13001-S8D Descripción: 13001-S8D QG TO-92 Fabricantes: QG En stock: Nuevo original, 25300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 EP3C5E144A7 Descripción: Fabricantes: ALTERA En stock: Nuevo original, 2705 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 DAC7545KU-1 Descripción: DAC7545KU-1 BB SOP20 Fabricantes: BB En stock: Nuevo original, 2807 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 MW71C930GN Descripción: MW71C930GN FREESCA NA Fabricantes: FREESCA En stock: Nuevo original, 2649 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 B39212-B8558-P810 Descripción: B39212-B8558-P810 EPCOS SMD Fabricantes: EPCOS En stock: Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 CY37064VP48-100BAC Descripción: CY37064VP48-100BAC CY BGA Fabricantes: CY En stock: Nuevo original, 2769 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong