




## CDCM1802RGTR

Fabricante Número de pieza:	CDCM1802RGTR
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 2701 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

**CDCM1802RGTR** 100% nuevas piezas originales 2701 en stock, encuentre el precio CDCM1802RGTR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre CDCM1802RGTR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ CDCM1802RGTR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Las especificaciones de CDCM1802RGTR.

Número de pieza	<a href="#">CDCM1802RGTR</a>	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	3 V ~ 3.6 V	Tipo	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
Paquete del dispositivo	16-QFN (3x3)	Serie	-
Relación - Entrada: Salida	1:2	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	16-VFQFN Exposed Pad	Salida	LVCMS, LVPECL
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C	Número de circuitos	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	2 (1 Year)
Entrada	LVCMS, LVPECL, LVTTL	Frecuencia - Max	800MHz
Diferencial - Entrada: salida	Yes/Yes	Descripción detallada	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 1:2 800MHz 16-VFQFN Exposed Pad
Número de pieza base	CDCM1802	Cantidad de stock	2701 pcs Stock
Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">Búferes reloj/temporizador, Controladores</a>	Descripción	IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

### Palabras clave relacionadas con CDCM1802RGTR

<a href="#">CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Parte CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Precio CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Distribuidor CDCM1802RGTR</a>
<a href="#">CDCM1802RGTR Technical</a>	<a href="#">Stock CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Inventario CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Proveedor CDCM1802RGTR</a>
<a href="#">Pedido en línea CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Consulta CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Imagen CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Imagen CDCM1802RGTR</a>
<a href="#">CDCM1802RGTR pdf</a>	<a href="#">Hoja de datos CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Hoja de datos CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Hoja de datos pdf CDCM1802RGTR</a>
<a href="#">Descargar la hoja de datos CDCM1802RGTR</a>	<a href="#">Fabricante</a>		

### También te puede interesar:

 <p><b>CDCM61004RHB</b>  <b>Descripción:</b> CDCM61004RHB TI QFN  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2733 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP111RHBR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2744 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM61002RHBR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK GEN 1:2 LOW JITTER 32QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCLVP2102RGTR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2658 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM1802RGTT</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2710 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM61004RHBR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK GEN 1:4 LOW JITTER 32QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 10100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCLVP1216RGZR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:16 2GHZ 48VQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2790 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM61002RHBT</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK GEN 1:3 LOW JITTER 32-QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2704 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM1804RGETG4</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCLVP110VFRG4</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2732 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM1804RTHR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2808 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP1204RGTR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCM6208V1HRGZR</b>  <b>Descripción:</b> CDCM6208 V1 H0 ROM CODE HUAWAI  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2767 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP1204RGT</b>  <b>Descripción:</b> CDCLVP1204RGT TI QFN16  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2803 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP1208RHDR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2660 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCLVP2108RGZT</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:16 2GHZ 48VQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2707 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP1208RHD</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2730 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM1804RTHT</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2663 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCM61004RHBT</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK GEN 1:4 LOW JITTER 32-QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2771 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP111VFR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2848 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM6208V1FRGZT</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK GEN 2:8 LOW JITTER  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2626 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCLVP110VFR QFP32</b>  <b>Descripción:</b> CDCLVP110VFR QFP32 TI QFP32  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2893 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP2104RHDR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2717 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM61001RHBR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK GEN 1:1 LOW JITTER 32QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2654 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCM6208V1ERGZT</b>  <b>Descripción:</b> CDCM6208V1ERGZT 原装TEXAS QFN48  <b>Fabricantes:</b> TEXAS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2660 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP1212RHAT</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2840 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP2102RGTT</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2665 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCM1804RGER</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2674 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCLVP1212RHAR</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM1804RGET</b>  <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2845 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong