



DPX165900DT-8125A1

Fabricante Número de pieza:	DPX165900DT-8125A1
Fabricante / Marca	TDK Corporation
Parte de la descripción:	RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603
Hojas de datos:	DPX165900DT-8125A1.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 3800 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

DPX165900DT-8125A1 100% Nuevo Original 3800 pzas en stock, Encuentre el precio DPX165900DT-8125A1, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre DPX165900DT-8125A1 TDK Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ DPX165900DT-8125A1: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de DPX165900DT-8125A1.

Número de pieza	DPX165900DT-8125A1	Fabricante / Marca	TDK Corporation
Serie	DPX	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Diplexor 2.4GHz ~ 2.5GHz / 5.1GHz ~ 5.9GHz 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Bandas de Frecuencia (bajo / alto)	2.4GHz ~ 2.5GHz / 5.1GHz ~ 5.9GHz	Banda de atenuación alta (min / max dB)	20.00dB / 33.00dB
Pérdida de retorno (banda baja / alta de la banda)	22dB / 13dB	Banda baja atenuación (min / max dB)	18.00dB / 24.00dB
Otros nombres	445-15672-6	Cantidad de stock	3800 pcs Stock
Categoría	RF/IF y RFID > Diplexores RF	Descripción	RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con DPX165900DT-8125A1

TDK Corporation DPX165900DT-8125A1	Parte DPX165900DT-8125A1	Precio DPX165900DT-8125A1	Distribuidor DPX165900DT-8125A1
Técnico DPX165900DT-8125A1	DPX165900DT-8125A1 Stock	Inventario DPX165900DT-8125A1	Proveedor DPX165900DT-8125A1
DPX165900DT-8125A1 pedido en línea	Consulta DPX165900DT-8125A1	Imagen DPX165900DT-8125A1	Imagen DPX165900DT-8125A1
DPX165900DT-8125A1 pdf	Hoja de datos DPX165900DT-8125A1	Hoja de datos DPX165900DT-8125A1	Hoja de datos pdf DPX165900DT-8125A1
Descargar la ficha técnica de DPX165900DT-8125A1	TDK Corporation Fabricante	TDK Corporation DPX165900DT-8125A1	

También te puede interesar:

<p>DPX165950DT-8048A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 110000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX165900DT-8025A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX162500DT-8028A1 Descripción: DPX162500DT-8028A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX202690DT-4072G1SJ Descripción: DPX202690DT-4072G1SJ TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX1608LL87R1524A Descripción: DPX1608LL87R1524A MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 25400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX162500DT-8014A1 Descripción: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX162500DT-8128A2 Descripción: DPX162500DT-8128A2 TDK 603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 84000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX165850DT-8040A3 Descripción: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 44000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX202170DT-4049A1 Descripción: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX165950DT-8030A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX16595DT-8026A1 Descripción: DPX16595DT-8026A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX165950DT-8130A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX165950DT-8026A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX202472DT-4032B2 Descripción: DPX202472DT-4032B2 TDK 805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX202690DT-4066B1 Descripción: DPX202690DT-4066B1 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 272000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX202690DT-4084A1 Descripción: DPX202690DT-4084A1 TDK 805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 134000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX165850DT-8117B1 Descripción: DPX165850DT-8117B1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX201990DT-4014A2 Descripción: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 24000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX201990DT-4051A2TP Descripción: DPX201990DT-4051A2TP TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX165950DT-8144A1 Descripción: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 108000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX202170DT-4121A1 Descripción: DPX202170DT-4121A1 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX201990DT-4051A2 Descripción: RF DIPLEXER 872.5M/1.78GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX165850DT-8017A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX202500DT-9032A1 Descripción: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX201990DT-4114A2 Descripción: DPX201990DT-4114A2 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX165950DT-8126A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 59900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX165850DT-8032A1 Descripción: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DPX162500DT-8128A1 Descripción: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 11000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX162500DT-8128 Descripción: DPX162500DT-8128 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DPX165950DT-8030D1SJ Descripción: DPX165950DT-8030D1SJ TDK 4k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 28000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong