



HHM1525

Fabricante Número de pieza:	HHM1525
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Parte de la descripción:	BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805
Hojas de datos:	HHM1525.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 92300 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

HHM1525 100% Nuevo Original 92300 pzas en stock, Encuentre el precio HHM1525, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre HHM1525 TDK Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFO HHM1525: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de HHM1525.

Número de pieza	HHM1525	Fabricante / Marca	TDK Corporation
Serie	HHM	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric)	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 1.71GHz ~ 1.99GHz 50 / 50 Ohm 0805 (2012 Metric)
Rango de frecuencia	1.71GHz ~ 1.99GHz	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 / 50 Ohm
Diferencia de fase	180° ±10°	La pérdida de inserción (Max)	1.0dB
Pérdida de retorno (Min)	10dB	Otros nombres	445-3991-6
Cantidad de stock	92300 pcs Stock	Categoría	RF/i y RFID > Balun
Descripción	BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con HHM1525

TDK Corporation HHM1525	Parte HHM1525	Precio HHM1525	Distribuidor HHM1525
Técnico HHM1525	HHM1525 Stock	Inventario HHM1525	Proveedor HHM1525
HHM1525 pedido en línea	Consulta HHM1525	Imagen HHM1525	Imagen HHM1525
HHM1525 pdf	Hoja de datos HHM1525	Hoja de datos HHM1525	Hoja de datos pdf HHM1525
Descargar la ficha técnica de HHM1525	TDK Corporation Fabricante	TDK Corporation HHM1525	

También te puede interesar:

<p>HHM1533 Descripción: HHM1533 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1534 Descripción: BALUN DUAL 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1544 Descripción: HHM1544 TDK 0805-6P Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 68600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1516 Descripción: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 23000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1517 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 124000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1524B3 Descripción: HHM1524B3 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1522E1 Descripción: HHM1522E1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1521 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 21500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1523B8 Descripción: HHM1523B8 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1548E1 Descripción: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1542 Descripción: HHM1542 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1515 Descripción: HHM1515 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1526 Descripción: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 7400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1520 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 45000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1515B2 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1548A2 Descripción: HHM1548A2 TDK 0805X3 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1525S1 Descripción: HHM1525S1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1524B1 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1523B3 Descripción: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1518A1 Descripción: HHM1518A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 55000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1548C3 Descripción: HHM1548C3 TDK 805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 68000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1522B1 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1520A2 Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 74000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1541 Descripción: HHM1541 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1541E1 Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 50500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1545 Descripción: HHM1545 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 11000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1548A4 Descripción: HHM1548A4 TDK 627REEL Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 80000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1540 Descripción: HHM1540 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1524B2 Descripción: HHM1524B2 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1562B Descripción: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 9900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong