


IMAGE NOT AVAILABLE



LP2951ACMM-3.3

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fabricante Número de pieza: | LP2951ACMM-3.3 |
| Fabricante / Marca | N/A |
| Parte de la descripción: | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP |
| Hojas de datos: |  Contiene plomo / RoHS no compatible |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS: | |
| Condición de stock: | Nuevo original, 2746 pzas en stock disponibles. |
| Nave de: | Hong Kong |
| Manera del envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LP2951ACMM-3.3 100% nuevas piezas originales 2746 en stock, encuentre el precio LP2951ACMM-3.3, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LP2951ACMM-3.3 con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LP2951ACMM-3.3: Info@IC-Components.com



Las especificaciones de LP2951ACMM-3.3.

| | | | |
|--|---|-------------------------------|---|
| Número de pieza | LP2951ACMM-3.3 | Fabricante / Marca | N/A |
| Caída de tensión (máx.) | 0.6V @ 100mA | Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 3.3V |
| Salida de voltaje - (Max) | - | Tensión - Entrada (Max) | 30V |
| Paquete del dispositivo | 8-VSSOP | Serie | - |
| Características de protección | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | PSRR | - |
| Tipo de salida | Adjustable (Fixed) | Configuración de salida | Positive |
| Otros nombres | LP2951ACMM-3.3TR | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Cantidad de reguladores | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed or Adjustable 1 Output 3.3V, 1.24 V ~ 29 V 100mA 8-VSSOP |
| Corriente - Fuente (Max) | 14mA | Actual - Quiescente (Iq) | 120µA |
| Corriente - Salida | 100mA | Funciones de control | Enable |
| Número de pieza base | LP2951 | Cantidad de stock | 2746 pcs Stock |
| Categoría | Circuitos integrados (ICS) > PMIC-Reguladores de voltaje-lineal | Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible | | |

Palabras clave relacionadas con LP2951ACMM-3.3

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| LP2951ACMM-3.3 | Parte LP2951ACMM-3.3 | Precio LP2951ACMM-3.3 | Distribuidor LP2951ACMM-3.3 |
| LP2951ACMM-3.3 Technical | Stock LP2951ACMM-3.3 | Inventario LP2951ACMM-3.3 | Proveedor LP2951ACMM-3.3 |
| Pedido en línea LP2951ACMM-3.3 | Consulta LP2951ACMM-3.3 | Imagen LP2951ACMM-3.3 | Imagen LP2951ACMM-3.3 |
| LP2951ACMM-3.3 pdf | Hoja de datos LP2951ACMM-3.3 | Hoja de datos LP2951ACMM-3.3 | Hoja de datos pdf LP2951ACMM-3.3 |
| Descargar la hoja de datos LP2951ACMM-3.3 | Fabricante | | |

También te puede interesar:

| | | |
|---|--|---|
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMMX/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 23400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMX-3.3/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMMX-3.0/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 14200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMM-3.3/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMX-3.3</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 15600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMB</p> <p>Descripción: LP2951ACMB NS SOP8</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACM-3.3</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 4300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMCX</p> <p>Descripción: LP2951ACMCX NS SOP8</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMM-3.0</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMM</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2688 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMMX</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2603 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p></p> <p>LP2951ACDR2</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>En stock: Nuevo original, 41700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACM/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2659 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMMX-3.3</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2725 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMM/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMX</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 33600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACM-3.3/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2631 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p></p> <p>LP2951ACDR2G</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>En stock: Nuevo original, 37700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMMX-5.0</p> <p>Descripción: LP2951ACMMX-5.0 NS MSOP-8</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2727 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMX SOP8</p> <p>Descripción: LP2951ACMX SOP8 NS SOP8</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2826 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACM</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 30800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMC</p> <p>Descripción: LP2951ACMC NSC SOP8</p> <p>Fabricantes: NSC</p> <p>En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACM33C</p> <p>Descripción: LP2951ACM33C NS SOP8</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMMX-3.0</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 9300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMM-3.0/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2626 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMX-3.3C</p> <p>Descripción: LP2951ACMX-3.3C NS SOP8</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2752 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMAX</p> <p>Descripción: LP2951ACMAX NS SOP8</p> <p>Fabricantes: NS</p> <p>En stock: Nuevo original, 2751 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACM-3.0</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 15100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMX-3.0</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 2871 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LP2951ACMMX-3.3/NOPB</p> <p>Descripción: IC REG LIN POS ADJ 100MA 8VSSOP</p> <p>Fabricantes: N/A</p> <p>En stock: Nuevo original, 13800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong