


IMAGE NOT AVAILABLE



LM5642MHX/NOPB

Fabricante Número de pieza:	LM5642MHX/NOPB
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 2717 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LM5642MHX/NOPB 100% nuevas piezas originales 2717 en stock, encuentre el precio LM5642MHX/NOPB, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM5642MHX/NOPB con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM5642MHX/NOPB: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de LM5642MHX/NOPB.

Número de pieza	LM5642MHX/NOPB	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd)	4.5 V ~ 36 V	topología	Buck
rectificador síncrono	Yes	Paquete del dispositivo	28-HTSSOP
Serie	-	Interfaces Seriales	-
embalaje	Tape & Reel (TR)	Paquete / Cubierta	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad
Tipo de salida	Transistor Driver	Fases de producción	2
Configuración de salida	Positive	Otros nombres	LM5642MHX LM5642MHX-ND
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C (TJ)	Número de salidas	2
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Función	Step-Down
Frecuencia - Conmutación	200kHz	Ciclo de trabajo (máx.)	98.9%
Descripción detallada	Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-HTSSOP	Funciones de control	Current Limit, Enable, Soft Start
Sincronización de reloj	Yes	Número de pieza base	LM5642
Cantidad de stock	2717 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-Reguladores de voltaje-DC controladores de co
Descripción	IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con LM5642MHX/NOPB

LM5642MHX/NOPB	Parte LM5642MHX/NOPB	Precio LM5642MHX/NOPB	Distribuidor LM5642MHX/NOPB
LM5642MHX/NOPB Technical	Stock LM5642MHX/NOPB	Inventario LM5642MHX/NOPB	Proveedor LM5642MHX/NOPB
Pedido en línea LM5642MHX/NOPB	Consulta LM5642MHX/NOPB	Imagen LM5642MHX/NOPB	Imagen LM5642MHX/NOPB
LM5642MHX/NOPB pdf	Hoja de datos LM5642MHX/NOPB	Hoja de datos LM5642MHX/NOPB	Hoja de datos pdf LM5642MHX/NOPB
Descargar la hoja de datos LM5642MHX/NOPB	Fabricante		

También te puede interesar:

 LM5642MH Descripción: LM5642MH NSC TSSOP-28 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2801 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMH/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2878 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MHX Descripción: LM5642MHX NS TSSOP28 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642XMT/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTCX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTC Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5575QMHX Descripción: LM5575QMHX NSC TSSOP16 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2852 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576MH/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2662 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM565CN Descripción: Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2755 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642XMHX Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2640 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMTX Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576Q0MH Descripción: LM5576Q0MH NSC HTSSOP20 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642ESXMH Descripción: LM5642ESXMH TI 28TSSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMH Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576QMHX Descripción: LM5576QMHX NS TSSOP20 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2727 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5576QMHX/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5575QMHX/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 1.5A 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576QMH Descripción: LM5576QMH NS HTSSOP20 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642MTCX Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMHX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576QMH/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2774 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642MTC/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2728 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTCX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5596S-5.0 Descripción: HG TO263 Fabricantes: HG En stock: Nuevo original, 2781 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642XMTX Descripción: LM5642XMTX NS TSSOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2887 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM565CN Descripción: LM565CN NSC DIP Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2601 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576MHX/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 25700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5576MH Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMT Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 21100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576MHX Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2650 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong