




CDCEL925PWR

Fabricante	Número de pieza:	CDCEL925PWR
Fabricante / Marca		N/A
Parte de la descripción:		IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP
Hojas de datos:		 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Nuevo original, 2764 pzas en stock disponibles.
Condición de stock:		Hong Kong
Nave de:		DHL/Fedex/TNT/UPS
Manera del envío:		

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

CDCEL925PWR 100% nuevas piezas originales 2764 en stock, encuentre el precio CDCEL925PWR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre CDCEL925PWR con garantía, 100% de garantía de confianza. RFQ CDCEL925PWR: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de CDCEL925PWR.

Número de pieza	CDCEL925PWR	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	1.7 V ~ 1.9 V	Tipo	Clock/Frequency Synthesizer
Paquete del dispositivo	16-TSSOP	Serie	-
Relación - Entrada: Salida	1:5	embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	PLL	Yes with Bypass
Salida	LVC MOS	Otros nombres	296-48117-6
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C	Número de circuitos	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Entrada	LVC MOS, Crystal	Frecuencia - Max	230MHz
Divisor / Multiplicador	Yes/No	Diferencial - Entrada: salida	No/No
Número de pieza base	CDCEL925	Cantidad de stock	2764 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Generadores del reloj/del tiempo-reloj, PLLs, sint	Descripción	IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con CDCEL925PWR

CDCEL925PWR	Parte CDCEL925PWR	Precio CDCEL925PWR	Distribuidor CDCEL925PWR
CDCEL925PWR Technical	Stock CDCEL925PWR	Inventario CDCEL925PWR	Proveedor CDCEL925PWR
Pedido en línea CDCEL925PWR	Consulta CDCEL925PWR	Imagen CDCEL925PWR	Imagen CDCEL925PWR
CDCEL925PWR pdf	Hoja de datos CDCEL925PWR	Hoja de datos CDCEL925PWR	Hoja de datos pdf CDCEL925PWR
Descargar la hoja de datos CDCEL925PWR	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>CDCEL913PWR Descripción: IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2600 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCFR83ADBQ Descripción: IC CLOCK GENERATOR 533MHZ 24QSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2738 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCE949R04PWR Descripción: CDCE949R04PWR TEXAS TSSOP-24L Fabricantes: TEXAS En stock: Nuevo original, 28500 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>
 <p>CDCF2509PWR Descripción: IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 26500 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCEL913PWRG4 Descripción: IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2621 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCE936PW Descripción: CDCE936PW TI TSSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2629 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>
 <p>CDCE949PWG4 Descripción: IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2770 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCF2510PWR Descripción: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCEL937QPWRQ1 Descripción: IC 3-PLL VCXO LVC MOS 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>
 <p>CDCEL913IPWRQ1 Descripción: IC 1PLL VCXO CLK SYNTH 14TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCEL925PW Descripción: IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2765 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCE949QPWRQ1 Descripción: IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2644 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>
 <p>CDCF5801DBQRG4 Descripción: IC PLL CLOCK MULTIPLIER 24-QSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2783 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCFR83 Descripción: CDCFR83 TI TSSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2898 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCEL913PW Descripción: IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>
 <p>CDCFR83ADBQR Descripción: IC CLOCK GENERATOR 533MHZ 24QSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2635 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCEL949PWRG4 Descripción: IC 4-PLL VCXO CLK SYNTH 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2615 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCE949PWR Descripción: IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2708 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>
 <p>CDCF2510 Descripción: CDCF2510 TEXAS SOP Fabricantes: TEXAS En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCE937PW Descripción: IC 3PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2862 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCE937Q Descripción: CDCE937Q TI优势 TSSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2865 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>
 <p>CDCF2509 Descripción: CDCF2509 TI TSOP24 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2639 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCE937PWR Descripción: IC 3PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCE937QPWRQ1 Descripción: IC 3PLL VCXO CLK SYNTH 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6600 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>
 <p>CDCF2509PW Descripción: IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 4200 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCE949PW Descripción: IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCEL949PW Descripción: TI TSSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2782 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>
 <p>CDCF2510PW Descripción: IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2691 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCF5801DBQ Descripción: IC CLOCK MULTIPLIER/DIV 24-QSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2672 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>	 <p>CDCEL937PWR Descripción: IC 3-PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong