



LDB182G4510C-110

Fabricante Número de pieza:	LDB182G4510C-110
Fabricante / Marca	Murata Electronics
Parte de la descripción:	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603
Hojas de datos:	LDB182G4510C-110.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 28000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LDB182G4510C-110 100% Nuevo Original 28000 pzas en stock, Encuentre el precio LDB182G4510C-110, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre LDB182G4510C-110 Murata Electronics con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ LDB182G4510C-110: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de LDB182G4510C-110.

Número de pieza	LDB182G4510C-110	Fabricante / Marca	Murata Electronics
Serie	LDB	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0603 (1608 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)
Rango de frecuencia	2.4GHz ~ 2.5GHz	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 / 100 Ohm
Diferencia de fase	-	La pérdida de inserción (Max)	1.1dB
Pérdida de retorno (Min)	-	Otros nombres	490-5023-2 LDB182G4510C110
Cantidad de stock	28000 pcs Stock	Categoría	RF/í y RFID > Balun
Descripción	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con LDB182G4510C-110

Murata Electronics LDB182G4510C-110	Parte LDB182G4510C-110	Precio LDB182G4510C-110	Distribuidor LDB182G4510C-110
Técnico LDB182G4510C-110	LDB182G4510C-110 Stock	Inventario LDB182G4510C-110	Proveedor LDB182G4510C-110
LDB182G4510C-110 pedido en línea	Consulta LDB182G4510C-110	Imagen LDB182G4510C-110	Imagen LDB182G4510C-110
LDB182G4510C-110 pdf	Hoja de datos LDB182G4510C-110	Hoja de datos LDB182G4510C-110	Hoja de datos pdf LDB182G4510C-110
Descargar la ficha técnica de LDB182G4510C-110	Murata Electronics Fabricante	Murata Electronics LDB182G4510C-110	MURATA LDB182G4510C-110
Murata Electronics North America LDB182G4510C-110	TOKO / Murata LDB182G4510C-110		

También te puede interesar:

<p>LDB182G5205C-110 Descripción: LDB182G5205C-110 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G4510C-113 Descripción: LDB182G4510C-113 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB15C151A0897F-003 Descripción: LDB15C151A0897F-003 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB18869M15G-120 Descripción: LDB18869M15G-120 MURATA 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB183G6005G-120 Descripción: LDB183G6005G-120 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB15C500A0946F-002 Descripción: LDB15C500A0946F-002 MURATA O805 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB181G9519B-237 Descripción: LDB181G9519B-237 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB18869M10G-120 Descripción: LDB18869M10G-120 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G7210C-110 Descripción: LDB182G7210C-110 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB182G4520C-110 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 100100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB15C101A3700F-002/TA15 Descripción: LDB15C101A3700F-002/TA15 HAM SMD Fabricantes: HAM En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G5010G-120 Descripción: LDB182G5010G-120 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 41300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB185G3710G-120 Descripción: LDB185G3710G-120 MURATA 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB15C500A1840F-002 Descripción: LDB15C500A1840F-002 MURATA 805 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 21500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G8120G-120 Descripción: LDB181G8120G-120 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB181G8110-120 Descripción: LDB181G8110-120 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G8115G-120 Descripción: LDB181G8115G-120 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 51100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB15C500A3700F-001 Descripción: LDB15C500A3700F-001 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB18836M10G-120 Descripción: LDB18836M10G-120 MURATA O603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G5005G-120 Descripción: LDB182G5005G-120 murata 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 24200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G4510G-120 Descripción: LDB182G4510G-120 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 88900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB15C201A1400F Descripción: LDB15C201A1400F MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G9510G-120 Descripción: LDB181G9510G-120 MURATA O603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G6BAA2A002 Descripción: LDB181G6BAA2A002 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB15C500A1900F-001 Descripción: LDB15C500A1900F-001 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB183G4510G-120 Descripción: LDB183G4510G-120 SMD Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G4505C-110 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 17500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB18910M05G-120TEUP Descripción: LDB18910M05G-120TEUP MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G8110G-120 Descripción: LDB181G8110G-120 MURATA O603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB20C101A0900E-437 Descripción: LDB20C101A0900E-437 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 54300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong