



INNOVATOR IN ELECTRONICS

## MM9329-2700RA1

<b>Fabricante Número de pieza:</b>	MM9329-2700RA1
<b>Fabricante / Marca</b>	MURATA
<b>Parte de la descripción:</b>	MURATA SMD
<b>Hojas de datos:</b>	<a href="#">MM9329-2700RA1(1).pdf</a> <a href="#">MM9329-2700RA1(2).pdf</a> <a href="#">MM9329-2700RA1(3).pdf</a>
<b>Estado Libre de plomo / Estado RoHS:</b>	
<b>Condición de stock:</b>	Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.
<b>Nave de:</b>	Hong Kong
<b>Manera del envío:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**MM9329-2700RA1** 100% Nuevo Original 5000 pzas en stock, Encuentre el precio MM9329-2700RA1, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre MM9329-2700RA1 Murata Electronics con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ MM9329-2700RA1: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Las especificaciones de MM9329-2700RA1.

Número de pieza	MM9329-2700RA1	Fabricante / Marca	MURATA
Terminación del blindaje	Solder	Serie	9329
embalaje	Cut Tape (CT)	Otros nombres	490-8452-1
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 90°C	Número de puertos	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Característica de montaje	-
Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Ciclos de inserción	-
Pérdida de inserción	-	Protección de ingreso	-
incluye	-	Impedancia	50 Ohm
color de la carcasa	Silver	Frecuencia - Max	6GHz
Características	-	Tipo de sujeción	Snap-On
material dieléctrico	-	Descripción detallada	GSC Connector Receptacle, Female Socket 50 Ohm Surface Mount Solder
Terminación de contactos	Solder	Tipo de conector	Receptacle, Female Socket
Estilo de conector	GSC	Recubrimiento central del contacto	Gold
Material de contacto central	Copper Alloy	Grupo de cables	-
Cuerpo material	Copper Alloy	Acabado del cuerpo	Silver
Cantidad de stock	5000 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > ICS especializado
Descripción	MURATA SMD	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	

### Palabras clave relacionadas con MM9329-2700RA1

Murata Electronics MM9329-2700RA1	Parte MM9329-2700RA1	Precio MM9329-2700RA1	Distribuidor MM9329-2700RA1
Técnico MM9329-2700RA1	MM9329-2700RA1 Stock	Inventario MM9329-2700RA1	Proveedor MM9329-2700RA1
MM9329-2700RA1 pedido en línea	Consulta MM9329-2700RA1	Imagen MM9329-2700RA1	Imagen MM9329-2700RA1
MM9329-2700RA1 pdf	Hoja de datos MM9329-2700RA1	Hoja de datos MM9329-2700RA1	Hoja de datos pdf MM9329-2700RA1
Descargar la ficha técnica de MM9329-2700RA1	Murata Electronics Fabricante	Murata Electronics MM9329-2700RA1	MURATA MM9329-2700RA1
Murata Electronics North America MM9329-2700RA1	TOKO / Murata MM9329-2700RA1		

### También te puede interesar:

<p><b>MM912H634</b>  <b>Descripción:</b> MM912H634 FREESCALE QFP32  <b>Fabricantes:</b> FREESCALE  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2815 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM9515N</b>  <b>Descripción:</b> NS DIP-28  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2734 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM912H634CV1AE</b>  <b>Descripción:</b> MM912H634CV1AE FREESCALE TQFP48  <b>Fabricantes:</b> FREESCALE  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2701 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MM912J637AM2EP</b>  <b>Descripción:</b> FREESCALE QFN  <b>Fabricantes:</b> FREESCALE  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2896 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM908E624ACPEWR2</b>  <b>Descripción:</b> FREESCALE SSOP  <b>Fabricantes:</b> FREESCALE  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM912F634CV2AE</b>  <b>Descripción:</b> IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP  <b>Fabricantes:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM912H634DVIAE</b>  <b>Descripción:</b> NA SOP20  <b>Fabricantes:</b> NA  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2669 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM93C56M8X</b>  <b>Descripción:</b> NS SMD  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2727 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM912F634CV1AE</b>  <b>Descripción:</b> IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP  <b>Fabricantes:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MM9329-2700TB2</b>  <b>Descripción:</b>  <b>Fabricantes:</b> MURATA  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM908E630CVFC</b>  <b>Descripción:</b> MM908E630CVFC FREESCALE QFN  <b>Fabricantes:</b> FREESCALE  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2625 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM912F634CV2AP</b>  <b>Descripción:</b> IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP  <b>Fabricantes:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2726 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MM908E626AVPEK</b>  <b>Descripción:</b> IC STEPPER MOTOR DRVR 54SOIC  <b>Fabricantes:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2634 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM912J637AM2</b>  <b>Descripción:</b> MM912J637AM2 FREESCALE QFN48  <b>Fabricantes:</b> FREESCALE  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2759 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM9642XBX</b>  <b>Descripción:</b> NS NA  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 45435 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MM908E624AYEW</b>  <b>Descripción:</b> IC TRPL SWITCH MCU/LIN 54-SOIC  <b>Fabricantes:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2881 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM9616-VJG</b>  <b>Descripción:</b> MM9616-VJG NS QFP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2794 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM9329-2700RB5</b>  <b>Descripción:</b> MURATA SMD  <b>Fabricantes:</b> MURATA  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM908E625ACPEK</b>  <b>Descripción:</b> FREESCA SOP  <b>Fabricantes:</b> FREESCA  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2772 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM93C46M8</b>  <b>Descripción:</b> FAIRCHILD SOP-8  <b>Fabricantes:</b> FAIRCHILD  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2668 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM9642-LQ2</b>  <b>Descripción:</b> NS QFN  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2807 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM9601-VEH</b>  <b>Descripción:</b> NS QFP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2737 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM9329-4700</b>  <b>Descripción:</b> MM9329-4700 MURATA SMD  <b>Fabricantes:</b> MURATA  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2794 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM908E624AYPEW</b>  <b>Descripción:</b> IC SW TRPL HISIDE MCU/LIN 54SOIC  <b>Fabricantes:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2730 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM93C46AM8X</b>  <b>Descripción:</b> FSC SOP8S  <b>Fabricantes:</b> FSC  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2671 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM9526-VJG</b>  <b>Descripción:</b> NS QFP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2888 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM9654</b>  <b>Descripción:</b> NS 64LLP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2664 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MM908E626AVEK</b>  <b>Descripción:</b> FREESCALE SSOP54  <b>Fabricantes:</b> FREESCALE  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2717 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b></p> <p><b>MM9641-VUW</b>  <b>Descripción:</b> NS QFP208  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2724 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MM9329-2700TB1</b>  <b>Descripción:</b> MURATA SMD  <b>Fabricantes:</b> MURATA  <b>En stock:</b> Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**

WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong