



**VC04LC18V500WP**

Fabricante Número de pieza:	VC04LC18V500WP
Fabricante / Marca:	AVX Corporation
Parte de la descripción:	VARISTOR 0402
Hojas de datos:	VC04LC18V500WP(1).pdf VC04LC18V500WP(2).pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**VC04LC18V500WP** 100% Nuevo Original 8900 pzas en stock. Encuentre el precio VC04LC18V500WP, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre VC04LC18V500WP AVX Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ VC04LC18V500WP: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de VC04LC18V500WP.

Número de pieza	VC04LC18V500WP	Fabricante / Marca	AVX Corporation
Serie	*	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
embalaje	Tape & Reel (TR)	Descripción detallada	Varistor Circuit
Otros nombres	478-10760-2	Cantidad de stock	8900 pcs Stock
Categoría	<a href="#">Protección del circuito &gt; TVs-varistor, movs</a>	Descripción	VARISTOR 0402
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con VC04LC18V500WP

AVX Corporation VC04LC18V500WP	Parte VC04LC18V500WP	Precio VC04LC18V500WP	Distribuidor VC04LC18V500WP
Técnico VC04LC18V500WP	VC04LC18V500WP Stock	Inventario VC04LC18V500WP	Proveedor VC04LC18V500WP
VC04LC18V500WP pedido en línea	Consulta VC04LC18V500WP	Imagen VC04LC18V500WP	Imagen VC04LC18V500WP
VC04LC18V500WP pdf	Hoja de datos VC04LC18V500WP	Hoja de datos VC04LC18V500WP	Hoja de datos pdf VC04LC18V500WP
Descargar la ficha técnica de VC04LC18V500WP	AVX Corporation Fabricante	AVX Corporation VC04LC18V500WP	AVX Corporation [MIL] VC04LC18V500WP

También te puede interesar:

 <b>VC060318A400RP</b> Descripción: VARISTOR 25.5V 30A 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 54300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>VC080514C300</b> Descripción: VC080514C300 AVX SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0703PLEB</b> Descripción: VC0703PLEB VIMICRO QFP Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0703NLEB</b> Descripción: VC0703NLEB VIMICRO QFN-48 Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>VC060305A150RP</b> Descripción: VARISTOR 8.5V 30A 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 24000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0305-48LQ-LF</b> Descripción: VC0305-48LQ-LF VIMICRO QFP48 Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>VC060326A580RP</b> Descripción: VARISTOR 34.5V 30A 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0707NLEA</b> Descripción: VC0707NLEA VIMICRO QFN48 Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0705PREB</b> Descripción: VC0705PREB VIMICRO QFP Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>VC060324A400RP</b> Descripción: VC060324A400RP AVX 603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>VC080509A200DP</b> Descripción: VARISTOR 12.7V 40A 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 7000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>VC080505A150DP</b> Descripción: VARISTOR 8.5V 40A 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>VC080505C150RP</b> Descripción: VARISTOR 8.5V 120A 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 54300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0303</b> Descripción: VC0303 VIMICRO QFN Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0305</b> Descripción: VC0305 VIMICRO QFP48 Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>VC040205X150WP</b> Descripción: VARISTOR 8.5V 20A 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 240000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>VC060314A300RP</b> Descripción: VARISTOR 18.5V 30A 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 41000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0706PREB</b> Descripción: VC0706PREB VIMICRO QFP Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>VC040214X300WP</b> Descripción: VARISTOR 18.5V 20A 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 450000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0508BRVC</b> Descripción: VC0508BRVC VIMICRO BGA Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 3800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>VC060309A200RP</b> Descripción: VARISTOR 12.7V 30A 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 28500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>VC080503A100RP</b> Descripción: VARISTOR 5V 40A 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC060318A400R-B</b> Descripción: VC060318A400R-B Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 54300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>VC080505A150RP</b> Descripción: VARISTOR 8.5V 40A 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 128400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0702NJSB</b> Descripción: VC0702NJSB VIMICRO QFN Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 21100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0702PQSD</b> Descripción: VC0702PQSD VIMICRO QFP Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>VC080514A300RP</b> Descripción: VARISTOR 18.5V 40A 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 56800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>VC060330A650RP</b> Descripción: VARISTOR 41V 30A 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 58000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>VC060305A150</b> Descripción: VC060305A150 AVX SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>VC0301PLNC</b> Descripción: VC0301PLNC VIMICRO QFP Fabricantes: VIMICRO En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong