




LM2653MTCX-ADJ

Fabricante	Número de pieza:	LM2653MTCX-ADJ
Fabricante / Marca		N/A
Parte de la descripción:		IC REG BCK ADJ 1.5A SYNC 16TSSOP
Hojas de datos:		 Contiene plomo / RoHS no compatible
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Nuevo original, 5900 pzas en stock disponibles.
Condición de stock:		Hong Kong
Nave de:		DHL/Fedex/TNT/UPS
Manera del envío:		

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LM2653MTCX-ADJ 100% nuevas piezas originales 5900 en stock, encuentre el precio LM2653MTCX-ADJ, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM2653MTCX-ADJ con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM2653MTCX-ADJ: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de LM2653MTCX-ADJ.

Número de pieza	LM2653MTCX-ADJ	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - Salida (Min / Fijo)	1.5V	Salida de voltaje - (Max)	5V
Tensión - Entrada (Min)	4V	Tensión - Entrada (Max)	14V
topología	Buck	rectificador síncrono	Yes
Paquete del dispositivo	16-TSSOP	Serie	-
embalaje	Tape & Reel (TR)	Paquete / Cubierta	16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo de salida	Adjustable	Configuración de salida	Positive
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C (TJ)	Número de salidas	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Función	Step-Down	Frecuencia - Conmutación	300kHz
Descripción detallada	Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.5V 1 Output 1.5A 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Corriente - Salida	1.5A
Número de pieza base	LM2653	Cantidad de stock	5900 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICs) > PMIC-Reguladores de voltaje-DC reguladores de con	Descripción	IC REG BCK ADJ 1.5A SYNC 16TSSOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible		

Palabras clave relacionadas con LM2653MTCX-ADJ

LM2653MTCX-ADJ	Parte LM2653MTCX-ADJ	Precio LM2653MTCX-ADJ	Distribuidor LM2653MTCX-ADJ
LM2653MTCX-ADJ Technical	Stock LM2653MTCX-ADJ	Inventario LM2653MTCX-ADJ	Proveedor LM2653MTCX-ADJ
Pedido en línea LM2653MTCX-ADJ	Consulta LM2653MTCX-ADJ	Imagen LM2653MTCX-ADJ	Imagen LM2653MTCX-ADJ
LM2653MTCX-ADJ pdf	Hoja de datos LM2653MTCX-ADJ	Hoja de datos LM2653MTCX-ADJ	Hoja de datos pdf LM2653MTCX-ADJ
Descargar la hoja de datos LM2653MTCX-ADJ	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>LM2651MTC-ATD Descripción: LM2651MTC-ATD NS TSSOP-16 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2782 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2656MXAX/NOPB Descripción: LM2656MXAX/NOPB TI TSSOP-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2651MTCX-1.8 Descripción: LM2651MTCX-1.8 NS TSOP16 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 16600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LM2653MTCX-3.3/NOPB Descripción: LM2653MTCX-3.3/NOPB NS TSSOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 7300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2657MTCX Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2733 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2655MTC-ADJ Descripción: IC REG BUCK ADJ 2.5A 16-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LM2653MTCX-ADJ/NOPB Descripción: IC REG BCK ADJ 1.5A SYNC 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2653MTCX Descripción: LM2653MTCX NS MSOP8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2651MTCX-ADJ/NOPB Descripción: IC REG BCK ADJ 1.5A SYNC 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 12500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LM2655MTCX-3.3 Descripción: IC REG BUCK 3.3V 2.5A 16-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2655MTC-ADJ/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 2.5A 16-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2671 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2653MTC-ADJ Descripción: IC REG BCK ADJ 1.5A SYNC 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LM2655MTC-3.3 Descripción: IC REG BUCK 3.3V 2.5A 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2635 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2651MTCX-3.3/NOPB Descripción: IC REG BUCK 3.3V 1.5A 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2655MTCX-ADJ Descripción: IC REG BUCK ADJ 2.5A 16-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LM2653MTC-ADJ/NOPB Descripción: IC REG BCK ADJ 1.5A SYNC 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2656S-ADJ Descripción: LM2656S-ADJ NS TO-263 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2709 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2654MX-ADJ Descripción: LM2654MX-ADJ NS SOP-8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2876 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LM2651MTC-ADJX/NOPB Descripción: LM2651MTC-ADJX/NOPB TI TSSOP-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2628 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2651MTCX-3.3 Descripción: IC REG BUCK 3.3V 1.5A 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2655MTCX-3.3/NOPB Descripción: IC REG BUCK 3.3V 2.5A 16-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LM2657MTCX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2894 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2653MTC-3.3 Descripción: LM2653MTC-3.3 NSC TSSOP16 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2653MTCCTRL Descripción: LM2653MTCCTRL NSC TSSOP16 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2824 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LM2651MTCX-ADJ Descripción: IC REG BCK ADJ 1.5A SYNC 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2657MTC Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2804 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2653MTCX-3.3 Descripción: LM2653MTCX-3.3 NSC TSSOP16 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>LM2660AIMX Descripción: LM2660AIMX NS SOP8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2616 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2651MTCX-1.8/NOPB Descripción: IC REG BUCK 1.8V 1.5A 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 11100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>LM2655MTCX-ADJ/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 2.5A 16-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 9200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong