



## 2450BP07A0100T

Fabricante Número de pieza:	2450BP07A0100T
Fabricante / Marca	Johanson Technology
Parte de la descripción:	FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI
Hojas de datos:	2450BP07A0100T.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

2450BP07A0100T 100% Nuevo Original 50000 pzas en stock, Encuentre el precio 2450BP07A0100T, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 2450BP07A0100T Johanson Technology con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 2450BP07A0100T: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Las especificaciones de 2450BP07A0100T.

Número de pieza	2450BP07A0100T	Fabricante / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0402 (1005 Metric), 4 PC Pad	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Frecuencia	2.45GHz Center
Tamaño / Medidas	0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)	Altura (Max)	0.017" (0.43mm)
Pérdida de inserción	2.5dB	Tipo de filtro	Band Pass
Ancho de banda	100MHz	Onda	-
Otros nombres	712-1076-6	Cantidad de stock	50000 pcs Stock
Categoría	<a href="#">Filtros &gt; Filtros RF</a>	Descripción	FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

### Palabras clave relacionadas con 2450BP07A0100T

Johanson Technology 2450BP07A0100T	Parte 2450BP07A0100T	Precio 2450BP07A0100T	Distribuidor 2450BP07A0100T
Técnico 2450BP07A0100T	2450BP07A0100T Stock	Inventario 2450BP07A0100T	Proveedor 2450BP07A0100T
2450BP07A0100T pedido en línea	Consulta 2450BP07A0100T	Imagen 2450BP07A0100T	Imagen 2450BP07A0100T
2450BP07A0100T pdf	Hoja de datos 2450BP07A0100T	Hoja de datos 2450BP07A0100T	Hoja de datos pdf 2450BP07A0100T
Descargar la ficha técnica de 2450BP07A0100T	Johanson Technology Fabricante	Johanson Technology 2450BP07A0100T	Johanson 2450BP07A0100T
Johanson Technology Inc. 2450BP07A0100T			

### También te puede interesar:

<p><b>2450AT42B100E</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BL15B200E</b>  <b>Descripción:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 10800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BP15E0100E</b>  <b>Descripción:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>2450FB15K0005E</b>  <b>Descripción:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 24400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BM15A0002E</b>  <b>Descripción:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BP15B100E</b>  <b>Descripción:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>2450FB15L0001E</b>  <b>Descripción:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 13400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BP39C100BE</b>  <b>Descripción:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BL15B050E</b>  <b>Descripción:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>2450AT43A100E</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450FB15K0005T</b>  <b>Descripción:</b> 2450FB15K0005T JOHANSON SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450AT43D100E</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 32200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>2450BP18C100CE</b>  <b>Descripción:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BP39C100CE</b>  <b>Descripción:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BM14A0002T</b>  <b>Descripción:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>2450BM14E0003T</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ-2.5GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BP15P0100E</b>  <b>Descripción:</b> BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 11900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450FB15K0002</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Fabricantes:</b> JOHANSON  <b>En stock:</b> Nuevo original, 32200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>2450AT42D0100E</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450AT45A100E</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450AT43F0100E</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>2450BL15B100E</b>  <b>Descripción:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 13000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BM15A0015E</b>  <b>Descripción:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450FB14K0001E</b>  <b>Descripción:</b> 2450FB14K0001E JOHANSON  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 23500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>2450AT43H0100E</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450FB15K0008T</b>  <b>Descripción:</b> 2450FB15K0008T JOHANSON SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 13000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>2450FB14K0002E</b>  <b>Descripción:</b> 2450FB14K0002E JOHANSON SMD  <b>Fabricantes:</b> JOHANSON  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>2450BP15H0100E</b>  <b>Descripción:</b> FILTER BAND PASS 2.45GHZ  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450AT44A100E</b>  <b>Descripción:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>2450BP39D100CE</b>  <b>Descripción:</b> FILTER BANDPASS 2.4GHZ  <b>Fabricantes:</b> Johanson Technology  <b>En stock:</b> Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong