

IMAGE NOT AVAILABLE



TLC5602CDW

Fabricante	Número de pieza:	TLC5602CDW
Fabricante / Marca		N/A
Parte de la descripción:		IC 8 BIT 30MSPS SING DAC 20-SOIC
Hojas de datos:		Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Nuevo original, 2618 pzas en stock disponibles.
Condición de stock:		Hong Kong
Nave de:		DHL/Fedex/TNT/UPS
Manera del envío:		

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

TLC5602CDW 100% nuevas piezas originales 2618 en stock, encuentre el precio TLC5602CDW, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre TLC5602CDW con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ TLC5602CDW: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de TLC5602CDW.

Número de pieza	TLC5602CDW	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje de la fuente de alimentación	Single Supply	Suministro de voltaje	5V
Tipo	Video DAC	Paquete del dispositivo	20-SOIC
Serie	-	Frecuencia de muestreo (por segundo)	30M
Resolución (bits)	8 b	embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)	Otros nombres	296-3003-5
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C	número de canales	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Descripción detallada	Video DAC 8 bit 30M Parallel 20-SOIC	Interfaz de datos	Parallel
Número de pieza base	TLC5602	Cantidad de stock	2618 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICs) > Adquisición de datos-ADCS/DACS-propósito especial	Descripción	IC 8 BIT 30MSPS SING DAC 20-SOIC
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con TLC5602CDW

TLC5602CDW	Parte TLC5602CDW	Precio TLC5602CDW	Distribuidor TLC5602CDW
TLC5602CDW Technical	Stock TLC5602CDW	Inventario TLC5602CDW	Proveedor TLC5602CDW
Pedido en línea TLC5602CDW	Consulta TLC5602CDW	Imagen TLC5602CDW	Imagen TLC5602CDW
TLC5602CDW pdf	Hoja de datos TLC5602CDW	Hoja de datos TLC5602CDW	Hoja de datos pdf TLC5602CDW
Descargar la hoja de datos TLC5602CDW	Fabricante		

También te puede interesar:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556MD Descripción: IC OSC TIMER DUAL 2.1MHZ 14-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2615 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5602C Descripción: TI SOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2665 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556ID Descripción: N/A Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5615CDRG4 Descripción: IC DAC 10BIT SRL-IN V-OUT 8-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 14500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5615IDR Descripción: IC DAC 10BIT SRL-IN V-OUT 8-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556CDR Descripción: IC OSC TIMER DUAL 2.1MHZ 14-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 12600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5615C Descripción: TLC5615C TI SOP8 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2810 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556CD Descripción: IC OSC TIMER DUAL 2.1MHZ 14-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2766 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556CDRG4 Descripción: IC OSC TIMER DUAL 2.1MHZ 14-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5617AIDR Descripción: TLC5617AIDR TI SOP8 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2847 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5617CDR Descripción: TLC5617CDR TI SOP8 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2829 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556IN Descripción: IC OSC TIMER DUAL 2.1MHZ 14-DIP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5618AQD Descripción: IC 12 BIT 2.5US DAC S/O 8-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2838 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556M Descripción: TLC556M TI SOP14 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556MN Descripción: TLC556MN TI DIP14 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 9100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC555QP Descripción: TLC555QP TI DIP8 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 8700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556C Descripción: TLC556C TI SOP14 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2638 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556MJ Descripción: TLC556MJ TI CDIP14 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2717 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5615CDR Descripción: IC DAC 10BIT SRL-IN V-OUT 8-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5617ACDR Descripción: TLC5617ACDR TI SOP8 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5615CD Descripción: IC 10 BIT 12.5US DAC S/O 8-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2859 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5615IP Descripción: IC 10-BIT SERIAL D/A 8-DIP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5618AID Descripción: TLC5618AID TI SOP8 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5602CDWR Descripción: IC DAC 8BIT VIDEO LOW-PWR 20SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5602CDWRG4 Descripción: TLC5602CDWRG4 TI SOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2772 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556MDR Descripción: IC OSC TIMER DUAL 2.1MHZ 14-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556CN Descripción: IC OSC TIMER DUAL 2.1MHZ 14-DIP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 9600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5615CP Descripción: IC 10 BIT 12.5US DAC S/O 8-DIP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC556IDR Descripción: IC OSC TIMER DUAL 2.1MHZ 14SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 13600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TLC5615IDRG4 Descripción: IC DAC 10BIT SRL-IN V-OUT 8-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 12800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong