




4816P-1-123

Fabricante Número de pieza:	4816P-1-123
Fabricante / Marca	BOURNS
Parte de la descripción:	4816P-1-123 BOURNS SOP16
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

4816P-1-123 100% Nuevo Original 1500 pzas en stock, Encuentre el precio 4816P-1-123, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 4816P-1-123 Bourns, Inc. con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 4816P-1-123: Info@IC-Components.com





























Las especificaciones de 4816P-1-123.

Número de pieza	4816P-1-123	Fabricante / Marca	BOURNS
Paquete	SOP16	Condición	Nuevo Stock Original
Garantía	Funciones 100% perfectas	Tiempo de espera	2-3days después del pago.
Pago	PayPal / Transferencia Telegráfica / Western Union	Envío por	DHL / Fedex / UPS
Puerto	Hong Kong	RFQ Email	Info@ic-components.com
Cantidad de stock	1500 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > ICS especializado
Descripción	4816P-1-123 BOURNS SOP16	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con 4816P-1-123

Bourns, Inc. 4816P-1-123	Parte 4816P-1-123	Precio 4816P-1-123	Distribuidor 4816P-1-123
Técnico 4816P-1-123	4816P-1-123 Stock	Inventario 4816P-1-123	Proveedor 4816P-1-123
4816P-1-123 pedido en línea	Consulta 4816P-1-123	Imagen 4816P-1-123	Imagen 4816P-1-123
4816P-1-123 pdf	Hoja de datos 4816P-1-123	Hoja de datos 4816P-1-123	Hoja de datos pdf 4816P-1-123
Descargar la ficha técnica de 4816P-1-123	Bourns, Inc. Fabricante	Bourns, Inc. 4816P-1-123	Bourns Inc. 4816P-1-123
J.W. Miller / Bourns 4816P-1-123			

También te puede interesar:

 <p>4816P-1-470LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 47 OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-181LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 180 OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-331LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 330 OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4816P-002-621 Descripción: 4816P-002-621 BOURNS SMD Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-154 Descripción: 4816P-1-154 BOURNS SMD Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-100 Descripción: RES ARRAY 8 RES 10 OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4816P-1-220 Descripción: 4816P-1-220 BOURNS SOP16 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-102 Descripción: 4816P-1-102 BOURNS SOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-104LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 100K OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4816P-1-101LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 100 OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4816P-002-560 Descripción: 4816P-002-560 MOT SOIC Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-222LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 2.2K OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4816P-1-103LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 10K OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 12800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4816P-002-561 Descripción: 4816P-002-561 MOT SOIC Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 9700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-002-681 Descripción: 4816P-002-681 Bourns SOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4816P-1-330LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 33 OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-002-272 Descripción: 4816P-002-272 BOURNS SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 34000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-002-472 Descripción: 4816P-002-472 BOURNS SMD Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4816P-1-101 Descripción: 4816P-1-101 BOURNS 4816 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-333LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 33K OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 3800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-152LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 1.5K OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4816P-1-103FLF Descripción: 4816P-1-103FLF BOURNS SMD Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-102LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 1K OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-221 Descripción: 4816P-1-221 BOURNS SOP16 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4816P-1-202LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 2K OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-181 Descripción: 4816P-1-181 BOURNS SOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-330 Descripción: 4816P-1-330 BOURNS SOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4816P-1-331 Descripción: 4816P-1-331 BOURNS SOP16 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-103 Descripción: 4816P-1-103 BOURNS SOP16 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4816P-1-220LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 22 OHM 16SOIC Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong