




TXB0102DCUR

Fabricante Número de pieza:	TXB0102DCUR
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 12600 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

TXB0102DCUR 100% nuevas piezas originales 12600 en stock, encuentre el precio TXB0102DCUR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre TXB0102DCUR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ TXB0102DCUR: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de TXB0102DCUR.

Número de pieza	TXB0102DCUR	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - VCCB	1.65V ~ 5.5V	Voltaje - VCCA	1.2V ~ 3.6V
Tipo de Traductor	Voltage Level	Paquete del dispositivo	US8
Serie	-	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width)	Tipo de salida	Tri-State, Non-Inverted
Señal de salida	-	Otros nombres	296-22862-2
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C (TA)	Número de circuitos	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Señal de entrada	-	Características	Auto-Direction Sensing
Descripción detallada	Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 2 Channel 100Mbps US8	Velocidad de datos	100Mbps
Canales por circuito	2	Corriente de carga	Bidirectional
Número de pieza base	TXB0102	Cantidad de stock	12600 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Lógica-traductores, cambiadores de nivel	Descripción	IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con TXB0102DCUR

TXB0102DCUR	Parte TXB0102DCUR	Precio TXB0102DCUR	Distribuidor TXB0102DCUR
TXB0102DCUR Technical	Stock TXB0102DCUR	Inventario TXB0102DCUR	Proveedor TXB0102DCUR
Pedido en línea TXB0102DCUR	Consulta TXB0102DCUR	Imagen TXB0102DCUR	Imagen TXB0102DCUR
TXB0102DCUR pdf	Hoja de datos TXB0102DCUR	Hoja de datos TXB0102DCUR	Hoja de datos pdf TXB0102DCUR
Descargar la hoja de datos TXB0102DCUR	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>TXB0106PWR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104QRTRQ1 Descripción: TI UQFN12 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104YZTR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 12DSBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 107800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TXB0108RGYR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 16600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104QPWQ1 Descripción: TXB0104QPWQ1 TEXAS QFN Fabricantes: TEXAS En stock: Nuevo original, 2882 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104QRGYRQ1 Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 13500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TXB0104ZXUR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 12BGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2678 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104QPWRQ1 Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 13500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0106RGYR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2816 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TXB0101DCKR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SC70-6 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0101DCKT Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SC70-6 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2888 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0108RGY Descripción: TXB0108RGY TI QFN-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2722 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TXB0108DQSR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20USON Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0108PWR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 14000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0102YZPR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8DSBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TXB0104PWRG4 Descripción: TI TSSOP14 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2611 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104ZXUR/YE04 Descripción: TXB0104ZXUR/YE04 TI BGA Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2866 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0108PWRG4 Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2659 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TXB0104PWR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 23900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0102DCURG4 Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2831 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104PW Descripción: TI TSSOP14 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2686 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TXB0108RG Descripción: TXB0108RG TI QFN Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2784 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0101YZPR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 6DSBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 28000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0101DRLR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 6SOT Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TXB0106IPWRQ1 Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104ZXUT Descripción: TI QFN Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2696 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104D Descripción: N/A Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TXB0104DR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2645 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104RGYR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TXB0104RUTR Descripción: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 12UQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 21000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong