



### D5NL881M5P1HY-Z

Fabricante Número de pieza:	D5NL881M5P1HY-Z
Fabricante / Marca:	Taiyo Yuden
Parte de la descripción:	RF DIPLEXER 1210
Hojas de datos:	D5NL881M5P1HY-Z.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

D5NL881M5P1HY-Z 100% Nuevo Original 30000 pzas en stock, Encuentre el precio D5NL881M5P1HY-Z, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre D5NL881M5P1HY-Z Taiyo Yuden con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ D5NL881M5P1HY-Z: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Las especificaciones de D5NL881M5P1HY-Z.

Número de pieza	D5NL881M5P1HY-Z	Fabricante / Marca	Taiyo Yuden
Serie	D5	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	1210 (3225 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Diplexer 1210 (3225 Metric)
Otros nombres	587-3295-2 D5NL881M5P1HYZ PJ D5NL881M5P1HY-Z	Cantidad de stock	30000 pcs Stock
Categoría	RF/IF y RFID > Diplexores RF	Descripción	RF DIPLEXER 1210
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

### Palabras clave relacionadas con D5NL881M5P1HY-Z

Taiyo Yuden D5NL881M5P1HY-Z	Parte D5NL881M5P1HY-Z	Precio D5NL881M5P1HY-Z	Distribuidor D5NL881M5P1HY-Z
Técnico D5NL881M5P1HY-Z	D5NL881M5P1HY-Z Stock	Inventario D5NL881M5P1HY-Z	Proveedor D5NL881M5P1HY-Z
D5NL881M5P1HY-Z pedido en línea	Consulta D5NL881M5P1HY-Z	Imagen D5NL881M5P1HY-Z	Imagen D5NL881M5P1HY-Z
D5NL881M5P1HY-Z pdf	Hoja de datos D5NL881M5P1HY-Z	Hoja de datos D5NL881M5P1HY-Z	Hoja de datos pdf D5NL881M5P1HY-Z
Descargar la ficha técnica de D5NL881M5P1HY-Z	Taiyo Yuden Fabricante	Taiyo Yuden D5NL881M5P1HY-Z	

### También te puede interesar:

<p><b>D5NE782M0P1D6B2</b>  <b>Descripción:</b> D5NE782M0P1D6B2 TAIYOYUDE SMD  <b>Fabricantes:</b> TAIYOYUDE  <b>En stock:</b> Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212P089208-T</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 57000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39272B8674P810</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8SMD  <b>Fabricantes:</b> Epcos / RF360  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX252690DT-5121C1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 44500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>D6PE1G960P3BY-Z</b>  <b>Descripción:</b> DUPLXER 2016 CSSD BAND 2 BAL  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>D5NE740M0P1C9</b>  <b>Descripción:</b> D5NE740M0P1C9 TAIYO SMD  <b>Fabricantes:</b> TAIYO  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>ACMD-6107-BLK</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8QFN  <b>Fabricantes:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>D5NL881M501HYMZ</b>  <b>Descripción:</b> D5NL881M501HYMZ TAIYO original  <b>Fabricantes:</b> TAIYO  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>ACFM-7103-SG2</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 881.5MHZ/1.96GHZ MOD  <b>Fabricantes:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>FAR-D6JH-2G1325-B1YZ-Z</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>D5NE782M0P1D4-ZAS</b>  <b>Descripción:</b> D5NE782M0P1D4-ZAS SMD  <b>Fabricantes:</b> Original  <b>En stock:</b> Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>D5NF878M0P1ETMZ</b>  <b>Descripción:</b> D5NF878M0P1ETMZ SMD  <b>Fabricantes:</b> Original  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>D5PF740M0M3R9-Z</b>  <b>Descripción:</b> DUPLXER 2016 CSSD BAND 17  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 36000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39931B4062U810</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD  <b>Fabricantes:</b> Epcos / RF360  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>FAR-D5PE-881M50-P3EY-Z</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>D5NE782M0P1D6B/FAR-D5NE-782M00-P1D6</b>  <b>Descripción:</b> D5NE782M0P1D6B/FAR-D5NE-782M00-P1D6 2520  <b>Fabricantes:</b> Original  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX165850DT-8017A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>D5NE740M0P1C4-ZAS</b>  <b>Descripción:</b> D5NE740M0P1C4-ZAS SMD  <b>Fabricantes:</b> Original  <b>En stock:</b> Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>FAR-D6NH-1G9600-M1Z6-Z</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>ACMD-6003-TR1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 1.75/1.84GHZ 8VQFN  <b>Fabricantes:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>DPX162500DT-8128A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 11000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>D5NL782M0P1JZ</b>  <b>Descripción:</b> D5NL782M0P1JZ TaiyoYude SMD  <b>Fabricantes:</b> TaiyoYude  <b>En stock:</b> Nuevo original, 13700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>ACMD-7602-TR1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 3CSP  <b>Fabricantes:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>D5NF878M0P1ET-Z</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>DPX165850DT-8032A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>FI212P0829G2-T</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>B39941B9509L310</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 881.5/942.5MHZ 10SMD  <b>Fabricantes:</b> Epcos / RF360  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>FAR-D6NF-1G9600-P1BZ-Z</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>D5NL782M0P1JZ-Z</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 1210  <b>Fabricantes:</b> Taiyo Yuden  <b>En stock:</b> Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>D5NF878M0P1ET-ZA</b>  <b>Descripción:</b> D5NF878M0P1ET-ZA TAIYOYUDE SMD  <b>Fabricantes:</b> TAIYOYUDE  <b>En stock:</b> Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong