


TAIYO YUDEN

D5DA881M5K2E4-Z

Fabricante Número de pieza:	D5DA881M5K2E4-Z
Fabricante / Marca	Taiyo Yuden
Parte de la descripción:	RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD
Hojas de datos:	D5DA881M5K2E4-Z.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

D5DA881M5K2E4-Z 100% Nuevo Original 1000 pzas en stock, Encuentre el precio D5DA881M5K2E4-Z, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre D5DA881M5K2E4-Z Taiyo Yuden con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ D5DA881M5K2E4-Z: Info@IC-Components.com






























Las especificaciones de D5DA881M5K2E4-Z.

Número de pieza	D5DA881M5K2E4-Z	Fabricante / Marca	Taiyo Yuden
Serie	*	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	8-SMD, No Lead	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Diplexor 8-SMD, No Lead
Otros nombres	587-5655-6	Cantidad de stock	1000 pcs Stock
Categoría	RF/II y RFID > Diplexores RF	Descripción	RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con D5DA881M5K2E4-Z

Taiyo Yuden D5DA881M5K2E4-Z	Parte D5DA881M5K2E4-Z	Precio D5DA881M5K2E4-Z	Distribuidor D5DA881M5K2E4-Z
Técnico D5DA881M5K2E4-Z	D5DA881M5K2E4-Z Stock	Inventario D5DA881M5K2E4-Z	Proveedor D5DA881M5K2E4-Z
D5DA881M5K2E4-Z pedido en línea	Consulta D5DA881M5K2E4-Z	Imagen D5DA881M5K2E4-Z	Imagen D5DA881M5K2E4-Z
D5DA881M5K2E4-Z pdf	Hoja de datos D5DA881M5K2E4-Z	Hoja de datos D5DA881M5K2E4-Z	Hoja de datos pdf D5DA881M5K2E4-Z
Descargar la ficha técnica de D5DA881M5K2E4-Z	Taiyo Yuden Fabricante	Taiyo Yuden D5DA881M5K2E4-Z	

También te puede interesar:

 <p>FAR-D6NF-1G9600-P1BT-Z Descripción: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-6125-TR1 Descripción: RF DIPLEXER 1.8825/1.9625GHZ SMD Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>FI212P089208-T Descripción: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 57000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>D5DA881M5K2E4-Z Descripción: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX202500DT-9032A1 Descripción: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-7612-TR1G Descripción: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 3CSP Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX205850DT-4154B1 Descripción: RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>TPX205950MT-7110A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>FAR-D5NF-942M50-P1GZ-Z Descripción: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX205850DT-9038A1-H Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-7606-TR1 Descripción: RF DIPLEXER 897.5/942.5MHZ 8VQFN Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 189300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>SD25-1950R9UUA1 Descripción: DUPLEXER SAW 8SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>SD25-1950R9UBQ1 Descripción: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 9SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>D6PE1G960P3BY-Z Descripción: DUPLEXER 2016 CSSD BAND 2 BAL Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-6126-TR1 Descripción: DUPLEXER FBAR Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>B39272B8674P810 Descripción: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8SMD Fabricantes: Epcos / RF360 En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>D6DA2G132K2D9-Z Descripción: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>TPX205950MT-7004A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX252690DT-5031A1 Descripción: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 32000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX315950DT-5006C1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 47800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>B69967N2047A760 Descripción: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ Fabricantes: EPCOS En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>RFDIP2520080TM0T62 Descripción: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 1008 Fabricantes: Walsin Technology En stock: Nuevo original, 18000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165950DT-8048A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 110000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX252690DT-5042B2 Descripción: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>FAR-D5NC-881M50-M11A-Z Descripción: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165950DT-8026A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>D5DA942M5K2G6-Z Descripción: RF DIPLEXER 897MHZ/942MHZ 8SMD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 22900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX165950DT-8126A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 59900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>D5DA942M5K2S2-ZA Descripción: D5DA942M5K2S2-ZA TAIYO SMD Fabricantes: TAIYO En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-6107-BLK Descripción: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8QFN Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong