



3386X-1-501LF

Fabricante Número de pieza:	3386X-1-501LF
Fabricante / Marca	Bourns, Inc.
Parte de la descripción:	TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE
Hojas de datos:	3386X-1-501LF.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

3386X-1-501LF 100% Nuevo Original 1800 pzas en stock, Encuentre el precio 3386X-1-501LF, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 3386X-1-501LF Bourns, Inc. con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 3386X-1-501LF: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 3386X-1-501LF.

Número de pieza	3386X-1-501LF	Fabricante / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3386 - Sealed	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
embalaje	Tube	Tipo de montaje	Through Hole
Descripción detallada	500 Ohms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Side Adjustment	Tamaño / Medidas	Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.375" H (9.53mm x 9.53mm x 9.53mm)
Estilo de terminación	PC Pins	Tolerancia	±10%
Coefficiente de temperatura	±100ppm°C	Tipo de ajuste	Side Adjustment
Potencia (W)	0.5W, 1/2W	El material resistivo	Cermet
Número de vueltas	1	Paso de banda Ripple (Db)	500 Ohms
Otros nombres	3386X-1-501LF-ND 3386X-501LF 3386X1501LF	Cantidad de stock	1800 pcs Stock
Categoría	Potenciómetros, resistencias variables > Potenciómetros trimmer	Descripción	TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con 3386X-1-501LF

Bourns, Inc. 3386X-1-501LF	Parte 3386X-1-501LF	Precio 3386X-1-501LF	Distribuidor 3386X-1-501LF
Técnico 3386X-1-501LF	3386X-1-501LF Stock	Inventario 3386X-1-501LF	Proveedor 3386X-1-501LF
3386X-1-501LF pedido en línea	Consulta 3386X-1-501LF	Imagen 3386X-1-501LF	Imagen 3386X-1-501LF
3386X-1-501LF pdf	Hoja de datos 3386X-1-501LF	Hoja de datos 3386X-1-501LF	Hoja de datos pdf 3386X-1-501LF
Descargar la ficha técnica de 3386X-1-501LF	Bourns, Inc. Fabricante	Bourns, Inc. 3386X-1-501LF	Bourns Inc. 3386X-1-501LF
J.W. Miller / Bourns 3386X-1-501LF			

También te puede interesar:

<p>338728-6 Descripción: CONN HEADER 6POS DL VERT SMD Fabricantes: Agastat Relays / TE Connectivity En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S00225-A1 Descripción: 338S00225-A1 APPLE BGA Fabricantes: APPLE En stock: Nuevo original, 10200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386X-1-103LF Descripción: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>3386X-1-200LF Descripción: TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 12600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386X-1-504LF Descripción: TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386X-1-502LF Descripción: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>338S00026 Descripción: 338S00026 Dialog BGA Fabricantes: Dialog Semiconductor En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386X-1-500LF Descripción: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S00227-A0 Descripción: 338S00227-A0 APPLE BGA Fabricantes: APPLE En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>3386X-1-202LF Descripción: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>338S00021 Descripción: 338S00021 Dialog BGA Fabricantes: Dialog Semiconductor En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S0261 Descripción: 338S0261 APPLE QFN Fabricantes: APPLE En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>3386W-1-103LF Descripción: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S0310 Descripción: 338S0310 APPLE QFN28 Fabricantes: APPLE En stock: Nuevo original, 5300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386W-1-203LF Descripción: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>3386V-1-501 Descripción: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386X-1-201LF Descripción: TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386W-1-501LF Descripción: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S0394 Descripción: 338S0394 APPLE QFN Fabricantes: APPLE En stock: Nuevo original, 12200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386V-1-502LF Descripción: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386W-1-502LF Descripción: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>3386X-1-503 Descripción: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S00203 Descripción: 338S00203 APPLE BGA Fabricantes: APPLE En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386W-1-204LF Descripción: TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>3386W-1-503LF Descripción: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386X-1-105LF Descripción: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>3386X-1-104LF Descripción: TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>3386X-GE2-103LF Descripción: 3386X-GE2-103LF BOURNS NA Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>338S00132-A1 Descripción: 338S00132-A1 ST QFN Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>338S0353 Descripción: 338S0353 INFINEON BGA Fabricantes: International Rectifier (Infineon Technologies) En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong