



CG0402MLC-3.3LG

Fabricante	Número de pieza:	CG0402MLC-3.3LG
Fabricante / Marca		Bourns, Inc.
Parte de la descripción:		VARISTOR 0402
Hojas de datos:		CG0402MLC-3.3LG.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:		Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles.
Nave de:		Hong Kong
Manera del envío:		DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

CG0402MLC-3.3LG 100% Nuevo Original 200000 pzas en stock, Encuentre el precio CG0402MLC-3.3LG, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre CG0402MLC-3.3LG Bourns, Inc. con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ CG0402MLC-3.3LG: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de CG0402MLC-3.3LG.

Número de pieza	CG0402MLC-3.3LG	Fabricante / Marca	Bourns, Inc.
Serie	ChipGuard®	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0402 (1005 Metric)	embalaje	Cut Tape (CT)
Tipo de montaje	Surface Mount, MLCV	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C (TA)
Descripción detallada	Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0402 (1005 Metric)	Capacitancia Frecuencia	0.5pF @ 1MHz
Número de circuitos	1	Energía	-
Máximo CC	3.3V	Otros nombres	CG0402MLC-3.3LGCT
Cantidad de stock	200000 pcs Stock	Categoría	Protección del circuito > TVs-varistor, movs
Descripción	VARISTOR 0402	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con CG0402MLC-3.3LG

Bourns, Inc. CG0402MLC-3.3LG	Parte CG0402MLC-3.3LG	Precio CG0402MLC-3.3LG	Distribuidor CG0402MLC-3.3LG
Técnico CG0402MLC-3.3LG	CG0402MLC-3.3LG Stock	Inventario CG0402MLC-3.3LG	Proveedor CG0402MLC-3.3LG
CG0402MLC-3.3LG pedido en línea	Consulta CG0402MLC-3.3LG	Imagen CG0402MLC-3.3LG	Imagen CG0402MLC-3.3LG
CG0402MLC-3.3LG pdf	Hoja de datos CG0402MLC-3.3LG	Hoja de datos CG0402MLC-3.3LG	Hoja de datos pdf CG0402MLC-3.3LG
Descargar la ficha técnica de CG0402MLC-3.3LG	Bourns, Inc. Fabricante	Bourns, Inc. CG0402MLC-3.3LG	Bourns Inc. CG0402MLC-3.3LG
J.W. Miller / Bourns CG0402MLC-3.3LG			

También te puede interesar:

 CG0402MLA-5.5MG Descripción: VARISTOR 8V 20A 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0603MLC-12E Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0201MLA-5.5MH Descripción: VARISTOR 11V 0201 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 654500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 CG0603MLC-24LEA Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLU-24G Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLC-24LGA Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 CG0402MLC-3.3LGA Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0603MLC-24LE Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0603MLC-05E Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 CG0402MLA-14KG Descripción: VARISTOR 18V 20A 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0603MLA-14KE Descripción: VARISTOR 18V 30A 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 256000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLC-05LG Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 354500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 CG0402MLC-12LGA Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLC-05LGA Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLC-12LG Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 364500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 CG0603MLC-12LEA Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLU-12G Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLU-3.3G Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 CG0402MLA-18KG Descripción: VARISTOR 22V 20A 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0603MLC-05LEA Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0603MLC-3.3LE Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 CG0402MLD-12G Descripción: VARISTOR 50V 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLC-24LG Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 200000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0603MLC-3.3LEA Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 CG0402MLA-5.5MG-5V5 Descripción: CG0402MLA-5.5MG-5V5 BOURNS 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 16700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0603MLC-05LE Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0603MLC-12LE Descripción: VARISTOR 0603 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 CG0402MLU-12X Descripción: CG0402MLU-12X BOURNS SMD Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 384500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLU-05X Descripción: CG0402MLU-05X BOURNS SMD Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 374500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLE-18G Descripción: VARISTOR 0402 Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong