



BA5835FM-E2

Fabricante Número de pieza:	BA5835FM-E2
Fabricante / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte de la descripción:	IC MOTOR DRIVER SOP28P
Hojas de datos:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

BA5835FM-E2 100% Nuevo Original 3000 pzas en stock. Encuentre el precio BA5835FM-E2, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre BA5835FM-E2 LAPIS Semiconductor con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ BA5835FM-E2: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de BA5835FM-E2.

Número de pieza	BA5835FM-E2	Fabricante / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Número de pieza base	BA5835	Paquete / Cubierta	-
Temperatura de funcionamiento	-	Descripción detallada	IC MOTOR DRIVER SOP28P
Tecnología	-	Interfaz	-
aplicaciones	-	Suministro de voltaje	-
Función	-	Corriente - Salida	-
Configuración de salida	-	Tensión - Carga	-
Tipo de motor - Stepper	-	Tipo de motor - AC, DC	-
Paso Resolución	-	Cantidad de stock	3000 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-controladores de motor, Controladores	Descripción	IC MOTOR DRIVER SOP28P
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con BA5835FM-E2

LAPIS Semiconductor BA5835FM-E2	Parte BA5835FM-E2	Precio BA5835FM-E2	Distribuidor BA5835FM-E2
Técnico BA5835FM-E2	BA5835FM-E2 Stock	Inventario BA5835FM-E2	Proveedor BA5835FM-E2
BA5835FM-E2 pedido en línea	Consulta BA5835FM-E2	Imagen BA5835FM-E2	Imagen BA5835FM-E2
BA5835FM-E2 pdf	Hoja de datos BA5835FM-E2	Hoja de datos BA5835FM-E2	Hoja de datos pdf BA5835FM-E2
Descargar la ficha técnica de BA5835FM-E2	LAPIS Semiconductor Fabricante	LAPIS Semiconductor BA5835FM-E2	Kionix Inc. BA5835FM-E2
Rohm Semiconductor BA5835FM-E2			

También te puede interesar:

<p>BA591+115 Descripción: BA591+115 NXP SOD323(SC) Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5912BFP Descripción: BA5912BFP ROHM SOP-25P Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5828FP Descripción: BA5828FP ROHM SOP-25P Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BA5823FM-E2 Descripción: BA5823FM-E2 ROHM HSOP-28 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5829FP-E2 Descripción: BA5829FP-E2 ROHM SOPPB Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5826FP-E2 HSOP28 Descripción: BA5826FP-E2 HSOP28 ROHM HSOP28 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BA591 Descripción: BA591 NXP SOD-323 Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 369000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5826FP Descripción: BA5826FP ROHM SOP-28P Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5915FP Descripción: BA5915FP ROHM SOP-28P Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BA5830FP-E2 Descripción: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BA582E-7840 Descripción: BA582E-7840 INDFINEON SOD123 Fabricantes: INDFINEON En stock: Nuevo original, 11400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5834FM-E2 Descripción: IC MOTOR DRIVER SOP28 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BA5839FP Descripción: BA5839FP ROHM SOP-28 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5826HFP-E2 Descripción: BA5826HFP-E2 ROHM SMD Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5838FM Descripción: BA5838FM ROHM SOP28 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BA5839FP-E2 Descripción: IC MOTOR DRIVER SMD Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5829FP Descripción: BA5829FP ROHM HSOP-25P Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5838FM-E2 Descripción: IC MOTOR DRIVER 28SOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BA5836FP-FE2 Descripción: BA5836FP-FE2 ROHM SOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 21000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5834FM Descripción: BA5834FM ROHM HSOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5835FP-FE2 Descripción: BA5835FP-FE2 ROHM SMD Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 25000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BA5912BFP-E2 Descripción: IC MOTOR DRIVER HSOP25 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5835FP Descripción: BA5835FP ROHM HSOP30 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5912AFP-YE2 Descripción: BA5912AFP-YE2 ROHM SSOP26 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BA591115 Descripción: NXP SOD-323 1543+ Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 220 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5821FP-E2 Descripción: BA5821FP-E2 ROHM SMD Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5833FM-E2 Descripción: BA5833FM-E2 ROHM HSOP-28 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BA5837FM-E2 Descripción: IC MOTOR DRIVER 28SOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5824FP-E2 Descripción: BA5824FP-E2 ROHM HSOP-28 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BA5826FP-E2 Descripción: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong