



RFECA3216060A1T

Fabricante Número de pieza:	RFECA3216060A1T
Fabricante / Marca	Walsin Technology
Parte de la descripción:	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD
Hojas de datos:	RFECA3216060A1T(1).pdf RFECA3216060A1T(2).pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

RFECA3216060A1T 100% nuevas piezas originales 4600 en stock, encuentre el precio RFECA3216060A1T, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre RFECA3216060A1T Walsin Technology con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ RFECA3216060A1T: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de RFECA3216060A1T.

Número de pieza	RFECA3216060A1T	Fabricante / Marca	Walsin Technology
VSWR	2.1	Terminación	Solder
Serie	-	Pérdida de retorno	-
embalaje	Original-Reel®	Otros nombres	1292-1035-6
Cantidad de bandas	1	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Protección de ingreso	-
Altura (Max)	0.024" (0.60mm)	Ganancia	2dBi
Rango de frecuencia	2.4GHz ~ 2.484GHz	Grupo de frecuencia	UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
Frecuencia (centro / banda)	2.4GHz	Características	-
Descripción detallada	2.4GHz Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.484GHz 2dBi Solder Surface Mount	aplicaciones	-
Tipo de antena	Chip	Cantidad de stock	4600 pcs Stock
Categoría	RF/IF y RFID > Antenas RF	Descripción	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con RFECA3216060A1T

Walsin Technology RFECA3216060A1T	Parte RFECA3216060A1T	Precio RFECA3216060A1T	Distribuidor RFECA3216060A1T
RFECA3216060A1T Technical	Stock RFECA3216060A1T	Inventario RFECA3216060A1T	Proveedor RFECA3216060A1T
Pedido en línea RFECA3216060A1T	Consulta RFECA3216060A1T	Imagen RFECA3216060A1T	Imagen RFECA3216060A1T
RFECA3216060A1T pdf	Hoja de datos RFECA3216060A1T	Hoja de datos RFECA3216060A1T	Hoja de datos pdf RFECA3216060A1T
Descargar la hoja de datos RFECA3216060A1T	Fabricante Walsin Technology	Walsin Technology RFECA3216060A1T	Walsin Technology Corporation RFECA3216060A1T

También te puede interesar:

<p>ANT8030-2R4-01A Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT2012LL13R2400A Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Yageo En stock: Nuevo original, 2802 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1513164-1 Descripción: TE SMD Fabricantes: TE En stock: Nuevo original, 6750 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450AT42D0100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2876 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>A5645 Descripción: RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD Fabricantes: Antenova En stock: Nuevo original, 20700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AH212M245001-T Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 10500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFANT7635110A1T Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Walsin Technology En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3006 Descripción: RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>0915AT43A0026E Descripción: RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2658 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFECA3216060A19FNHT Descripción: RFECA3216060A19FNHT WALSIN 3216 Fabricantes: WALSIN En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFE10BM3STL Descripción: RFE10BM3STL ROHM SOT252 Fabricantes: ROHM En stock: Nuevo original, 2856 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFECA3216060A7T Descripción: RFECA3216060A7T WALSIN SMD Fabricantes: WALSIN En stock: Nuevo original, 2866 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFECA3216060A6T Descripción: RFECA3216060A6T WALSIN SMD1206 Fabricantes: WALSIN En stock: Nuevo original, 2747 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>0490AT62A0040E Descripción: JOHANSON NA Fabricantes: JOHANSON En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFECA3216060A16L2C Descripción: RFECA3216060A16L2C 华新 1206 Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 35000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFECA3216060AM9FNH Descripción: RFECA3216060AM9FNH WALSIN SMD Fabricantes: WALSIN En stock: Nuevo original, 8600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W5100 Descripción: RF ANT 2.4GHZ FLAT PATCH SLDR Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT016008LCD1575MA1 Descripción: RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFECA3216060AM1 Descripción: RFECA3216060AM1 WALSIN SMD Fabricantes: WALSIN En stock: Nuevo original, 2893 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ANT016008LCD2442MA1 Descripción: RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 18400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFECA3216060A2T Descripción: RFECA3216060A2T 华新 1206 Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ANT025020LCT1575MA1 Descripción: RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2658 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5400AT18A1000E Descripción: RF ANT 5.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3047A Descripción: RF ANT 850MHZ/1.9GHZ CHIP SLD Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 20800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450AT42A100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT18B100E Descripción: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>A5839 Descripción: RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD Fabricantes: Antenova En stock: Nuevo original, 21000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFE198GS Descripción: ADI SOP8 Fabricantes: ADI En stock: Nuevo original, 2642 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3009 Descripción: RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>A10137 Descripción: RF ANT 1.575GHZ PCB TRACE SLD Fabricantes: Antenova En stock: Nuevo original, 2625 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong