



TAP475M010SLZ

Fabricante Número de pieza:	TAP475M010SLZ
Fabricante / Marca	AVX Corporation
Parte de la descripción:	CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL
Hojas de datos:	TAP475M010SLZ.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

TAP475M010SLZ 100% Nuevo Original 50000 pzas en stock, Encuentre el precio TAP475M010SLZ, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre TAP475M010SLZ AVX Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ TAP475M010SLZ: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de TAP475M010SLZ.

Número de pieza	TAP475M010SLZ	Fabricante / Marca	AVX Corporation
Tensión - Calificación	10V	Tipo	Conformal Coated
Tolerancia	±20%	Tamaño / Medidas	0.177" Dia (4.50mm)
Serie	TAP	embalaje	Bulk
Paquete / Cubierta	Radial	Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 125°C
Tipo de montaje	Through Hole	Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Fabricante Código Tamaño	A	Curso de la vida @ temp.	1000 Hrs @ 85°C
Separación de terminales	0.098" (2.50mm)	Altura - Asiento (Máx)	0.276" (7.00mm)
Características	General Purpose	Tasa de fracaso	-
ESR (Resistencia serie equivalente)	8 Ohm	Descripción detallada	4.7µF Conformal Coated Tantalum Capacitors 10V Radial 8 Ohm
Capacidad	4.7µF	Cantidad de stock	50000 pcs Stock
Categoría	Condensadores > Condensadores de tantalio	Descripción	CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con TAP475M010SLZ

AVX Corporation TAP475M010SLZ	Parte TAP475M010SLZ	Precio TAP475M010SLZ	Distribuidor TAP475M010SLZ
Técnico TAP475M010SLZ	TAP475M010SLZ Stock	Inventario TAP475M010SLZ	Proveedor TAP475M010SLZ
TAP475M010SLZ pedido en línea	Consulta TAP475M010SLZ	Imagen TAP475M010SLZ	Imagen TAP475M010SLZ
TAP475M010SLZ pdf	Hoja de datos TAP475M010SLZ	Hoja de datos TAP475M010SLZ	Hoja de datos pdf TAP475M010SLZ
Descargar la ficha técnica de TAP475M010SLZ	AVX Corporation Fabricante	AVX Corporation TAP475M010SLZ	AVX Corporation [MIL] TAP475M010SLZ

También te puede interesar:

<p>TAP475M016SLZ Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475K050SCS Descripción: CAP TANT 4.7UF 50V 10% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 2716 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M010SRS Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TAP475M016GSB Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M010HCD Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M010CRS Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TAP475M020SRW Descripción: CAP TANT 4.7UF 20V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M020SRS Descripción: CAP TANT 4.7UF 20V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M010HSB Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TAP475M010GSB Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M016BRS Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M010DCS Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TAP475M020DCS Descripción: CAP TANT 4.7UF 20V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M010SRW Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M006SCS Descripción: CAP TANT 4.7UF 6.3V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TAP475K050HSB Descripción: CAP TANT 4.7UF 50V 10% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M006CPA Descripción: CAP TANT 4.7UF 6.3V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M010CCS Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TAP475M010SCS Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M016SRW Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M010BRS Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TAP475M016BRW Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M016CCS Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M016SRS Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TAP475K050SRW Descripción: CAP TANT 4.7UF 50V 10% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M016CRS Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M006SRW Descripción: CAP TANT 4.7UF 6.3V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TAP475M010CRW Descripción: CAP TANT 4.7UF 10V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M016CRW Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TAP475M016SCS Descripción: CAP TANT 4.7UF 16V 20% RADIAL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong