



IMAGE NOT AVAILABLE


DRV8823DCA

Fabricante Número de pieza:	DRV8823DCA
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2716 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

DRV8823DCA 100% nuevas piezas originales 2716 en stock, encuentre el precio DRV8823DCA, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre DRV8823DCA con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ DRV8823DCA: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de DRV8823DCA.

Número de pieza	DRV8823DCA	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	8 V ~ 32 V	Tensión - Carga	8 V ~ 32 V
Tecnología	Power MOSFET	Paquete del dispositivo	48-HTSSOP
Paso Resolución	-	Serie	-
embalaje	Tube	Paquete / Cubierta	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad
Configuración de salida	Half Bridge (8)	Otros nombres	296-25353-5
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 150°C (TJ)	Tipo de montaje	Surface Mount
Tipo de motor - Stepper	Bipolar	Tipo de motor - AC, DC	Brushed DC
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)	Interfaz	Serial
Función	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	Descripción detallada	Bipolar Motor Driver Power MOSFET Serial 48-HTSSOP
Corriente - Salida	1.5A	Número de pieza base	DRV8823
aplicaciones	General Purpose	Cantidad de stock	2716 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-controladores de motor , Controladores	Descripción	IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con DRV8823DCA

DRV8823DCA	Parte DRV8823DCA	Precio DRV8823DCA	Distribuidor DRV8823DCA
DRV8823DCA Technical	Stock DRV8823DCA	Inventario DRV8823DCA	Proveedor DRV8823DCA
Pedido en línea DRV8823DCA	Consulta DRV8823DCA	Imagen DRV8823DCA	Imagen DRV8823DCA
DRV8823DCA pdf	Hoja de datos DRV8823DCA	Hoja de datos DRV8823DCA	Hoja de datos pdf DRV8823DCA
Descargar la hoja de datos DRV8823DCA	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>DRV8832DGQR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8818PWP Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2681 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8812PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 22600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8811PWP Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2793 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8807DCAR Descripción: DRV8807DCAR TI TSSOP48 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 106000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8813PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2833 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8824RHDT Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2674 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8811PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8825PWP Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2812 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8825PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8816PWPR Descripción: TI HTSSOP-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 31737 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8812RHDR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2623 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8830DGQ Descripción: TI MSOP10 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8811PWPR HTSSOP28 Descripción: DRV8811PWPR HTSSOP28 TI HTSSOP28 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2681 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8808DCAR Descripción: IC MOTOR DRIVER SPI 48HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8824RHDR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28-VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2758 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8818PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8805DWR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 20SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8832QDGGQRQ1 Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 10-MSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2671 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8824PWP Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2886 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8805DW Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 20SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2785 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8830DRCR Descripción: TI 10VSON Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 6200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8824QPWPRQ1 Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8823QDCARQ1 Descripción: IC MOTOR DRIVER SERIAL 48HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8821DCAR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 48HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2625 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8832DGQ Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 10MSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2715 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8823DCAR Descripción: IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2864 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8824PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 13300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8809PAP Descripción: N/A Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2894 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8830DGQR Descripción: IC MOTOR DRIVER I2C 10MSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2876 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong