



CP0805B1747AWTR

Fabricante Número de pieza:	CP0805B1747AWTR
Fabricante / Marca	AVX Corporation
Parte de la descripción:	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805
Hojas de datos:	CP0805B1747AWTR.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Contiene plomo / RoHS no conforme
Condición de stock:	Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

CP0805B1747AWTR 100% Nuevo Original 35500 pzas en stock, Encuentre el precio CP0805B1747AWTR, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre CP0805B1747AWTR AVX Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ CP0805B1747AWTR: Info@IC-Components.com






























Las especificaciones de CP0805B1747AWTR.

Número de pieza	CP0805B1747AWTR	Fabricante / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete del dispositivo	0805	Descripción detallada	RF Directional Coupler PCN 1.71GHz ~ 1.785GHz 15.5 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
Frecuencia	1.71GHz ~ 1.785GHz	Potencia - Max	3W
Pérdida de inserción	0.25dB	Pérdida de retorno	-24dB
aplicaciones	PCN	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	15.5 ± 1dB	Aislamiento	-24dB
Cantidad de stock	35500 pcs Stock	Categoría	RF/it y RFID > Acoplador direccional del RF
Descripción	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no conforme

Palabras clave relacionadas con CP0805B1747AWTR

AVX Corporation CP0805B1747AWTR	Parte CP0805B1747AWTR	Precio CP0805B1747AWTR	Distribuidor CP0805B1747AWTR
Técnico CP0805B1747AWTR	CP0805B1747AWTR Stock	Inventario CP0805B1747AWTR	Proveedor CP0805B1747AWTR
CP0805B1747AWTR pedido en línea	Consulta CP0805B1747AWTR	Imagen CP0805B1747AWTR	Imagen CP0805B1747AWTR
CP0805B1747AWTR pdf	Hoja de datos CP0805B1747AWTR	Hoja de datos CP0805B1747AWTR	Hoja de datos pdf CP0805B1747AWTR
Descargar la ficha técnica de CP0805B1747AWTR	AVX Corporation Fabricante	AVX Corporation CP0805B1747AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1747AWTR

También te puede interesar:

 <p>CP0805B1441CWTR Descripción: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805B1880AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 14200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CP0807 Descripción: CP0807 NS SOP-20 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>CP0603B2442BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 165000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0603D0881ASTR Descripción: CP0603D0881ASTR AVX 603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805B0897CWTR Descripción: CP0805B0897CWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>CP0805B0942ASTR Descripción: CP0805B0942ASTR AVX 0.5KREEL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0603B1880AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805B1441AWTR Descripción: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>CP0805B1765AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 22300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805A0902CWTR Descripción: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805B1890CWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>CP0805B1765AW Descripción: CP0805B1765AW AVX 12061765 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0603V1880BNTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 45000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0603A2550FNTR Descripción: CP0603A2550FNTR AVX NA Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>CP0805B0902AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805A2442EWTR Descripción: CP0805A2442EWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0603B2442BSTR Descripción: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>CP0603A5385FNTR Descripción: CP0603A5385FNTR AVX NA Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805B0947CWTR Descripción: CP0805B0947CWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0603B1880ASTR Descripción: CP0603B1880ASTR AVX 0603C Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>CP0805A1842DWTR Descripción: CP0805A1842DWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805B2442BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805A0965AWTR Descripción: CP0805A0965AWTR AVX 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>CP0805A1960DWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805B0897BWTR Descripción: CP0805B0897BWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0603V0836CNTR Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 90000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>CP0603B1747CSTR Descripción: CP0603B1747CSTR AVX SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805A1880BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CP0805A0902BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong