



X3C19P2-03S

Fabricante Número de pieza:	X3C19P2-03S
Fabricante / Marca	Anaren
Parte de la descripción:	RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD
Hojas de datos:	X3C19P2-03S.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 3900 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

X3C19P2-03S 100% Nuevo Original 3900 pzas en stock, Encuentre el precio X3C19P2-03S, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre X3C19P2-03S Anaren con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ X3C19P2-03S: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de X3C19P2-03S.

Número de pieza	X3C19P2-03S	Fabricante / Marca	Anaren
Serie	Xinger III®	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	2520 (6450 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete del dispositivo	SMD	Descripción detallada	RF Directional Coupler DCS, LTE, PCS, WCDMA 1.7GHz ~ 2GHz 3dB 176W 2520 (6450 Metric)
Frecuencia	1.7GHz ~ 2GHz	Potencia - Max	176W
Pérdida de inserción	0.22dB	Pérdida de retorno	24.9dB
aplicaciones	DCS, LTE, PCS, WCDMA	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	3dB	Aislamiento	23dB
Otros nombres	1173-1110-2 X3C19P203S	Cantidad de stock	3900 pcs Stock
Categoría	RF/IF y RFID > Acoplador direccional del RF	Descripción	RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con X3C19P2-03S

Anaren X3C19P2-03S	Parte X3C19P2-03S	Precio X3C19P2-03S	Distribuidor X3C19P2-03S
Técnico X3C19P2-03S	X3C19P2-03S Stock	Inventario X3C19P2-03S	Proveedor X3C19P2-03S
X3C19P2-03S pedido en línea	Consulta X3C19P2-03S	Imagen X3C19P2-03S	Imagen X3C19P2-03S
X3C19P2-03S pdf	Hoja de datos X3C19P2-03S	Hoja de datos X3C19P2-03S	Hoja de datos pdf X3C19P2-03S
Descargar la ficha técnica de X3C19P2-03S	Anaren Fabricante	Anaren X3C19P2-03S	

También te puede interesar:

<p>HY92-12LF Descripción: RF DIR COUPLER 880-960MHZ 8SOIC Fabricantes: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C09E2-20S Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 5900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603B2442BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 165000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X3C09P2-03S Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>C2327J5003AHF Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 11700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C25P1-02SR Descripción: X3C25P1-02SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>DCPL-WB-00D3 Descripción: RF DIR COUPL 824MHZ-2.17GHZ FLIP Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A2070AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C19P2-30S Descripción: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CP0402A1960CNTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 4700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C25P1-05SR Descripción: X3C25P1-05SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CP0402A0836BNTR Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X3C19P1-05SR Descripción: X3C19P1-05SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X3C19F1-03SR Descripción: X3C19F1-03SR SMD 16 Fabricantes: SMD En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C21P1-03SR Descripción: X3C21P1-03SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X3C07F1-03SR Descripción: X3C07F1-03SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>30054 Descripción: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ MOD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C07P1-03SR Descripción: X3C07P1-03SR ANAREN SMD48 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A0836ANTR Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>XC2500A-03S Descripción: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C26P1-30SR Descripción: X3C26P1-30SR ANAREN SMT Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X3C26P1-03S Descripción: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.9GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B1890CWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B1747AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X3C19P1-05S Descripción: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C09P1-03S Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 5100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C09P1-03SR Descripción: X3C09P1-03SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>DC08-73LF Descripción: RF DIR COUPLER 300MHZ-2.7GHZ SOT6 Fabricantes: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X3C19E2-20S Descripción: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X3C19P2-30SR Descripción: X3C19P2-30SR ANARE SMD Fabricantes: ANARE En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong