

intersil
A Renesas Company



X9221AYSI

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--|
| Fabricante | Número de pieza: | X9221AYSI |
| Fabricante / Marca | | Intersil |
| Parte de la descripción: | | IC XDCP DUAL 2K 2-WIRE 20-SOIC |
| Hojas de datos: | | X9221AYSI.pdf |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS: | | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| Condición de stock: | | Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. |
| Nave de: | | Hong Kong |
| Manera del envío: | | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

X9221AYSI 100% Nuevo Original 100 pzas en stock, Encuentre el precio X9221AYSI, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre X9221AYSI Intersil con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ X9221AYSI: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de X9221AYSI.

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Número de pieza | X9221AYSI | Fabricante / Marca | Intersil |
| Serie | XDCP™ | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de pieza base | X9221A | Paquete / Cubierta | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| embalaje | Tube | Paquete del dispositivo | 20-SOIC |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Descripción detallada | Digital Potentiometer 2k Ohm 2 Circuit 64 Taps I ² C Interface 20-SOIC |
| Características | Selectable Address | Interfaz | I ² C |
| Configuración | Potentiometer | Tolerancia | ±20% |
| Número de circuitos | 2 | Suministro de voltaje | 5V |
| Tipo de memoria | Non-Volatile | Resistencia (ohmios) | 2k |
| Afiliar | Linear | Número de llaves | 64 |
| Coefficiente de temperatura (típico) | ±300 ppm/°C | Resistencia - Limpiador (Ohmios) (Tipo) | 40 |
| Cantidad de stock | 100 pcs Stock | Categoría | Circuitos integrados (ICS) > Adquisición de datos-potenciómetros digitales |
| Descripción | IC XDCP DUAL 2K 2-WIRE 20-SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |

Palabras clave relacionadas con X9221AYSI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intersil X9221AYSI | Parte X9221AYSI | Precio X9221AYSI | Distribuidor X9221AYSI |
| Técnico X9221AYSI | X9221AYSI Stock | Inventario X9221AYSI | Proveedor X9221AYSI |
| X9221AYSI pedido en línea | Consulta X9221AYSI | Imagen X9221AYSI | Imagen X9221AYSI |
| X9221AYSI pdf | Hoja de datos X9221AYSI | Hoja de datos X9221AYSI | Hoja de datos pdf X9221AYSI |
| Descargar la ficha técnica de X9221AYSI | Intersil Fabricante | Intersil X9221AYSI | |

También te puede interesar:

| | | |
|--|--|---|
|  <p>X9241AWSIZ Descripción: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AMVIZ Descripción: IC POT DGTL QUAD 20-TSSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AUSI Descripción: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |
|  <p>X9221AWSIT1 Descripción: IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9221WS Descripción: X9221WS XIC0R SOP20 Fabricantes: XIC0R En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AUVZ Descripción: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-TSSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |
|  <p>X9221WP Descripción: X9221WP XIC0R DIP20 Fabricantes: XIC0R En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AWPI Descripción: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-DIP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9221YP Descripción: X9221YP XIC0R DIP Fabricantes: XIC0R En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |
|  <p>X9241AMSIZT1 Descripción: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20-S Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AMVIZT1 Descripción: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20TSSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9221YS Descripción: X9221YS SOP-20 00 Fabricantes: SOP-20 En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |
|  <p>X9221YST1 Descripción: X9221YST1 XIC0R SOP Fabricantes: XIC0R En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9221AWPZ Descripción: IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-DIP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AWSZT1 Descripción: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |
|  <p>X9241AUVIZ Descripción: IC XDCP QUAD 4X50K EE 20-TSSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9221WSI Descripción: X9221WSI XIC0R SOP20 Fabricantes: XIC0R En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AWS Descripción: IC DCP QUAD 10K 64TP 20SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |
|  <p>X9241AMSI Descripción: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20-S Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AWSZ Descripción: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AWSIT1 Descripción: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |
|  <p>X9221YPI Descripción: X9221YPI XIC0R DIP20 Fabricantes: XIC0R En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9221AWSIZ Descripción: IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AWV Descripción: IC XDCP QUAD 4X10K EE 20-TSSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |
|  <p>X9221AWSZT1 Descripción: IC XDCP DUAL 10K 2-WIRE 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9221UPI Descripción: IC DCP DUAL 50K 64TP 20DIP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9221AUSIZT1 Descripción: IC POT DGTL DUAL 50K OHM 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |
|  <p>X9221US Descripción: X9221US XIC0R SOP20 Fabricantes: XIC0R En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9241AMS Descripción: IC XDCP QUAD 2/10/10/50K 20-S Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |  <p>X9221AWSIZT1 Descripción: IC POT DGTL DUAL 10K OHM 20-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: RFQ</p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong