



**JP503AS**

Fabricante Número de pieza:	JP503AS
Fabricante / Marca	Anaren
Parte de la descripción:	RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD
Hojas de datos:	JP503AS.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

**JP503AS** 100% Nuevo Original 200 pzas en stock, Encuentre el precio JP503AS, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre JP503AS Anaren con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ JP503AS: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de JP503AS.

Número de pieza	JP503AS	Fabricante / Marca	Anaren
Serie	Xinger®	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	4-SMD, No Lead	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete del dispositivo	-	Descripción detallada	RF Directional Coupler General Purpose 2.3GHz ~ 2.7GHz 25W 4-SMD, No Lead
Frecuencia	2.3GHz ~ 2.7GHz	Potencia - Max	25W
Pérdida de inserción	0.3dB	Pérdida de retorno	-
aplicaciones	General Purpose	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	-	Aislamiento	20dB
Cantidad de stock	200 pcs Stock	Categoría	<a href="#">RF/it y RFID &gt; Acoplador direccional del RF</a>
Descripción	RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con JP503AS

Anaren JP503AS	Parte JP503AS	Precio JP503AS	Distribuidor JP503AS
Técnico JP503AS	JP503AS Stock	Inventario JP503AS	Proveedor JP503AS
JP503AS pedido en línea	Consulta JP503AS	Imagen JP503AS	Imagen JP503AS
JP503AS pdf	Hoja de datos JP503AS	Hoja de datos JP503AS	Hoja de datos pdf JP503AS
Descargar la ficha técnica de JP503AS	Anaren Fabricante	Anaren JP503AS	

También te puede interesar:

 <b>1A1305-3</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-2.2GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CP0402A1960CNTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 4700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CP0603A0836AWTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DC2337J5020AHF</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>JP503AS</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>XC2500A-03S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>JP503SR</b> Descripción: JP503SR ANAREN SMD4 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CP0402A1880ENTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 53200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>XC0900P-10S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>JP520SR</b> Descripción: JP520SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>XC2100E-03S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CP0805A0902BWTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>30057</b> Descripción: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>C2327J5003AHF</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 11700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>JP503R</b> Descripción: JP503R ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>CP0805B1441CWTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DC2337J5010AHF</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>HMM2942A2</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>RFP-4243</b> Descripción: RF DIR COUPLER 120MHZ-230MHZ MOD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>C3337J5003AHF</b> Descripción: RF DIR COUPLER 3.3-3.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>JP520S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ PICO Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>1D1304-3</b> Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1.2GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>XC3500M-03S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 3.3GHZ-3.8GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CP0603A1900ANTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>XC2500E-10S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0502 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CP0603A0836CWTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>HMM2204SA1</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 16000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>JP503S</b> Descripción: JP503S ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CP0603A1880MNTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>CP0805B1880AWTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 14200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong