



X3C19P1-05S

Fabricante Número de pieza:	X3C19P1-05S
Fabricante / Marca	Anaren
Parte de la descripción:	RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD
Hojas de datos:	X3C19P1-05S.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

X3C19P1-05S 100% Nuevo Original 600 pzas en stock, Encuentre el precio X3C19P1-05S, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre X3C19P1-05S Anaren con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ X3C19P1-05S: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de X3C19P1-05S.

Número de pieza	X3C19P1-05S	Fabricante / Marca	Anaren
Serie	Xinger III®	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	4-SMD, No Lead	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete del dispositivo	SMD	Descripción detallada	RF Directional Coupler General Purpose 1.7GHz ~ 2GHz 5dB 70W 4-SMD, No Lead
Frecuencia	1.7GHz ~ 2GHz	Potencia - Max	70W
Pérdida de inserción	0.15dB	Pérdida de retorno	-
aplicaciones	General Purpose	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	5dB	Aislamiento	-
Cantidad de stock	600 pcs Stock	Categoría	RF/it y RFID > Acoplador direccional del RF
Descripción	RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con X3C19P1-05S

Anaren X3C19P1-05S	Parte X3C19P1-05S	Precio X3C19P1-05S	Distribuidor X3C19P1-05S
Técnico X3C19P1-05S	X3C19P1-05S Stock	Inventario X3C19P1-05S	Proveedor X3C19P1-05S
X3C19P1-05S pedido en línea	Consulta X3C19P1-05S	Imagen X3C19P1-05S	Imagen X3C19P1-05S
X3C19P1-05S pdf	Hoja de datos X3C19P1-05S	Hoja de datos X3C19P1-05S	Hoja de datos pdf X3C19P1-05S
Descargar la ficha técnica de X3C19P1-05S	Anaren Fabricante	Anaren X3C19P1-05S	

También te puede interesar:

 <p>CP0805A0902BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM2204SA1 Descripción: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 16000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>C2327J5003AHF Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 11700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CPL-WB-01D3 Descripción: RF DIR COUPL 824MHZ-2.17GHZ FLIP Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 340000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C07F1-03SR Descripción: X3C07F1-03SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805A1960DWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>X3C07P1-03SR Descripción: X3C07P1-03SR ANAREN SMD48 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C21P1-03SR Descripción: X3C21P1-03SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C26P1-03S Descripción: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.9GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>X3C09E2-20S Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 5900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>30057 Descripción: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C09P2-03S Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A0836ANTR Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1960CNTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 4700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C09P1-03S Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 5100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X3C19P2-30SR Descripción: X3C19P2-30SR ANARE SMD Fabricantes: ANARE En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>1D1304-3 Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1.2GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>C3337J5003AHF Descripción: RF DIR COUPLER 3.3-3.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>X3C26P1-30SR Descripción: X3C26P1-30SR ANAREN SMT Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C19P1-05SR Descripción: X3C19P1-05SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C25P1-05SR Descripción: X3C25P1-05SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>HHM2319B2 Descripción: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C19E2-20S Descripción: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C19P2-30S Descripción: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A2070AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C25P1-02SR Descripción: X3C25P1-02SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>X3C19F1-03SR Descripción: X3C19F1-03SR SMD 16 Fabricantes: SMD En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>XC2500E-10S Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0502 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C09P1-03SR Descripción: X3C09P1-03SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>X3C19P2-03S Descripción: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 3900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong