





CDCLVP110VFRG4

Fabricante Número de pieza:	CDCLVP110VFRG4
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2732 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

CDCLVP110VFRG4 100% nuevas piezas originales 2732 en stock, encuentre el precio CDCLVP110VFRG4, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre CDCLVP110VFRG4 con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ CDCLVP110VFRG4: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de CDCLVP110VFRG4.

Número de pieza	CDCLVP110VFRG4	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	2.375 V ~ 3.8 V	Tipo	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Paquete del dispositivo	32-LQFP (7x7)	Serie	-
Relación - Entrada: Salida	2:10	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	32-LQFP	Salida	LVPECL
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C	Número de circuitos	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Entrada	HSTL, LVPECL	Frecuencia - Max	3.5GHz
Diferencial - Entrada: salida	Yes/Yes	Descripción detallada	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:10 3.5GHZ 32-LQFP
Número de pieza base	CDCLVP110	Cantidad de stock	2732 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Búferes reloj/temporizador, Controladores	Descripción	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con CDCLVP110VFRG4

CDCLVP110VFRG4	Parte CDCLVP110VFRG4	Precio CDCLVP110VFRG4	Distribuidor CDCLVP110VFRG4
CDCLVP110VFRG4 Technical	Stock CDCLVP110VFRG4	Inventario CDCLVP110VFRG4	Proveedor CDCLVP110VFRG4
Pedido en línea CDCLVP110VFRG4	Consulta CDCLVP110VFRG4	Imagen CDCLVP110VFRG4	Imagen CDCLVP110VFRG4
CDCLVP110VFRG4 pdf	Hoja de datos CDCLVP110VFRG4	Hoja de datos CDCLVP110VFRG4	Hoja de datos pdf CDCLVP110VFRG4
Descargar la hoja de datos CDCLVP110VFRG4	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>CDCLVD1208RHDT VQFN28 Descripción: CDCLVD1208RHDT VQFN28 TI VQFN28 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2801 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1204RGTR Descripción: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP2102RGTT Descripción: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2665 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVD1216RGZ Descripción: CDCLVD1216RGZ TI QFN Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2805 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1216RGZR Descripción: IC CLK BUFFER 2:16 2GHZ 48VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2790 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1212RHAT Descripción: IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2840 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP1204RGTT Descripción: CDCLVP1204RGTT TI QFN16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2803 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1212RHAR Descripción: IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1208RHDR VQFN28 Descripción: CDCLVD1208RHDR VQFN28 TI VQFN28 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2867 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP1102RGTR Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP2102RGTR Descripción: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2658 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP110VFR QFP32 Descripción: CDCLVP110VFR QFP32 TI QFP32 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2893 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVD2102RGTR QFN16 Descripción: CDCLVD2102RGTR QFN16 TI QFN16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2721 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP111RHBR Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2744 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP111VFR Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2848 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP110VFR Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2631 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1212RHAR Descripción: IC CLK BUFFER 2:12 800MHZ 40VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2749 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1208RHDR Descripción: IC CLK BUFFER 2:8 800MHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP1208RHDT Descripción: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2730 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1102RGTT Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2841 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM1802RGTT Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2710 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP2104RHDR Descripción: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2717 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1212RHAT Descripción: IC CLK BUFFER 2:12 800MHZ 40VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2798 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1208RHDT Descripción: IC CLK BUFFER 2:8 800MHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2875 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP110VF Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2871 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1204RGTR Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP2108RGZT Descripción: IC CLK BUFFER 1:16 2GHZ 48VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2707 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCM1802RGTR Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2701 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD1204RHDT Descripción: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2855 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1208RHDR Descripción: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2660 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong