



**DPX315950DT-5006C1**

Fabricante Número de pieza:	DPX315950DT-5006C1
Fabricante / Marca	TDK Corporation
Parte de la descripción:	RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206
Hojas de datos:	DPX315950DT-5006C1.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 47800 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**DPX315950DT-5006C1** 100% Nuevo Original 47800 pzas en stock, Encuentre el precio DPX315950DT-5006C1, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre DPX315950DT-5006C1 TDK Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ DPX315950DT-5006C1: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de DPX315950DT-5006C1.

Número de pieza	DPX315950DT-5006C1	Fabricante / Marca	TDK Corporation
Serie	DPX	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	1206 (3216 Metric), 8 Leads	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Diplexor 2.4GHz ~ 2.5GHz / 5GHz ~ 5.95GHz 1206 (3216 Metric), 8 Leads
Bandas de Frecuencia (bajo / alto)	2.4GHz ~ 2.5GHz / 5GHz ~ 5.95GHz	Banda de atenuación alta (min / max dB)	21.00dB / -
Pérdida de retorno (banda baja / alta de la banda)	10dB / 9dB	Banda baja atenuación (min / max dB)	21.00dB / -
Otros nombres	445-3262-6	Cantidad de stock	47800 pcs Stock
Categoría	<a href="#">RF/IF y RFID &gt; Diplexores RF</a>	Descripción	RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con DPX315950DT-5006C1

TDK Corporation DPX315950DT-5006C1	Parte DPX315950DT-5006C1	Precio DPX315950DT-5006C1	Distribuidor DPX315950DT-5006C1
Técnico DPX315950DT-5006C1	DPX315950DT-5006C1 Stock	Inventario DPX315950DT-5006C1	Proveedor DPX315950DT-5006C1
DPX315950DT-5006C1 pedido en línea	Consulta DPX315950DT-5006C1	Imagen DPX315950DT-5006C1	Imagen DPX315950DT-5006C1
DPX315950DT-5006C1 pdf	Hoja de datos DPX315950DT-5006C1	Hoja de datos DPX315950DT-5006C1	Hoja de datos pdf DPX315950DT-5006C1
Descargar la ficha técnica de DPX315950DT-5006C1	TDK Corporation Fabricante	TDK Corporation DPX315950DT-5006C1	

También te puede interesar:

<p><b>DPX205850DT-9043B2BR</b>                  Descripción: DPX205850DT-9043B2BR TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX205950DT-9063C1SJ</b>                  Descripción: DPX205950DT-9063C1SJ TDK 2k reel                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX311990DT-3004</b>                  Descripción: DPX311990DT-3004 TDK 1206                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX252690DT-5032A1</b>                  Descripción: DPX252690DT-5032A1 TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX315950DT-5005B2</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 1206                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX252690DT-5121C1</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 44500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX205950DT-9026C1SJ</b>                  Descripción: DPX205950DT-9026C1SJ TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX252690DT-5031A1</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 32000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX205950DT-9126A1</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 11800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX205950DT-9163C1SJ</b>                  Descripción: DPX205950DT-9163C1SJ TDK 2k reel                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX255875DT-0016C1</b>                  Descripción: DPX255875DT-0016C1 TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX205850DT-9038A1</b>                  Descripción: DPX205850DT-9038A1 TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX205950DT-9108</b>                  Descripción: DPX205950DT-9108 TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX252690DT-5032B1</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 19700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX205950DT-9027A1</b>                  Descripción: DPX205950DT-9027A1 TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX205950DT-9063B1SJ</b>                  Descripción: DPX205950DT-9063B1SJ TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX255875DT-0016B1</b>                  Descripción: DPX255875DT-0016B1 TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX255875DT-0017B1</b>                  Descripción: DPX255875DT-0017B1 TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX205950DT-9062A1SJ</b>                  Descripción: DPX205950DT-9062A1SJ TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX255875DT-0017A1</b>                  Descripción: DPX255875DT-0017A1 TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX252690DT-5220A2K</b>                  Descripción: DPX252690DT-5220A2K TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX205950DT-9108A1</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 58000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX205850DT-9038A1-H</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX205850DT-9173C1SJ</b>                  Descripción: DPX205850DT-9173C1SJ TDK 2k reel                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 44000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX315950DT-5006A1</b>                  Descripción: DPX315950DT-5006A1 TDK SMD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX252690DT-5042B2</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX205850DT-4154B1</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX252690DT-5021B1</b>                  Descripción: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 1008                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 68700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX205850DT-9043B1</b>                  Descripción: DPX205850DT-9043B1 TDK SOP-2                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX205950DT-9057B1SJ</b>                  Descripción: DPX205950DT-9057B1SJ TDK 2k reel                  Fabricantes: TDK Corporation                  En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong