



AD8361ARMZ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fabricante Número de pieza: | AD8361ARMZ |
| Fabricante / Marca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Parte de la descripción: | IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP |
| Hojas de datos: | AD8361ARMZ.pdf |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS: | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Condición de stock: | Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles. |
| Nave de: | Hong Kong |
| Manera del envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

AD8361ARMZ 100% Nuevo Original 3500 pzas en stock, Encuentre el precio AD8361ARMZ, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre AD8361ARMZ ADI (Analog Devices, Inc.) con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ AD8361ARMZ: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de AD8361ARMZ.

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Número de pieza | AD8361ARMZ | Fabricante / Marca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | - | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de pieza base | AD8361 | Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| embalaje | Tube | Paquete del dispositivo | 8-MSOP |
| Descripción detallada | RF Detector IC Celular, CDMA, W-CDMA 100MHz ~ 2.5GHz 0 ~ 700mV ±0.25dB 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Frecuencia | 100MHz ~ 2.5GHz |
| Suministro de corriente | 1.1mA | Suministro de voltaje | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Rango de entrada | 0 ~ 700mV | Exactitud | ±0.25dB |
| Tipo RF | Celular, CDMA, W-CDMA | Cantidad de stock | 3500 pcs Stock |
| Categoría | RF/IF y RFID > Detectores de RF | Descripción | IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS | | |

Palabras clave relacionadas con AD8361ARMZ

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARMZ | Parte AD8361ARMZ | Precio AD8361ARMZ | Distribuidor AD8361ARMZ |
| Técnico AD8361ARMZ | AD8361ARMZ Stock | Inventario AD8361ARMZ | Proveedor AD8361ARMZ |
| AD8361ARMZ pedido en línea | Consulta AD8361ARMZ | Imagen AD8361ARMZ | Imagen AD8361ARMZ |
| AD8361ARMZ.pdf | Hoja de datos AD8361ARMZ | Hoja de datos AD8361ARMZ | Hoja de datos pdf AD8361ARMZ |
| Descargar la ficha técnica de AD8361ARMZ | ADI (Analog Devices, Inc.) Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARMZ | AD AD8361ARMZ |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARMZ | Analog Devices Inc. AD8361ARMZ | Analog Devices, Inc. AD8361ARMZ | |

También te puede interesar:

| | | |
|---|--|--|
| <p>AD8361ARM(J3A) Descripción: AD8361ARM(J3A) MSP8 13 Fabricantes: MSP8 En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8361ARM Descripción: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8364ACPZ-REEL7 Descripción: IC RF DETECT 2.7GHZ 32LFCSP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>AD8356AS2P Descripción: AD8356AS2P ESMT QFN48 Fabricantes: ESMT En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8361ARTZ-REEL7 Descripción: AD8361ARTZ-REEL7 AD SOT23-6 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 20900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8352ACPZ-RL7 Descripción: AD8352ACPZ-RL7 AD LFCSP16 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>AD8361ARTZ Descripción: AD8361ARTZ AD SOT23-6 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 28900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8353 Descripción: AD8353 ADI LFCSP-8 Fabricantes: ADI En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8361ARMZ-REEL7 Descripción: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>AD8353ACPZ-REEL7 Descripción: IC AMP CEL 1MHZ-2.7GHZ 8LFCSP-VD Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8364ACP Descripción: AD8364ACP AD QFN Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8356A-LEG Descripción: AD8356A-LEG ESMT/EMP QFP Fabricantes: ESMT/EMP En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>AD8363ACPZ-R7 Descripción: IC RF DETECT 50HZ-6GHZ 16LFCSP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD83586-LG48NAR Descripción: AD83586-LG48NAR ESMT QFP48 Fabricantes: ESMT En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8362ARUZ Descripción: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 13500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>AD8362A Descripción: AD8362A AD SMD Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8354AR Descripción: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD835AN Descripción: AD835AN AD DIP8 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>AD8361ARTZ-RL7 Descripción: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8352ACPZ-R7 Descripción: IC OPAMP RF/IF DIFF 16LFCSP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 2400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD835ARZ Descripción: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>AD8364XCPZ Descripción: AD8364XCPZ AD QFN Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8363ACPZ Descripción: AD8363ACPZ ADI LFCSP Fabricantes: ADI En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8364AC Descripción: AD8364AC AD QFN Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>AD8362ARUZ-REEL7 Descripción: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 21200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8364ACPZ Descripción: AD8364ACPZ AD LFCSP32 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD835ANZ Descripción: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-DIP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>AD8362ARU Descripción: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD8353XCP Descripción: AD8353XCP ADI 12PIN Fabricantes: ADI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>AD835ARZ-REEL7 Descripción: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong