

IMAGE NOT AVAILABLE



TL1451CNSR

Fabricante	Número de pieza:	TL1451CNSR
Fabricante / Marca		N/A
Parte de la descripción:		IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO
Hojas de datos:		Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Nuevo original, 15300 pzas en stock disponibles.
Condición de stock:		Hong Kong
Nave de:		DHL/Fedex/TNT/UPS
Manera del envío:		

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

TL1451CNSR 100% nuevas piezas originales 15300 en stock, encuentre el precio TL1451CNSR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre TL1451CNSR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ TL1451CNSR: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de TL1451CNSR.

Número de pieza	TL1451CNSR	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd)	3.6 V ~ 50 V	topología	Buck, Boost, Flyback
rectificador síncrono	No	Paquete del dispositivo	16-SO
Serie	-	Interfaces Seriales	-
embalaje	Original-Reel®	Paquete / Cubierta	16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
Tipo de salida	Transistor Driver	Fases de producción	1
Configuración de salida	Positive	Otros nombres	296-37437-6
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 85°C (TA)	Número de salidas	2
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Función	Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down
Frecuencia - Conmutación	1kHz ~ 500kHz	Ciclo de trabajo (máx.)	-
Descripción detallada	Buck, Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO	Funciones de control	Frequency Control
Sincronización de reloj	No	Número de pieza base	TL1451
Cantidad de stock	15300 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-Reguladores de voltaje-DC controladores de co
Descripción	IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con TL1451CNSR

TL1451CNSR	Parte TL1451CNSR	Precio TL1451CNSR	Distribuidor TL1451CNSR
TL1451CNSR Technical	Stock TL1451CNSR	Inventario TL1451CNSR	Proveedor TL1451CNSR
Pedido en línea TL1451CNSR	Consulta TL1451CNSR	Imagen TL1451CNSR	Imagen TL1451CNSR
TL1451CNSR pdf	Hoja de datos TL1451CNSR	Hoja de datos TL1451CNSR	Hoja de datos pdf TL1451CNSR
Descargar la hoja de datos TL1451CNSR	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>TL1451INSR Descripción: Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2804 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1453CN Descripción: IC REG CTRLR 16DIP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2764 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451NSR Descripción: TL1451NSR TI 5.2mm Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2772 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TL1451ACNSLE Descripción: TL1451ACNSLE TI SOP16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451ANSR Descripción: TL1451ANSR TI SOP16-5.2 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2630 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1453 Descripción: TL1453 TI SO-5.2 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2614 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TL1451ACNSRG4 Descripción: TL1451ACNSRG4 TI SO16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2830 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1453CPW Descripción: TL1453CPW TI TSSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2757 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451ACPWR Descripción: IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 12600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TL145406N Descripción: IC RS-232 DRVR/RCVR TRPL 16-DIP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 11900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451ACPWRG4 Descripción: IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2878 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451AQPWRQ1 Descripción: IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2744 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TL1451ACPW Descripción: IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2608 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451CN Descripción: IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2669 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451ACN Descripción: IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TL1451ACNSR Descripción: IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 18000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1453CNS Descripción: IC REG CTRLR 16SO Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2683 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1453CPWR Descripción: IC REG CTRLR 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 86000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TL1451ACNS/REEL Descripción: TL1451ACNS/REEL TI SSOP-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2845 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451AQPWRG4Q1 Descripción: IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2864 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451L Descripción: TL1451L UTC SOP Fabricantes: UTC En stock: Nuevo original, 2812 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TL1451CNS Descripción: TI SOP-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2757 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL145406DWR Descripción: IC RS-232 DRVR/RCVR TRPL 16-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 20100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451CPW Descripción: TL1451CPW TI/BB TSSOP Fabricantes: TI/BB En stock: Nuevo original, 2660 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TL1451L-S16-R Descripción: TL1451L-S16-R UTC SOP16 Fabricantes: UTC En stock: Nuevo original, 2882 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1453CNSR Descripción: IC REG CTRLR 16SO Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 22000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1454ACPWR Descripción: IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TL1453NSR Descripción: TL1453NSR TI SOP16-5.2 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2742 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451ACNS Descripción: TI SOP16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 4439 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>TL1451ACMSR Descripción: TL1451ACMSR TI SOP-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong