

IMAGE NOT AVAILABLE



LM86C1MMX

Fabricante Número de pieza:	LM86C1MMX
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP
Hojas de datos:	Contiene plomo / RoHS no compatible
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Nuevo original, 12500 pzas en stock disponibles.
Condición de stock:	Hong Kong
Nave de:	DHL/Fedex/TNT/UPS
Manera del envío:	

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LM86C1MMX 100% nuevas piezas originales 12500 en stock, encuentre el precio LM86C1MMX, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM86C1MMX con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM86C1MMX: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de LM86C1MMX.

Número de pieza	LM86C1MMX	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	3 V ~ 3.6 V	Condición de prueba	25°C ~ 125°C
Paquete del dispositivo	8-VSSOP	Serie	-
Tipo de sensor	Digital, Local/Remote	Temperatura de detección - Remoto	0°C ~ 85°C
Temperatura de detección - Local	0°C ~ 85°C	Resolución	7 b (Local), 10 b (Remote)
embalaje	Original-Reel®	Paquete / Cubierta	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Tipo de salida	SMBus	Otros nombres	LM86C1MMXDKR
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 125°C	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Características	One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode, Standby Mode
Descripción detallada	Temperature Sensor Digital, Local/Remote 0°C ~ 85°C 7 b (Local), 10 b (Remote) 8-VSSOP	Precisión - Mayor (Menor)	±3°C
Cantidad de stock	12500 pcs Stock	Categoría	Sensores, transductores > Sensores de temperatura-salida analógica y digital
Descripción	SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible

Palabras clave relacionadas con LM86C1MMX

LM86C1MMX	Parte LM86C1MMX	Precio LM86C1MMX	Distribuidor LM86C1MMX
LM86C1MMX Technical	Stock LM86C1MMX	Inventario LM86C1MMX	Proveedor LM86C1MMX
Pedido en línea LM86C1MMX	Consulta LM86C1MMX	Imagen LM86C1MMX	Imagen LM86C1MMX
LM86C1MMX pdf	Hoja de datos LM86C1MMX	Hoja de datos LM86C1MMX	Hoja de datos pdf LM86C1MMX
Descargar la hoja de datos LM86C1MMX	Fabricante		

También te puede interesar:

<p>LM8801TMX-2.9 Descripción: LM8801TMX-2.9 NS BGA-6 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 23300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM8560N Descripción: SANYO DIP28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2679 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM8502TMX Descripción: LM8502TMX NSC DSBGA30 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM8550J Descripción: MOTOROLA TO-92 Fabricantes: MOTOROLA En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM84CIMQX Descripción: NS SSOP16 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2885 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM87C1M/NOPB Descripción: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2619 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM86CIMX Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM8801XUE-1.82 Descripción: LM8801XUE-1.82 NS BGA-6 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM87C1MX/NOPB Descripción: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM87C1MT Descripción: LM87C1MT NS TSSOP24 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2878 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM84ES Descripción: NS TSSOP-16 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2893 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM86C1MM Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM8805F-1.2 Descripción: HTC SOT89 Fabricantes: HTC En stock: Nuevo original, 12551 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM84CIMQA Descripción: NS SSOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM8560 Descripción: SANYO DIP28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 10412 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM87C1MX Descripción: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM86C1MMX/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM8801TMX-1.82 Descripción: LM8801TMX-1.82 NS BGA Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2645 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM8805F-2.5 Descripción: HTC SOT89 Fabricantes: HTC En stock: Nuevo original, 12525 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM8562 Descripción: SANYO DIP-28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 15479 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM85B1MQ Descripción: NS SOP24 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2659 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM86CIMX/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2683 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM8801XUX-1.82 Descripción: LM8801XUX-1.82 NS BGA-6 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 69000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM85B1MQX Descripción: NS SSOP24 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 6692 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM8801TME-1.82 Descripción: LM8801TME-1.82 NS NA Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM86CIMAX Descripción: LM86CIMAX NS SOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2685 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM86C1MM/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2883 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM86CIM Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM8523 Descripción: SANYO DIP42 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2611 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM87C1MT Descripción: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong