


IMAGE NOT AVAILABLE



LM96080CIMT/NOPB

Fabricante Número de pieza:	LM96080CIMT/NOPB
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC HARDWARE MONITOR 24-TSSOP
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 2892 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LM96080CIMT/NOPB 100% nuevas piezas originales 2892 en stock, encuentre el precio LM96080CIMT/NOPB, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM96080CIMT/NOPB con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM96080CIMT/NOPB: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de LM96080CIMT/NOPB.

Número de pieza	LM96080CIMT/NOPB	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	3 V ~ 5.5 V	topología	ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Counter, Register Bank
Paquete del dispositivo	24-TSSOP	Serie	-
Tipo de sensor	Internal and External	La detección de temperatura	-40°C ~ 125°C, External Sensor
embalaje	Tube	Paquete / Cubierta	24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo de salida	2-Wire Serial, I ² C	Ventilador de salida	Yes
salida de alarma	No	Otros nombres	LM96080CIM LM96080CIM-ND LM96080CIM/NOPB LM96080CIMTNOBP
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Función	Hardware Monitor
Descripción detallada	Hardware Monitor -40°C ~ 125°C, External Sensor Internal and External Sensor 2-Wire Serial, I ² C Output 24-TSSOP	Número de pieza base	LM96080
Exactitud	±3°C(Max)	Cantidad de stock	2892 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-gestión térmica	Descripción	IC HARDWARE MONITOR 24-TSSOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con LM96080CIMT/NOPB

LM96080CIMT/NOPB	Parte LM96080CIMT/NOPB	Precio LM96080CIMT/NOPB	Distribuidor LM96080CIMT/NOPB
LM96080CIMT/NOPB Technical	Stock LM96080CIMT/NOPB	Inventario LM96080CIMT/NOPB	Proveedor LM96080CIMT/NOPB
Pedido en línea LM96080CIMT/NOPB	Consulta LM96080CIMT/NOPB	Imagen LM96080CIMT/NOPB	Imagen LM96080CIMT/NOPB
LM96080CIMT/NOPB pdf	Hoja de datos LM96080CIMT/NOPB	Hoja de datos LM96080CIMT/NOPB	Hoja de datos pdf LM96080CIMT/NOPB
Descargar la hoja de datos LM96080CIMT/NOPB	Fabricante		

También te puede interesar:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM96000 Descripción: LM96000 NS SOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2722 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95245CIMM-1/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL -40C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2737 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM96080CIMT Descripción: LM96080CIMT NS/TI TSSOP24 Fabricantes: NS/TI En stock: Nuevo original, 4100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM96000CIMTX Descripción: IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 44500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9801CCV Descripción: NS PLCC Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 15100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95245CIMM Descripción: SENSOR DIGITAL -40C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2793 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9647CEA Descripción: NS CLCC Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2664 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9779CCVS Descripción: LM9779CCVS NS QFP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2856 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95245CIMX Descripción: SENSOR DIGITAL -40C-85C 8SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2615 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9820 Descripción: LM9820 NS SOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2848 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9820CCWM Descripción: LM9820CCWM SMD 07 Fabricantes: SMD En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95241CIMM Descripción: LM95241CIMM NSC MSOP-8 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2823 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM96550SQ/NOPB Descripción: IC ULTRASOUND TX PULSER 80WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2680 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9811CCV Descripción: Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2801 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95245CIM Descripción: SENSOR DIGITAL -40C-85C 8SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2837 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM97937RMR Descripción: IC ADC 14BIT 2CH 370MSPS 56WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2759 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95245CIMMX Descripción: SENSOR DIGITAL -40C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9820CCWMX Descripción: LM9820CCWMX NS SOP-20 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95245CIMM/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL -40C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 4800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9700CCVS Descripción: LM9700CCVS QFP 03 Fabricantes: QFP En stock: Nuevo original, 2845 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9800CCV Descripción: NS PLCC52 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2808 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM96080CIMTX/NOPB Descripción: IC HARDWARE MONITOR 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95241CIMM-1/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2853 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM96000CIMTX/NOPB Descripción: IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2667 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM9720AC Descripción: ELM BGAPB Fabricantes: ELM En stock: Nuevo original, 5643 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95245CIMMX/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL -40C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 14500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM96000CIMT Descripción: IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2655 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM95241CIMM-2 Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM96604 Descripción: NOSC DIP Fabricantes: NOSC En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LM96080CIMTX Descripción: LM96080CIMTX NS TSSOP24 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong