



## DS1004Z-5

<b>Fabricante Número de pieza:</b>	DS1004Z-5
<b>Fabricante / Marca</b>	Maxim Integrated
<b>Parte de la descripción:</b>	IC DELAY LINE 5TAP 25NS 8SOIC
<b>Hojas de datos:</b>	DS1004Z-5.pdf
<b>Estado Libre de plomo / Estado RoHS:</b>	Contiene plomo / RoHS no compatible
<b>Condición de stock:</b>	Nuevo original, 2861 pzas en stock disponibles.
<b>Nave de:</b>	Hong Kong
<b>Manera del envío:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**DS1004Z-5** 100% nuevas piezas originales 2861 en stock, encuentre el precio DS1004Z-5, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre DS1004Z-5 Maxim Integrated con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ DS1004Z-5: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Las especificaciones de DS1004Z-5.

Número de pieza	DS1004Z-5	Fabricante / Marca	Maxim Integrated
Suministro de voltaje	4.75 V ~ 5.25 V	Toque Incremento	5ns
Paquete del dispositivo	8-SOIC	Serie	-
embalaje	Tube	Paquete / Cubierta	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C	Número de tomas / pasos	5
Número de retardos independientes	1	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Función	Nonprogrammable
Descripción detallada	Delay Line IC Nonprogrammable 5 Tap 25ns 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Retardo al 1 Toque	5ns
Número de pieza base	DS1004	Los retrasos totales disponibles	25ns
Cantidad de stock	2861 pcs Stock	Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">Líneas de retraso de reloj/temporización</a>
Descripción	IC DELAY LINE 5TAP 25NS 8SOIC	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible

### Palabras clave relacionadas con DS1004Z-5

Maxim Integrated DS1004Z-5	Parte DS1004Z-5	Precio DS1004Z-5	Distribuidor DS1004Z-5
DS1004Z-5 Technical	Stock DS1004Z-5	Inventario DS1004Z-5	Proveedor DS1004Z-5
Pedido en línea DS1004Z-5	Consulta DS1004Z-5	Imagen DS1004Z-5	Imagen DS1004Z-5
DS1004Z-5 pdf	Hoja de datos DS1004Z-5	Hoja de datos DS1004Z-5	Hoja de datos pdf DS1004Z-5
Descargar la hoja de datos DS1004Z-5	Fabricante Maxim Integrated	Maxim Integrated DS1004Z-5	

### También te puede interesar:

<p><b>DS1001Z-25</b> <b>Descripción:</b> DS1001Z-25 DALLAS SOP8 <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2615 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005M-75</b> <b>Descripción:</b> IC DELAY LINE 5TAP 75NS 8DIP <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2741 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005N-100</b> <b>Descripción:</b> DS1005N-100 NS DIP8 <b>Fabricantes:</b> NS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2605 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1005-200</b> <b>Descripción:</b> <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2682 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005S-75</b> <b>Descripción:</b> IC DELAY LINE 5TAP 75NS 16SOIC <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2795 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005S-250</b> <b>Descripción:</b> IC DELAY LINE 5TAP 250NS 16SOIC <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1005S-60</b> <b>Descripción:</b> IC DELAY LINE 5TAP 60NS 16SOIC <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2767 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1003M-25</b> <b>Descripción:</b> DS1003M-25 MAXIM DIP8 <b>Fabricantes:</b> MAXIM <b>En stock:</b> Nuevo original, 2659 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1004Z-2+</b> <b>Descripción:</b> IC DELAY LINE 5TAP 13NS 8SOIC <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2714 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1004Z-2+T</b> <b>Descripción:</b> <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2667 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1000Z-50</b> <b>Descripción:</b> DS1000Z-50 DALLAS热卖 SOP8 <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2605 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005-100</b> <b>Descripción:</b> DS1005-100 DALLAS DIP-14 <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2646 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1004Z-2</b> <b>Descripción:</b> IC DELAY LINE 5TAP 13NS 8SOIC <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2617 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1004Z-5+T</b> <b>Descripción:</b> <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 23575 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1004P-33</b> <b>Descripción:</b> MAXIM SOJ6 <b>Fabricantes:</b> MAXIM <b>En stock:</b> Nuevo original, 3254 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1000Z-40/T&amp;R</b> <b>Descripción:</b> DS1000Z-40/T&amp;R DALLAS SOP-8 <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2606 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1000Z-500</b> <b>Descripción:</b> DS1000Z-500 DALLAS SOP8P <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2606 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1000Z-60</b> <b>Descripción:</b> DS1000Z-60 DALLAS热卖 SOP8 <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1004P-89+</b> <b>Descripción:</b> DS1004P-89+ MAXIM TSOC6 <b>Fabricantes:</b> MAXIM <b>En stock:</b> Nuevo original, 2682 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1004C-305/T&amp;R</b> <b>Descripción:</b> DS1004C-305/T&amp;R DALLAS SOP8 <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2850 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005-125</b> <b>Descripción:</b> DS1005-125 DALLAS SOP14 <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2888 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1004C-305/TR</b> <b>Descripción:</b> DS1004C-305/TR DALLAS SOP <b>Fabricantes:</b> DALLAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2774 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005-75</b> <b>Descripción:</b> DS1005-75 DALL DIP14 <b>Fabricantes:</b> DALL <b>En stock:</b> Nuevo original, 2701 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005S-100</b> <b>Descripción:</b> IC DELAY LINE 5TAP 100NS 16SOIC <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2613 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1005S-125</b> <b>Descripción:</b> IC DELAY LINE 5TAP 125NS 16SOIC <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2657 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005M</b> <b>Descripción:</b> DS1005M DALLS DIP8 <b>Fabricantes:</b> DALLS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2841 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005M-150</b> <b>Descripción:</b> MAXIM DIP8 <b>Fabricantes:</b> MAXIM <b>En stock:</b> Nuevo original, 2626 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DS1004P-33+</b> <b>Descripción:</b> DS1004P-33+ MAXIM SOJ6 <b>Fabricantes:</b> MAXIM <b>En stock:</b> Nuevo original, 2721 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1005M-150+</b> <b>Descripción:</b> IC DELAY LINE 5TAP 150NS 8DIP <b>Fabricantes:</b> Maxim Integrated <b>En stock:</b> Nuevo original, 2711 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DS1004P-89</b> <b>Descripción:</b> MAXIM TSOC6 <b>Fabricantes:</b> MAXIM <b>En stock:</b> Nuevo original, 2773 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong