


IMAGE NOT AVAILABLE



## LM5041AMTCX/NOPB

Fabricante	Número de pieza:	LM5041AMTCX/NOPB
Fabricante / Marca		N/A
Parte de la descripción:		IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP
Hojas de datos:		 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Nuevo original, 2867 pzas en stock disponibles.
Condición de stock:		Hong Kong
Nave de:		DHL/Fedex/TNT/UPS
Manera del envío:		

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

**LM5041AMTCX/NOPB** 100% nuevas piezas originales 2867 en stock, encuentre el precio LM5041AMTCX/NOPB, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM5041AMTCX/NOPB con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM5041AMTCX/NOPB: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Las especificaciones de LM5041AMTCX/NOPB.

Número de pieza	LM5041AMTCX/NOPB	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd)	15 V ~ 90 V	topología	Half-Bridge, Push-Pull
rectificador síncrono	Yes	Paquete del dispositivo	16-TSSOP
Serie	-	Interfaces Seriales	-
embalaje	Cut Tape (CT)	Paquete / Cubierta	16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo de salida	Transistor Driver	Fases de producción	1
Configuración de salida	Positive	Otros nombres	296-35295-1
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C (TJ)	Número de salidas	1
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Función	Step-Up/Step-Down
Frecuencia - Conmutación	200kHz, 600kHz	Ciclo de trabajo (máx.)	-
Descripción detallada	Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP	Funciones de control	Dead Time Control, Frequency Control, Soft Start
Sincronización de reloj	Yes	Número de pieza base	LM5041
Cantidad de stock	2867 pcs Stock	Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">PMIC-Reguladores de voltaje-DC controladores de co</a>
Descripción	IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

### Palabras clave relacionadas con LM5041AMTCX/NOPB

<a href="#">LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Parte LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Precio LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Distribuidor LM5041AMTCX/NOPB</a>
<a href="#">LM5041AMTCX/NOPB Technical</a>	<a href="#">Stock LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Inventario LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Proveedor LM5041AMTCX/NOPB</a>
<a href="#">Pedido en línea LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Consulta LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Imagen LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Imagen LM5041AMTCX/NOPB</a>
<a href="#">LM5041AMTCX/NOPB pdf</a>	<a href="#">Hoja de datos LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Hoja de datos LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Hoja de datos pdf LM5041AMTCX/NOPB</a>
<a href="#">Descargar la hoja de datos LM5041AMTCX/NOPB</a>	<a href="#">Fabricante</a>		

### También te puede interesar:

 <p><b>LM5035DMH</b>  <b>Descripción:</b> LM5035DMH NS TSSOP20  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2762 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5035CMH/MH</b>  <b>Descripción:</b> LM5035CMH/MH NS/TI TSSOP20  <b>Fabricantes:</b> NS/TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5050MKX-1</b>  <b>Descripción:</b> LM5050MKX-1 NS SOT23-6  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2875 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM5035MHX</b>  <b>Descripción:</b> LM5035MHX TI/NS TSSOP-20  <b>Fabricantes:</b> TI/NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2624 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5041AMTC</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2893 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5035MH</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 20TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM5045MHX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CTRL FULL BRIDGE PWM 28-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2876 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5035SQX</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 24WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2683 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5039MH</b>  <b>Descripción:</b> LM5039MH TI/NS HTSSOP20  <b>Fabricantes:</b> TI/NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2847 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM5038CMHX</b>  <b>Descripción:</b> LM5038CMHX NS TSSOP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2802 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5041MTCX</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2766 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5041BMTCX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2602 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM5035CMHX</b>  <b>Descripción:</b> LM5035CMHX NS TSSOP20  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2796 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5035CMHX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 20TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5045MHX</b>  <b>Descripción:</b> LM5045MHX NS TSSOP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM5041MTCX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2626 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5041SD</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR MULT TOP 16WSON  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2828 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5035SQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 24WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM5041AMTCX</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2609 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5035MHX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 20TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2735 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5041BMTC</b>  <b>Descripción:</b> LM5041BMTC NSC TSSOP  <b>Fabricantes:</b> NSC  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2631 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM5041MTC</b>  <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5046SQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC PWM CTRLR FULL BRIDGE 28WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2899 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5046MH/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CTRL FULL BRIDGE PWM 28-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2655 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM5045MH</b>  <b>Descripción:</b> LM5045MH NS TSSOP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2613 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5037MT</b>  <b>Descripción:</b> LM5037MT NS TSSOP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2655 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5050MK-2/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC OR CTRLR N+1 6SOT  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2846 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>LM5045MH/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CTRL FULL BRIDGE PWM 28-TSSOP  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2775 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5046MH</b>  <b>Descripción:</b> LM5046MH TI TSSOP-28  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>LM5035DMHX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> LM5035DMHX/NOPB NS/TI TSSOP-20  <b>Fabricantes:</b> NS/TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2822 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong