


IMAGE NOT AVAILABLE



## LMK04001BISQ/NOPB

<b>Fabricante</b> Número de pieza:	LMK04001BISQ/NOPB
<b>Fabricante / Marca</b>	N/A
<b>Parte de la descripción:</b>	IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN
<b>Hojas de datos:</b>	 Sin plomo / Cumple con RoHS
<b>Estado Libre de plomo / Estado RoHS:</b>	
<b>Condición de stock:</b>	Nuevo original, 2672 pzas en stock disponibles.
<b>Nave de:</b>	Hong Kong
<b>Manera del envío:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

**LMK04001BISQ/NOPB** 100% nuevas piezas originales 2672 en stock, encuentre el precio LMK04001BISQ/NOPB, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LMK04001BISQ/NOPB con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LMK04001BISQ/NOPB: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Las especificaciones de LMK04001BISQ/NOPB.

Número de pieza	LMK04001BISQ/NOPB	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	3.15 V ~ 3.45 V	Tipo	Clock Conditioner
Paquete del dispositivo	48-WQFN (7x7)	Serie	-
Relación - Entrada: Salida	2:7	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	48-WQFN Exposed Pad	PLL	Yes
Salida	LVCMS, 2VPECL, LVPECL	Otros nombres	LMK04001BISQ LMK04001BISQ-ND
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C	Número de circuitos	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Entrada	LVCMS, LVDS, LVPECL	Frecuencia - Max	1.57GHz
Divisor / Multiplicador	Yes/Yes	Diferencial - Entrada: salida	Yes/Yes
Número de pieza base	LMK04001	Cantidad de stock	2672 pcs Stock
Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">Generadores del reloj/del tiempo-reloj, PLLs, sint</a>	Descripción	IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

### Palabras clave relacionadas con LMK04001BISQ/NOPB

LMK04001BISQ/NOPB	Parte LMK04001BISQ/NOPB	Precio LMK04001BISQ/NOPB	Distribuidor LMK04001BISQ/NOPB
LMK04001BISQ/NOPB Technical	Stock LMK04001BISQ/NOPB	Inventario LMK04001BISQ/NOPB	Proveedor LMK04001BISQ/NOPB
Pedido en línea LMK04001BISQ/NOPB	Consulta LMK04001BISQ/NOPB	Imagen LMK04001BISQ/NOPB	Imagen LMK04001BISQ/NOPB
LMK04001BISQ/NOPB pdf	Hoja de datos LMK04001BISQ/NOPB	Hoja de datos LMK04001BISQ/NOPB	Hoja de datos pdf LMK04001BISQ/NOPB
Descargar la hoja de datos LMK04001BISQ/NOPB	Fabricante		

### También te puede interesar:

 <p><b>LMK04033BISQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04033BISQE</b>  <b>Descripción:</b> LMK04033BISQE NS LLP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2683 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04010BISQX</b>  <b>Descripción:</b> LMK04010BISQX NS WQFN48  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LMK04031BISQE</b>  <b>Descripción:</b> LMK04031BISQE NS LLP  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2725 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK03200ISQE/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2683 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04133SQX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2833 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LMK03806CISQ</b>  <b>Descripción:</b> LMK03806CISQ NS QFN  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2671 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04000BISQ</b>  <b>Descripción:</b> LMK04000BISQ NSC LLP  <b>Fabricantes:</b> NSC  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2893 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK03033CISQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2812 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LMK04031BISQX</b>  <b>Descripción:</b> LMK04031BISQX NSC QFN48  <b>Fabricantes:</b> NSC  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04031BISQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2863 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04031BISQ</b>  <b>Descripción:</b> LMK04031BISQ NSC LLP  <b>Fabricantes:</b> NSC  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2680 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LMK04131SQE/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2735 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04010BISQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2676 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK03318RHST</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK GENERATOR PLL 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2802 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LMK04031BISQX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2814 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK03806CISQX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> LMK03806CISQX/NOPB TI/NS QFN64  <b>Fabricantes:</b> TI/NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2761 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04031BISQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2740 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LMK03200ISQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2796 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK03002CISQ/S7002367</b>  <b>Descripción:</b> TI QFN  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2622 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04033BISQX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LMK03806BISQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK PROG GENERATOR 64WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK03002CISQX</b>  <b>Descripción:</b> LMK03002CISQX NSC QFN  <b>Fabricantes:</b> NSC  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2818 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK03806BISQ</b>  <b>Descripción:</b> LMK03806BISQ NS/TI QFN  <b>Fabricantes:</b> NS/TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2865 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LMK03002CISQ</b>  <b>Descripción:</b> LMK03002CISQ 原装NS QFN  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2675 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK03318RHSR</b>  <b>Descripción:</b> ULTRA-LOW-NOISE JITTER CLOCK GEN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2820 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04000BISQX/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK COND W/PLL 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2648 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LMK04033BISQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK04002BISQ/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CLOCK COND 1.6GHZ W/PLL 48WQFN  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2730 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LMK03328RHSR</b>  <b>Descripción:</b> TI WQFN48  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2874 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong