



**AD8363ACPZ-R7**

Fabricante Número de pieza:	AD8363ACPZ-R7
Fabricante / Marca:	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte de la descripción:	IC RF DETECT 50HZ-6GHZ 16LFCSP
Hojas de datos:	AD8363ACPZ-R7.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**AD8363ACPZ-R7** 100% Nuevo Original 4500 pzas en stock, Encuentre el precio AD8363ACPZ-R7, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre AD8363ACPZ-R7 ADI (Analog Devices, Inc.) con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ AD8363ACPZ-R7: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































Las especificaciones de AD8363ACPZ-R7.

Número de pieza	AD8363ACPZ-R7	Fabricante / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Número de pieza base	AD8363	Paquete / Cubierta	16-VQFN Exposed Pad, CSP
embalaje	Cut Tape (CT)	Paquete del dispositivo	16-LFCSP-WQ (4x4)
Descripción detallada	RF Detector IC Cellular, GSM, CDMA, W-CDMA 50Hz ~ 6GHz -50dBm ~ 0dBm ±0.5dB 16-VQFN Exposed Pad, CSP	Frecuencia	50Hz ~ 6GHz
Suministro de corriente	60mA	Suministro de voltaje	4.5 V ~ 5.5 V
Rango de entrada	-50dBm ~ 0dBm	Exactitud	±0.5dB
Tipo RF	Cellular, GSM, CDMA, W-CDMA	Otros nombres	AD8363ACPZ-R7CT
Cantidad de stock	4500 pcs Stock	Categoría	<a href="#">RF/IF y RFID &gt; Detectores de RF</a>
Descripción	IC RF DETECT 50HZ-6GHZ 16LFCSP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con AD8363ACPZ-R7

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8363ACPZ-R7	Parte AD8363ACPZ-R7	Precio AD8363ACPZ-R7	Distribuidor AD8363ACPZ-R7
Técnico AD8363ACPZ-R7	AD8363ACPZ-R7 Stock	Inventario AD8363ACPZ-R7	Proveedor AD8363ACPZ-R7
AD8363ACPZ-R7 pedido en línea	Consulta AD8363ACPZ-R7	Imagen AD8363ACPZ-R7	Imagen AD8363ACPZ-R7
AD8363ACPZ-R7 pdf	Hoja de datos AD8363ACPZ-R7	Hoja de datos AD8363ACPZ-R7	Hoja de datos pdf AD8363ACPZ-R7
Descargar la ficha técnica de AD8363ACPZ-R7	ADI (Analog Devices, Inc.) Fabricante	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8363ACPZ-R7	AD AD8363ACPZ-R7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8363ACPZ-R7	Analog Devices Inc. AD8363ACPZ-R7	Analog Devices, Inc. AD8363ACPZ-R7	

También te puede interesar:

 <p><b>AD8361ARTZ-RL7</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8367ARUZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> AD8367ARUZ-REEL7 AD TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>AD8363ACPZ</b>  <b>Descripción:</b> AD8363ACPZ ADI LFCSP  <b>Fabricantes:</b> ADI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>AD8367ARUZ</b>  <b>Descripción:</b> IC OPAMP VGA 500MHZ 14TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8368ACPZ</b>  <b>Descripción:</b> AD8368ACPZ AD LFCSP24  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD835AR</b>  <b>Descripción:</b> IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>AD8370ARE</b>  <b>Descripción:</b> AD8370ARE AD TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8362ARUZ</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD835ARZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>AD8362A</b>  <b>Descripción:</b> AD8362A AD SMD  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8362ARUZ</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 13500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8367ARUZ</b>  <b>Descripción:</b> IC OPAMP VGA 500MHZ 14TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>AD8361ARTZ</b>  <b>Descripción:</b> AD8361ARTZ AD SOT23-6  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 28900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8367ARUZ-REEL</b>  <b>Descripción:</b> AD8367ARUZ-REEL AD TSSOP14  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8361ARM</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>AD8361ARM(J3A)</b>  <b>Descripción:</b> AD8361ARM(J3A) MSP8 13  <b>Fabricantes:</b> MSP8  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8361ARTZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> AD8361ARTZ-REEL7 AD SOT23-6  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 20900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8364AC</b>  <b>Descripción:</b> AD8364AC AD QFN  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>AD8364ACP</b>  <b>Descripción:</b> AD8364ACP AD QFN  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8362ARUZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 21200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8364ACPZ</b>  <b>Descripción:</b> AD8364ACPZ AD LFCSP32  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>AD8368ACPZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> IC OPAMP VGA 800MHZ 24LFCSP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8370AREZ</b>  <b>Descripción:</b> IC OPAMP VGA 750MHZ 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8361ARMZ</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>AD835ARZ</b>  <b>Descripción:</b> IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8364XCPZ</b>  <b>Descripción:</b> AD8364XCPZ AD QFN  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8364ACPZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 2.7GHZ 32LFCSP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p><b>AD8367ARU+</b>  <b>Descripción:</b> AD8367ARU+ AD SSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8361ARMZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p><b>AD8369ARU</b>  <b>Descripción:</b> AD8369ARU AD TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong