

IMAGE NOT AVAILABLE



### LP3470M5-4.00

<b>Fabricante Número de pieza:</b>	LP3470M5-4.00
<b>Fabricante / Marca</b>	N/A
<b>Parte de la descripción:</b>	IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5
<b>Hojas de datos:</b>	Contiene plomo / RoHS no compatible
<b>Estado Libre de plomo / Estado RoHS:</b>	Contiene plomo / RoHS no compatible
<b>Condición de stock:</b>	Nuevo original, 2799 pzas en stock disponibles.
<b>Nave de:</b>	Hong Kong
<b>Manera del envío:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**LP3470M5-4.00** 100% nuevas piezas originales 2799 en stock, encuentre el precio LP3470M5-4.00, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LP3470M5-4.00 con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LP3470M5-4.00: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Las especificaciones de LP3470M5-4.00.

Número de pieza	LP3470M5-4.00	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - Umbral	4V	Tipo	Simple Reset/Power-On Reset
Paquete del dispositivo	SOT-23-5	Serie	-
Restablecer Tiempo de espera	1 ms Minimum	Reiniciar	Active Low
embalaje	Original-Reel®	Paquete / Cubierta	SC-74A, SOT-753
Salida	Open Drain or Open Collector	Otros nombres	LP3470M5-4.00DKR LP3470M5400
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 85°C (TJ)	Número de voltajes monitoreados	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Descripción detallada	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel SOT-23-5	Número de pieza base	LP3470
Cantidad de stock	2799 pcs Stock	Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">PMIC-supervisores</a>
Descripción	IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible

### Palabras clave relacionadas con LP3470M5-4.00

<a href="#">LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Parte LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Precio LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Distribuidor LP3470M5-4.00</a>
<a href="#">LP3470M5-4.00 Technical</a>	<a href="#">Stock LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Inventario LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Proveedor LP3470M5-4.00</a>
<a href="#">Pedido en línea LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Consulta LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Imagen LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Imagen LP3470M5-4.00</a>
<a href="#">LP3470M5-4.00 pdf</a>	<a href="#">Hoja de datos LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Hoja de datos LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Hoja de datos pdf LP3470M5-4.00</a>
<a href="#">Descargar la hoja de datos LP3470M5-4.00</a>	<a href="#">Fabricante</a>		

### También te puede interesar:

<p><b>LP3470IM5X-4.0</b>  <b>Descripción:</b> LP3470IM5X-4.0 NS/TI SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> NS/TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 9900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5X-3.65</b>  <b>Descripción:</b> LP3470M5X-3.65 NS/TI SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> NS/TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2789 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5-4.63</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LP3515</b>  <b>Descripción:</b> DIP 17+  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2636 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5-3.08</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5X-4.63</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LP3470IM5X-4.38</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 21000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5X-4.00</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5X-2.93</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LP3520</b>  <b>Descripción:</b> LP SOP7  <b>Fabricantes:</b> LP  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2545 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470IM5X-4.0/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> LP3470IM5X-4.0/NOPB TI SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470IM5X-3.65</b>  <b>Descripción:</b> LP3470IM5X-3.65 TI SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> TI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 15300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LP3470M5-3.65</b>  <b>Descripción:</b> LP3470M5-3.65 NS SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2775 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5X-2.63</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470IM5X-4.63</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 13900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LP3470M5X-3.08</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5-2.93</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2676 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470IM5X-4.8</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LP3470M5-2.63</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470IM5X-4.00NOPB</b>  <b>Descripción:</b> LP3470IM5X-4.00NOPB NS SOT-23-5  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2729 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5X-2.93/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2610 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LP3470IM5X-4.63/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470IM5X-4.00</b>  <b>Descripción:</b> LP3470IM5X-4.00  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 14500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5X-4.38</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LP3470M5X-2.75</b>  <b>Descripción:</b> LP3470M5X-2.75 NS SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5-4.63/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2692 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5-4.38</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2616 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>LP3470M5X-4.0</b>  <b>Descripción:</b> LP3470M5X-4.0 TI/NS SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> TI/NS  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2722 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470M5-2.63/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT RESET PWR-ON SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> Texas Instruments  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2899 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>LP3470IM5X-4.00/NOPB</b>  <b>Descripción:</b> IC CIRCUIT TNY PWR RESET SOT23-5  <b>Fabricantes:</b> N/A  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong